

管理対応（※１）とした公共施設の状況一覧表

（平成２５年３月３１日現在）

建材種別	施設名称	状況調査内容					備考
		調査箇所	調査時期	建材目視	気中濃度測定結果 （単位：本／L）※２	評価による 措置	
ひる石 0.1%以上	市庁舎	1F～2F ホール	H25年1月	著しい劣化等なし	無機繊維(※3) 0.5未満 クリソタイル 0.5未満	引続き管理	H22年1月、工事に伴い 一部除去
		議場他	H25年1月	著しい劣化等なし	無機繊維 0.5未満 クリソタイル 0.5未満	引続き管理	
	市民会館	事務室、ホール	H24年12月	著しい劣化等はないが、一部にひびあり	無機繊維 0.5未満 クリソタイル 0.5未満	引続き管理	
	大東公民館	会議室他	H24年1月 気中測定 H25年2月 目視	著しい劣化等なし	無機繊維 0.5未満 クリソタイル 0.5未満	引続き管理	H22年2月、工事に伴い 一部除去 (仮称)大東市民センターに移転する予定のため、H24年度は測定を実施せず

※１ 管理対応とは、定期的な建材の点検と気中アスベスト濃度測定により施設を確認し、必要に応じて対策することです。

修繕等の機会に除去するなどして、最終的にはすべてのひる石を除去します。

※２ 気中濃度測定は、大気汚染防止法の「石綿製品製造工場における敷地境界基準」の10本／Lを参考基準としています。

※３ 採取した試料について灰化処理を行い、塵や動植物由来の有機繊維質を除去したものの。