

山田中学校放射線詳細測定結果(11月24日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.10 範囲 0.06~0.20 →除去後 平均 0.09 範囲 0.06~0.15

[地上5cm] 平均 0.17 範囲 0.06~1.35 →除去後 平均 0.11 範囲 0.06~0.25

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の10地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	校庭トラック中央(土)	0.08	0.07
2	校庭トラック北西(土)	0.09	0.09
3	校庭トラック南西(土)	0.07	0.08
4	校庭トラック南東(土)	0.07	0.08
5	校庭トラック北東(土)	0.08	0.08
6	校庭砂場	0.07	0.07
7	校庭鉄棒下(土)	0.10	0.10
8	体育用具庫北側 西雨どい前(コンクリート)	0.22	0.10
9	体育用具庫北側 東雨どい前(コンクリート)	0.14	0.10
10	校庭物置北側 西雨どい前(コンクリート)	0.23	0.11
11	校庭物置北側 東雨どい前(コンクリート)	0.16	0.09
12	プール北西(土)	0.11	0.10
13	校庭北西角(土)	0.09	0.09
14	プール南中央雨どい脇(土)	0.10	0.09
15	プール渡り雨どい前(グレーチング)	0.19	0.11
16	プール南側西雨どいマス上	0.28	0.11
16-1	No.16除染後	0.13	0.09
17	技術家室東雨どい前(コンクリート)	0.08	0.07
18	技術科棟渡り北雨どい前(グレーチング)	0.11	0.09
19	技術科棟渡り南雨どい前(グレーチング)	0.27	0.14
19-1	No.19除染後	0.16	0.11
20	技術家室南東雨どい脇(アスファルト)	0.12	0.09
21	技術家室中西雨どい脇(土)	0.09	0.08
22	校舎新トイレ北側雨どい脇(土)	0.10	0.09
23	給食受入口脇雨どい脇(土)	0.11	0.08
24	給食受入口北雨どい脇(土)	0.08	0.08
25	保健室北側雨どいマス上(鉄蓋)	0.08	0.09
26	1年3組北側雨どいマス上(鉄蓋)	0.09	0.09
27	武道館渡り北側雨どい前(アスファルト)	0.13	0.09
28	武道館北西雨どい前(アスファルト)	0.11	0.08
29	ごみ庫南西雨どい前(土)	0.62	0.14
29-1	No.29除染後	0.14	0.11
30	武道館南東雨どい脇(コンクリート)	0.07	0.07
31	1年昇降口南U字溝上(グレーチング)	0.12	0.09
32	1年2組南側雨どいマス上(鉄蓋)	0.09	0.09
33	南門内側U字溝上 中央(グレーチング)	0.09	0.09
34	1年1組南側雨どい脇(アスファルト)	0.11	0.08
35	2年昇降口南側U字溝上(グレーチング)	0.11	0.11
36	2年昇降口東側雨どい脇U字溝上	0.72	0.16
36-1	No.36除染後	0.12	0.08
37	2年3組南側(土)	0.09	0.09
38	プロパン庫南側雨どい前(土)	0.93	0.20
38-1	No.38除染後	0.12	0.08
39	灯油庫南側中央(土)	0.14	0.09
40	灯油庫北位置雨どい脇(土)	0.10	0.07

41	玄関南東雨どい脇(アスファルト)	0.10	0.09
42	通用玄関東側雨どい脇(コンクリート)	0.08	0.06
43	1階理科室北側雨どい脇	0.09	0.08
44	第二グラウンド中央(土)	0.07	0.08
45	第二グラウンド北西角(土)	0.19	0.15
46	第二グラウンド北西角落ち葉上	0.21	0.14
47	第二グラウンド北西角窪地(土)	0.08	0.08
48	第二グラウンド南西角木の下(土)	0.09	0.08
49	第二グラウンド南西角マス上(グレーチング)	0.09	0.08
50	第二グラウンド南中 西U字溝上(グレーチング)	0.10	0.09
51	第二グラウンド南中 東U字溝北(土)	0.07	0.09
52	第二グラウンド畑南側草置き場	0.08	0.08
53	第二グラウンド畑南側U字溝上(グレーチング)	0.07	0.08
54	第二グラウンド南東U字溝上(グレーチング)	0.09	0.09
55	第二グラウンド畑東側枯れ草上	0.07	0.08
56	第二グラウンド東側窪地(土)	0.08	0.07
57	第二グラウンド用具庫北西雨どい前(土)	0.37	0.15
57-1	No.57除染後	0.10	0.11
58	第二グラウンド用具庫北東雨どい前(土)	1.35	0.20
58-1	No.58除染後	0.17	0.10
59	校庭北西角U字溝上(グレーチング)	0.08	0.09
60	校庭外トイレ南西雨どい前(土)	0.70	0.14
60-1	No.60除染後	0.15	0.12
61	校庭外トイレ北西雨どい前(土)	0.25	0.10
62	第二グラウンド外南西角(土)	0.10	0.09
63	第二グラウンド外北西角U字溝(グレーチング)	0.10	0.09
64	第二グラウンド外入口北U字溝(グレーチング)	0.07	0.09
65	南門南外L字マス上開口部	0.34	0.12
65-1	No.65除染後	0.09	0.08
66	正門外北側側溝マス上(グレーチング)	0.06	0.08
67	校庭外北東角側溝マス上(グレーチング)	0.06	0.08
68	北門外東側側溝マス上(グレーチング)	0.07	0.08
69	校庭外北西角側溝マス上(グレーチング)	0.07	0.08
70	校庭外武道場南側L字マス上開口部	0.28	0.10
70-1	No.70除染後	0.10	0.08
71	校庭外1年1組南側L字マス上開口部	0.16	0.09
72	校庭外2年3組南側L字マス上開口部	0.16	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.25 μ Sv/h

(平成23年度)

施設の 配置図	縮尺	1 / 1200	学校名	山田中 学校	調査番号	(都道府県)	(市町村)	(学校)	整理番号
	0 10 20 30 40 m				112013522				

- 凡例
- 建物
- ⊕ 未とりこわし建物
 - ⊖ 危険建物
 - ⊗ 借用建物
 - ⊙ 一時使用建物
- 建物以外の工作物
- ⊙ 自転車置場
 - ⊙ 倉庫
 - ⊙ 吹き抜けの渡廊下
 - ⊙ 温室
 - ⊙ 相撲場
 - ⊙ 簡易な小規模構造物
 - ⊙ 小鳥小屋
 - ⊙ 焼却炉
 - ⊙ 変電室
 - ⊙ 灯油庫
 - ⊙ ゴミ置小屋
 - ⊙ 百葉箱
 - ⊙ 井戸小屋
 - ⊙ 正門、通用門
 - ⊙ 囲障等
 - ⊙ 生垣
 - ⊙ 万年塀
 - ⊙ フェンス
 - ⊙ 防球ネット
 - ⊙ ブロック
 - ⊙ バックネット
 - ⊙ 砂場
 - ⊙ 鉄棒
 - ⊙ ブランコ
 - ⊙ スペリ台
 - ⊙ シーソー
 - ⊙ ジャンブルジム
 - ⊙ シュート板
 - ⊙ ツリ輪
 - ⊙ 渡り棒
 - ⊙ 登り棒
 - ⊙ 雲梯
 - ⊙ ロック木
 - ⊙ ハントー棒

