大東西中学校放射線詳細測定結果（11月16日実施）

測定結果（単位：μ Sv/h）

［地上50cm］ 平均 0.09 範囲 0.06～0.15 →除去後 平均 0.09 範囲 0.06～0.14

［ 地上5cm ］ 平均 0.15 範囲 0.07～0.40 →除去後 平均 0.14 範囲 0.07～0.24

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の5地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位：μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	運動場中央の土	0.07	0.07
2	運動場南西側の土	0.10	0.08
3	運動場南側の土	0.08	0.08
4	運動場南東側の草	0.09	0.09
5	運動場北東の土	0.08	0.08
6	鉄棒下の草	0.09	0.08
7	砂場	0.08	0.06
8	運動場北西側の土	0.07	0.06
9	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.14	0.10
10	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.16	0.09
11	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.21	0.11
12	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.17	0.09
13	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.24	0.13
14	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.22	0.11
15	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.13	0.10
16	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.13	0.09
17	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.09	0.10
18	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.18	0.12
19	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.14	0.10
20	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.12	0.10
21	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.12	0.09
22	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.17	0.09
23	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.19	0.11
24	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.24	0.13
25	管理・普通・特別教室棟の雨どい下のマス	0.15	0.11
26	屋内運動場の雨どい下のマス	0.08	0.06
27	屋内運動場の雨どい下のマス	0.08	0.08
28	屋内運動場の雨どい下のマス	0.10	0.07
29	屋内運動場の雨どい下のマス	0.11	0.08
30	屋内運動場の雨どい下のマス	0.08	0.07
31	屋内運動場の雨どい下のマス	0.12	0.06
32	屋内運動場の雨どい下のマス	0.13	0.06
33	屋内運動場の雨どい下のマス	0.14	0.07
34	屋内運動場の雨どい下のマス	0.14	0.08
35	屋内運動場の雨どい下のマス	0.08	0.07
36	屋内運動場の雨どい下のマス	0.10	0.07
37	屋内運動場の雨どい下のマス	0.09	0.08
38	屋内運動場の雨どい下のマス	0.10	0.08
39	屋内運動場の雨どい下のマス	0.10	0.07
40	屋内運動場の雨どい下のマス	0.13	0.07
41	屋内運動場の雨どい下のマス	0.15	0.07
42	屋内運動場の雨どい下のマス	0.14	0.07
43	屋内運動場の雨どい下のマス	0.19	0.08
44	浄化槽建物の雨どい下の土	0.24	0.10
45	浄化槽建物の雨どい下の土	0.11	0.10

46	浄化槽建物の雨どい下の土	0.16	0.11
47	プール付属室の雨どいの下の土	0.12	0.11
48	プール付属室の雨どいの下の土	0.11	0.09
49	プール付属室の雨どいの下の土	0.16	0.11
50	プール付属室の雨どいの下の土	0.12	0.09
51	技術科棟・柔剣道場棟の雨どい下のマス	0.12	0.09
52	技術科棟・柔剣道場棟の雨どい下のマス	0.23	0.14
53	技術科棟・柔剣道場棟の雨どい下のマス	0.11	0.09
54	技術科棟・柔剣道場棟の雨どい下のマス	0.12	0.09
55	技術科棟・柔剣道場棟の雨どい下のマス	0.14	0.09
56	技術科棟・柔剣道場棟の雨どい下のマス	0.14	0.09
57	技術科棟・柔剣道場棟の雨どい下のマス	0.13	0.11
58	焼窯庫南側雨どい下の土	0.37	0.15
58-1	No.58除染後	0.20	0.12
59	焼窯庫北側雨どい下の土	0.11	0.10
60	焼窯庫北側雨どい下の土	0.19	0.12
61	物置南側の雨どい下の土	0.27	0.12
61-1	No.61除染後	0.19	0.11
62	物置南側の雨どい下の土	0.21	0.11
63	物置北側の雨どい下の土	0.13	0.11
64	物置北側の雨どい下の土	0.14	0.11
65	灯油庫南側の雨どい下近くの土	0.22	0.14
66	灯油庫北側の雨どい下の砂利	0.31	0.11
66-1	No.66除染後	0.17	0.11
67	自転車置場の雨どい下の砂利	0.40	0.15
67-1	No.67除染後	0.16	0.12
68	ゴミ庫北側の雨どい下の砂利	0.38	0.12
68-1	No.68除染後	0.16	0.12
69	ゴミ庫北側の雨どい下の土	0.22	0.10
70	駐車場の側溝グレーチング	0.13	0.11
71	体育用具収納庫雨どい下の土	0.13	0.08
72	体育用具収納庫雨どい下の土	0.12	0.09
73	体育用具収納庫雨どい下の土	0.11	0.08
74	北門入口近く道路側溝マス	0.11	0.11

注)本市の暫定的な対応の目安：地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.25μ Sv/h


市道
6M
自転車置場
ゴミ庫
灯油庫
物置
焼窯庫
機械室
機械室
管理・普通・特別教室棟
屋内運動場
浄化槽
プール
(保管場所)
附属室
技術科棟
柔剣道場
体育用具収納庫
運動場用地
砂場
方位
市道