市役所本庁舎周辺放射線詳細測定結果（12月29日実施）

測定結果（単位：μ Sv/h）

［地上50cm］ 平均 0.09 範囲 0.07～0.11 →除去後 平均 0.09 範囲 0.07～0.11

［ 地上5cm ］ 平均 0.13 範囲 0.07～0.51 →除去後 平均 0.11 範囲 0.07～0.22

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の4地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位：μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	北側駐車場 地点1	0.12	0.09
2	北側駐車場 地点2	0.07	0.07
3	北側駐車場 地点3	0.08	0.09
4	北側駐車場 地点4	0.10	0.08
5	北側駐車場 地点5	0.09	0.09
6	北側駐車場 地点6	0.08	0.09
7	北側駐車場 地点7	0.08	0.08
8	北側駐車場 地点8	0.09	0.08
9	北側駐車場 地点9	0.10	0.08
10	北側駐車場 地点10	0.08	0.09
11	北側駐車場 地点11	0.13	0.08
12	北側駐車場 地点12	0.21	0.11
13	北側駐車場 地点13	0.07	0.07
14	北側駐車場 地点14	0.17	0.11
15	北側駐車場 地点15	0.10	0.09
16	北側駐車場 地点16	0.09	0.08
17	北側駐車場 地点17	0.09	0.08
18	北側駐車場 地点18	0.08	0.09
19	庁舎分室脇駐車場付近	0.09	0.09
20	庁舎分室 玄関付近	0.09	0.10
21	来庁者駐輪場	0.09	0.08
22	来庁者駐輪場	0.08	0.08
23	北側駐車場 入口付近	0.09	0.08
24	北側駐車場 入口付近	0.10	0.08
25	東庁舎 正面玄関脇	0.13	0.09
26	東庁舎西側出入口付近	0.10	0.08
27	本庁舎東側	0.10	0.09
28	本庁舎東側	0.10	0.08
29	本庁舎東側	0.09	0.10
30	本庁舎正面玄関付近	0.09	0.09
31	太田道灌像付近	0.12	0.10
32	本庁舎正面玄関付近	0.08	0.08
33	ATM建屋	0.51	0.11
33-1	No.33除染後	0.16	0.11
34	ATM建屋	0.47	0.10
34-1	No.34除染後	0.17	0.09
35	本庁舎西側出入口付近	0.12	0.10
36	本庁舎西側出入口付近	0.12	0.08
37	南側駐車場 地点1	0.13	0.10
38	南側駐車場 地点2	0.11	0.10
39	南側駐車場 地点3	0.10	0.09
40	南側駐車場 地点4	0.09	0.08
41	南側駐車場 地点5 職員駐輪場	0.26	0.10
41-1	No.41除染後	0.19	0.10
42	南側駐車場 地点6 職員駐輪場	0.31	0.11

42-1	No.42除染後	0.15	0.11
43	南側駐車場　地点7	0.22	0.10
44	南側駐車場　地点8	0.11	0.08
45	南側駐車場　地点9	0.11	0.10
46	南側駐車場　地点10	0.11	0.09
47	南側駐車場　地点11	0.10	0.10
48	南側駐車場　地点12	0.11	0.09
49	公用車管理棟　地点1	0.10	0.10
50	公用車管理棟　地点2	0.09	0.10
51	公用車管理棟　地点3	0.14	0.09
52	公用車管理棟　地点4	0.10	0.08
53	公用車管理棟　地点5	0.12	0.10

注)本市の暫定的な対応の目安：地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h



駐車台数

	（全体）	
庁舎南側駐車場	110台	5台
庁舎北側駐車場	97台	5台
本庁舎正面	1台	1台
合　計	208台	11台

庁舎周辺配置図

No.	図面名	配置図	
1	縮　尺	S=1/500	H23，4

課長	副課長	リーダー	設計

川越市財政部管財課



配置図