

平成18年度 アスベスト含有建材等使用施設追加調査・対応一覧表

(アスベスト含有量 0.1%以上)

建材種別	No.	施設名称	建材分析箇所	気中濃度測定結果 (基準 10 本/L 以下) ※1		その他	対応状況
				測定時期	本/L		
ロックウール 0.1~1%	1	南古谷公民館	焼き窯庫天井	H19年1月	0.5未満	囲い込み有	H19 除去済
	2	中央図書館	地下駐車場・搭屋機械室天井	H17年10月	0.6~0.9		H19 除去済
ひる石 0.1%以上	3	市庁舎	1F~2F ホール	H18年3月	2.2		管理※2
				H19年1月	0.9		
			議場天井他	H18年3月	0.7~1.4		
	4	市民会館	事務室、会館ホール他	H19年1月	0.5未満	H13、H15 吹替	管理
	5	大東公民館	会議室・事務室他	H17年10月	0.7~1.4		管理
	6	北消防署	階段室	H17年11月	1.9		H21 除去済
	7	寿町2丁目市営住宅 k-3棟	住戸天井	H19年1月	2.0	19住戸	H19 囲い込み済 ※3
	8	仙波2丁目市営住宅 k-3棟	部屋天井	H19年1月	0.9	7住戸	H19 囲い込み済
9	旧市民体育館	玄関ホール、アリーナ天井	H17年10月	0.5未満		解体済	
折版裏打ち材 0.1%以上	10	南古谷中学校	給食受入口屋外天井、 体育館内卓球場天井	H18年12月	0.5未満~1.4		H19 除去済

※1 気中濃度の基準は、大気汚染防止法の「石綿製品製造工場における敷地境界基準」を参考としています。

※2 管理とは、定期的に建材の点検と気中アスベスト濃度測定を行い、修繕等の機会に除去するという対策です。

※3 囲い込みは、石膏ボードなどにより建材を密封する対策です。