

## 令和6年度 水道水における放射性物質検査結果

| 検査日<br>(採水日) | 検査結果(単位: Bq/kg) |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
|--------------|-----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
|              | 郭町浄水場           |         | 新宿浄水場   |         | 霞ヶ関第一浄水場 |         | 今福浄水場   |         | 伊佐沼浄水場  |         | 仙波浄水場   |         | 霞ヶ関第二浄水場 |         |
|              | セシウム134         | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム134  | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム134 | セシウム137 | セシウム134  | セシウム137 |
| 4月18日        | 不検出             | 不検出     | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     | 不検出     | 不検出     | 不検出     | 不検出     | 不検出     | 不検出     | 不検出      | 不検出     |
|              |                 |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
|              |                 |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |          |         |
|              |                 |         |         |         |          |         |         |         |         |         |         |         |          |         |

・放射性物質の目標値: 放射性セシウム(セシウム134及び137の合計) 10Bq/kg

・検出限界値: 1Bq/kg

「不検出」とは1Bq/kg未満であることを示しています。