

川越市旧西清掃センター解体工事進捗状況

■ 地下構造物を解体しています。(平成 30 年 3 月～5 月)

不燃物処理棟は、解体が完了しました。

工場棟は、引き続き解体を進めています。


※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 不燃物処理棟解体中の様子です。
(平成 30 年 3 月撮影)



② 工場棟地下解体中の様子です。
(平成 30 年 3 月撮影)



③ 不燃物処理棟の解体が完了しました。
(平成 30 年 5 月撮影)



④ 土留めの内側で工場棟の基礎部分を解体している様子です。
(平成 30 年 5 月撮影)