

川越市旧西清掃センター解体工事進捗状況

■ 地下構造物を解体しています。(平成 30 年 6 月～7 月)

破砕機室の基礎を解体しました。

工場棟地下室の解体を進めています。


※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 破砕機室地下解体中の様子です。
(平成 30 年 6 月撮影)



② 鋼矢板(土留め)設置の様子です。
(平成 30 年 6 月撮影)



③ 工場棟塵芥濠の解体中の様子です。
(平成 30 年 7 月撮影)



④ 工場棟地下部分解体中の様子です。
(平成 30 年 7 月撮影)