

平成17年度 アスベスト含有吹付材使用施設調査・対応一覧表

	施設名称	住所	使用箇所	石綿の種類	気中濃度測定結果 (※基準 10 本/L 以下)		対応状況
					測定時期	本/L	
1	霞ヶ関南小学校	かすみ野 1-1-4	屋内運動場天井	クリソタイル	H17	1.0 未満	H17 除去済
2	中福受水場	中福 360	発電機室 (壁・天井)	クリソタイル	H17 年 10 月	0.5 未満	H17 除去済
3	大東西小学校	山城 32-5	渡り廊下、天井裏	アモサイト	H17 年 10 月	2.0	H18 除去済
4	旧川越市市民体育館	元町 1-5	ステージ及びアリーナの天井裏	クリソタイル	H17 年 10 月	0.5 未満	H18 除去済
5	月吉ポンプ場	野田 1311-85	電気室 (壁・天井)	クリソタイル	H17 年 10 月	13	H18 除去済
			発電機室 (壁・天井)	クリソタイル	H17 年 10 月	0.8	H18 除去済
			ポンプ室 (天井)	クリソタイル	H17 年 10 月	1.6	H18 除去済
6	清掃事業所	小仙波町 2-32-5	1 階車庫天井	クリソタイル	H17 年 10 月	0.5 未満	H18 除去済
7	市役所 (本庁舎)	元町 1-3-1	塔屋機械室 (中央・東) 壁・天井	クリソタイル	H17 年 10 月	0.5 未満	H18 除去済
8	霞ヶ関北雨水調整池	霞ヶ関北 2-32-18	元発電機室 (壁)	クリソタイル	H17 年 10 月	2.6	H18 除去済
9	仙波浄水場	大仙波 845-1	発電機室 (天井・壁)	アモサイト	H17 年 10 月	1.3	H18 除去済
10	川越地区消防局	神明町 48-4	空調機械室: 3 室 (壁・天井)	クリソタイル	H17 年 11 月	0.9	H18 除去済
11	南公民館 (県有施設)	新宿町 1-17-7	機械室 (天井・壁)	クリソタイル	H17 年 10 月	0.7	H22 除去・解体済
12	旧寿町学校給食センター	寿町 2-296	ポンプ室 (天井・壁)	アモサイト	H18 年 3 月	0.5 未満	H18 除去済

※ 気中濃度の基準は、大気汚染防止法の「石綿製品製造工場における敷地境界基準」を参考としています。