

# 川越市蔵造り資料館店蔵耐震化工事 令和7年9月の進捗状況写真

【進捗状況】



箱棟木下地(腹板)の小舞搔き



2階和室 鼠<sup>ねずみ</sup>漆喰壁中塗り