

市立中学校・高校等における除染地点の継続測定

H29.2実施

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越第一中学校(10)	27	屋内運動場北側雨どい下のグレーチング	H23.11.14	除染前	0.61	0.22
				除染後	0.18	0.12
			H24.08.22		0.05	0.06
			H25.08.10		0.16	0.08
			H26.03.06		0.14	0.08
			H26.08.15		0.05	0.04
			H27.03.03		0.12	0.07
			H27.08.18		0.10	0.07
			H28.02.22		0.09	0.07
			H28.08.15		0.09	0.07
			H29.02.13		0.09	0.06
	28	屋内運動場北側雨どい下のグレーチング	H23.11.14	除染前	0.37	0.17
				除染後	0.19	0.14
			H24.08.22		0.14	0.09
			H25.08.10		0.18	0.09
			H26.03.06		0.17	0.09
			H26.08.15		0.05	0.05
			H27.03.03		0.17	0.08
			H27.08.18		0.12	0.07
			H28.02.22		0.12	0.07
			H28.08.15		0.12	0.08
			H29.02.13		0.13	0.07
	29	屋内運動場北側雨どい下のグレーチング	H23.11.14	除染前	0.55	0.20
				除染後	0.17	0.14
			H24.08.22		0.14	0.09
			H25.08.10		0.16	0.09
			H26.03.06		0.15	0.08
			H26.08.15		0.06	0.05
			H27.03.03		0.16	0.08
			H27.08.18		0.13	0.07
			H28.02.22		0.13	0.07
			H28.08.15		0.13	0.08
			H29.02.13		0.12	0.07
	30	便所南東側雨どい下のグレーチング	H23.11.14	除染前	0.29	0.16
				除染後	0.13	0.10
			H24.08.22		0.12	0.08
			H25.08.10		0.10	0.07
			H26.03.06		0.09	0.07
			H26.08.15		0.08	0.06
			H27.03.03		0.09	0.07
H27.08.18				0.09	0.08	
H28.02.22				0.08	0.07	
H28.08.15				0.08	0.07	
		H29.02.13		0.08	0.07	
33	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	除染前	0.26	0.14	
			除染後	0.10	0.11	
		H24.08.22		0.10	0.07	
		H25.08.10		0.16	0.10	
		H26.03.06		0.23	0.10	
		H26.08.15		0.08	0.06	
		H27.03.03		0.08	0.07	
		H27.08.18		0.08	0.06	
		H28.02.22		0.08	0.06	
		H28.08.15		0.15	0.08	
		H29.02.13		0.08	0.06	
34	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	除染前	0.47	0.13	
			除染後	0.18	0.13	
		H24.08.22		0.17	0.08	
		H25.08.10		0.23	0.07	
		H26.03.06		0.18	0.07	
		H26.08.15		0.07	0.05	
		H27.03.03		0.13	0.07	
		H27.08.18		0.15	0.07	
		H28.02.22		0.11	0.08	
		H28.08.15		0.13	0.08	
		H29.02.13		0.11	0.07	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
	35	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	除染前	0.69	0.13	
				除染後	0.17	0.10	
			H24.02.24	0.17	0.09		
			H24.08.22	0.12	0.09		
			H25.08.10	0.17	0.07		
			H26.03.06	0.13	0.07		
			H26.08.15	0.08	0.06		
			H27.03.03	0.13	0.07		
			H27.09.14	0.09	0.05		
			H28.02.22	0.11	0.06		
			H28.08.15	0.10	0.06		
	H29.02.13	0.09	0.06				
	36	屋内運動場南側雨どい下近くの土	H23.11.14	除染前	0.49	0.15	
				除染後	0.12	0.12	
			H24.08.22	0.08	0.07		
			H25.08.10	0.13	0.08		
			H26.03.06	0.13	0.07		
			H26.08.15	0.06	0.05		
			H27.03.03	0.10	0.06		
			H27.09.14	0.09	0.06		
			H28.02.22	0.09	0.06		
			H28.08.15	0.09	0.07		
			H29.02.13	0.08	0.06		
	50	体育用具収納庫北西側雨どい下の土	H23.11.14	除染前	0.46	0.14	
				除染後	0.11	0.08	
			H24.08.22	0.15	0.08		
			H25.08.10	0.10	0.08		
			H26.03.06	0.12	0.09		
			H26.08.15	0.13	0.07		
			H27.03.03	0.12	0.09		
			H27.08.18	0.10	0.08		
			H28.02.22	0.12	0.09		
			H28.08.15	0.12	0.07		
			H29.02.13	0.11	0.08		
	51	体育用具収納庫北東側雨どい下の土	H23.11.14	除染前	0.54	0.13	
				除染後	0.13	0.08	
H24.08.22			0.16	0.09			
H25.08.10			0.11	0.08			
H26.03.06			0.13	0.08			
H26.08.15			0.12	0.08			
H27.03.03			0.11	0.08			
H27.08.18			0.10	0.08			
H28.02.22			0.11	0.07			
H28.08.15			0.10	0.08			
H29.02.13			0.12	0.08			
20	特別教室棟 渡り廊下 雨どい(1)アスファルト	H23.11.14	除染前	0.33	0.11		
			除染後	0.10	0.08		
		H24.08.15	0.13	0.08			
		H25.08.26	0.12	0.07			
		H26.03.06	0.14	0.07			
		H26.08.15	0.11	0.06			
		H27.03.04	0.10	0.07			
		H27.08.25	0.09	0.05			
		H28.02.22	0.11	0.07			
		H28.08.12	0.12	0.07			
		H29.02.10	0.11	0.05			
		22	特別教室棟 渡り廊下 雨どい(3)アスファルト	H23.11.14	除染前	0.33	0.11
					除染後	0.11	0.08
				H24.08.15	0.13	0.08	
H25.08.26	0.12			0.07			
H26.03.06	0.10			0.06			
H26.08.15	0.12			0.07			
H27.03.04	0.11			0.06			
H27.08.25	0.08			0.06			
H28.02.22	0.11			0.06			
H28.08.12	0.12			0.06			
H29.02.10	0.10			0.06			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
富士見中学校(9)	26	特別教室棟 渡り廊下 雨どい(7)アスファルト	H23.11.14	除染前	0.35	0.11
				除染後	0.10	0.08
			H24.08.15	0.10	0.08	
			H25.08.26	0.10	0.07	
			H26.03.06	0.10	0.05	
			H26.08.15	0.11	0.06	
			H27.03.04	0.09	0.07	
			H27.08.25	0.10	0.05	
			H28.02.22	0.09	0.06	
			H28.08.12	0.09	0.06	
	H29.02.10	0.12	0.06			
	30	駐輪場 雨どい(2)	H23.11.14	除染前	0.27	-
				除染後	0.13	0.11
			H24.08.15	0.11	0.09	
			H25.08.26	0.11	0.08	
			H26.03.06	0.10	0.09	
			H26.08.15	0.11	0.09	
			H27.03.04	0.12	0.07	
			H27.08.25	0.11	0.07	
			H28.02.22	0.11	0.08	
			H28.08.12	0.10	0.08	
	H29.02.10	0.09	0.06			
	31	駐輪場 雨どい(3)	H23.11.14	除染前	0.27	-
				除染後	0.10	0.08
			H24.08.15	0.13	0.08	
			H25.08.26	0.11	0.08	
			H26.03.06	0.14	0.09	
			H26.08.15	0.13	0.08	
			H27.03.04	0.11	0.07	
			H27.08.25	0.10	0.07	
			H28.02.22	0.11	0.08	
			H28.08.12	0.10	0.07	
	H29.02.10	0.11	0.06			
	34	駐輪場 雨どい(6)アスファルト	H23.11.14	除染前	0.28	0.12
				除染後	0.13	0.10
			H24.08.15	0.12	0.09	
			H25.08.26	0.12	0.09	
			H26.03.06	0.12	0.08	
			H26.08.15	0.12	0.07	
			H27.03.04	0.11	0.07	
			H27.08.25	0.09	0.06	
			H28.02.22	0.10	0.07	
H28.08.12			0.09	0.07		
H29.02.10	0.09	0.07				
36	物置 雨どい(2)	H23.11.14	除染前	0.26	0.10	
			除染後	0.16	0.09	
		H24.08.15	0.12	0.08		
		H25.08.26	0.11	0.08		
		H26.03.06	0.14	0.08		
		H26.08.15	0.13	0.08		
		H27.03.04	0.11	0.08		
		H27.08.25	0.10	0.07		
		H28.02.22	0.12	0.07		
		H28.08.12	0.13	0.07		
H29.02.10	0.12	0.07				
47	体育用具収納庫 雨どい(1)	H23.11.14	除染前	0.46	0.18	
			除染後	0.15	0.12	
		H24.02.22	0.12	0.10		
		H24.08.15	0.13	0.10		
		H25.08.26	0.11	0.10		
		H26.03.06	0.10	0.08		
		H26.08.15	0.10	0.08		
		H27.03.04	0.07	0.07		
		H27.08.25	0.09	0.08		
		H28.02.22	0.09	0.08		
H28.08.12	0.09	0.07				
H29.02.10	0.09	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
	48	体育用具収納庫 雨どい(2)	H23.11.14	除染前	0.78	0.25	
				除染後	0.13	0.10	
			H24.02.22		0.13	0.10	
			H24.08.15		0.08	0.08	
			H25.08.26		0.23	0.12	
			H26.03.06		0.20	0.15	
			H26.08.15		0.18	0.14	
			H27.03.04		0.10	0.09	
			H27.08.25		0.15	0.10	
			H28.02.22		0.15	0.11	
			H28.08.12		0.16	0.11	
		H29.02.10		0.13	0.09		
野田中学校(2)	8	体育小屋裏雨樋②	H23.11.14	除染前	0.39	0.12	
				除染後	0.17	0.12	
			H24.02.22		0.14	0.09	
			H24.08.15		0.17	0.09	
			H25.08.29		0.17	0.06	
			H26.03.03		0.14	0.08	
			H26.08.13		0.13	0.08	
			H27.03.04		0.09	0.08	
			H27.08.25		0.15	0.07	
			H28.02.24		0.14	0.07	
			H28.08.26		0.14	0.07	
			H29.02.10		0.14	0.07	
	33	体育館南側グレーチング	H23.11.14	除染前	0.29	0.16	
				除染後	0.10	0.11	
			H24.08.15		0.10	0.09	
			H25.08.29		0.06	0.06	
			H26.03.03		0.07	0.06	
			H26.08.13		0.06	0.06	
			H27.03.04		0.07	0.06	
			H27.08.25		0.06	0.06	
			H28.02.24		0.06	0.05	
			H28.08.26		0.06	0.05	
					H29.02.10		0.07
	12	渡り廊下 雨樋(4)	H23.11.14	除染前	0.28	0.10	
				除染後	0.17	0.09	
			H24.08.27		0.10	0.08	
			H25.08.30		0.08	0.08	
H26.03.04				0.19	0.08		
H26.08.15				0.12	0.08		
H27.03.03				0.11	0.08		
H27.08.21				0.08	0.09		
H28.02.18				0.08	0.08		
H28.08.03				0.07	0.06		
				H29.02.23		0.07	0.07
21			トイレ(女) 雨樋	H23.11.14	除染前	0.37	0.12
					除染後	0.17	0.09
				H24.08.27		0.12	0.08
				H25.08.30		0.09	0.09
	H26.03.04			0.10	0.08		
	H26.08.15			0.09	0.08		
	H27.03.03			0.11	0.08		
	H27.08.21			0.09	0.07		
	H28.02.18			0.10	0.09		
H28.08.03		0.10	0.07				
		H29.02.23		0.11	0.08		
26	体育用具収納庫 雨樋(1)	H23.11.14	除染前	0.68	0.14		
			除染後	0.18	0.09		
		H24.08.27		0.19	0.11		
		H25.08.30		0.12	0.08		
		H26.03.04		0.15	0.08		
		H26.08.15		0.11	0.07		
		H27.03.03		0.16	0.11		
		H27.08.21		0.11	0.07		
		H28.02.18		0.11	0.08		
H28.08.03		0.12	0.07				
		H29.02.23		0.11	0.07		

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
城南中学校(9)	27	体育用具収納庫 雨樋(2)	H23.11.14	除染前	0.36	0.14
				除染後	0.15	0.11
			H24.08.27		0.16	0.11
			H25.08.30		0.19	0.11
			H26.03.04		0.18	0.12
			H26.08.15		0.16	0.10
			H27.03.03		0.11	0.07
			H27.08.21		0.13	0.10
			H28.02.18		0.15	0.11
			H28.08.03		0.16	0.09
			H29.02.23		0.14	0.09
	28	体育館 雨樋(1)	H23.11.14	除染前	1.14	0.27
				除染後	0.24	0.12
			H24.02.27		0.15	0.12
			H24.08.27		0.21	0.12
			H25.08.30		0.18	0.10
			H26.03.04		0.15	0.09
			H26.08.15		0.07	0.06
			H27.03.03		0.15	0.08
			H27.08.21		0.06	0.05
			H28.02.18		0.11	0.09
	H28.08.03		0.07	0.05		
			H29.02.23		0.10	0.06
	29	体育館 雨樋(2)	H23.11.14	除染前	0.47	0.26
				除染後	0.15	0.14
			H24.08.27		0.14	0.09
			H25.08.30		0.12	0.09
			H26.03.04		0.13	0.08
			H26.08.15		0.14	0.09
			H27.03.03		0.12	0.09
			H27.08.21		0.07	0.06
			H28.02.18		0.09	0.08
			H28.08.03		0.10	0.06
			H29.02.23		0.08	0.07
	31	体育館 雨樋(3)	H23.11.14	除染前	0.76	0.24
				除染後	0.21	0.16
			H24.02.27		0.21	0.13
			H24.08.27		0.09	0.16
			H25.08.30		0.24	0.11
			H26.03.04		0.21	0.10
			H26.08.15		0.18	0.09
			H27.03.03		0.18	0.09
			H27.08.21		0.11	0.07
H28.02.18				0.14	0.08	
H28.08.03		0.14	0.08			
		H29.02.23		0.12	0.07	
32	体育館 雨樋(4)	H23.11.14	除染前	0.64	0.26	
			除染後	0.12	0.12	
		H24.08.27	除染前	0.25	0.13	
			除染後	0.22	0.13	
		H24.11.15		0.18	0.09	
		H25.08.30		0.18	0.09	
		H26.03.04		0.15	0.08	
		H26.08.15		0.10	0.08	
		H27.03.03		0.13	0.07	
		H27.08.21		0.07	0.06	
H28.02.18		0.11	0.07			
H28.08.03		0.11	0.06			
		H29.02.23		0.08	0.07	
33	体育館 雨樋(5)	H23.11.14	除染前	0.62	0.20	
			除染後	0.20	0.14	
		H24.08.27		0.16	0.08	
		H25.08.30		0.19	0.09	
		H26.03.04		0.19	0.09	
		H26.08.15		0.08	0.07	
		H27.03.03		0.16	0.09	
		H27.08.21		0.07	0.07	
		H28.02.18		0.13	0.08	
		H28.08.03		0.13	0.06	
		H29.02.23		0.11	0.07	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
芳野中学校(6)	13	体育館北雨どい(土)	H23.11.21	除染前	0.29	0.12
				除染後	0.14	0.10
			H24.08.08	0.14	0.08	
			H25.08.21	0.11	0.07	
			H26.02.28	0.12	0.08	
			H26.08.12	0.11	0.07	
			H27.03.05	0.12	0.06	
			H27.08.19	0.11	0.06	
			H28.03.01	0.07	0.07	
			H28.08.16	0.10	0.06	
	H29.02.20	0.11	0.06			
	14	体育館北西雨どい(土)	H23.11.21	除染前	0.37	0.11
				除染後	0.14	0.10
			H24.08.08	0.16	0.08	
			H25.08.21	0.13	0.07	
			H26.02.28	0.13	0.07	
			H26.08.12	0.12	0.07	
			H27.03.05	0.10	0.07	
			H27.08.19	0.13	0.06	
			H28.03.01	0.07	0.07	
			H28.08.16	0.11	0.06	
	H29.02.20	0.10	0.07			
	17	体育館南西雨どい(土)	H23.11.21	除染前	0.69	0.20
				除染後	0.19	0.17
			H24.02.22	0.13	0.11	
			H24.08.08	0.19	0.10	
			H25.08.21	0.16	0.09	
			H26.02.28	除染前	0.32	0.09
				除染後	0.23	0.11
			H26.08.12	0.21	0.11	
			H27.03.05	0.12	0.07	
			H27.08.19	0.07	0.05	
	H28.03.01	0.05	0.06			
	H28.08.16	0.12	0.07			
	H29.02.20	0.12	0.07			
	18	体育館南西角雨どい(土)	H23.11.21	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.08	0.17	0.08	
			H25.08.21	0.12	0.08	
			H26.02.28	0.19	0.07	
			H26.08.12	0.13	0.07	
			H27.03.05	0.11	0.06	
H27.08.19			0.05	0.06		
H28.03.01			0.06	0.05		
H28.08.16			0.09	0.06		
H29.02.20	0.09	0.07				
34	自転車置場雨どい③(土)	H23.11.21	除染前	0.56	0.13	
			除染後	0.15	0.09	
		H24.02.22	0.11	0.09		
		H24.08.08	0.15	0.08		
		H25.08.21	0.14	0.09		
		H26.02.28	0.13	0.06		
		H26.08.12	0.13	0.08		
		H27.03.05	0.06	0.05		
		H27.08.19	0.06	0.05		
		H28.03.01	0.04	0.05		
H28.08.16	0.09	0.06				
H29.02.20	0.08	0.05				
37	柔剣道場渡廊下雨どい(土)	H23.11.21	除染前	0.39	0.11	
			除染後	0.13	0.08	
		H24.08.08	0.12	0.08		
		H25.08.21	0.12	0.09		
		H26.02.28	0.16	0.08		
		H26.08.12	0.13	0.08		
		H27.03.05	0.11	0.06		
		H27.08.19	0.08	0.07		
		H28.03.01	0.06	0.05		
		H28.08.16	0.12	0.07		
H29.02.20	0.13	0.07				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	21	柔剣道場雨どい下側溝上	H23.11.21	除染前	0.28	0.12
				除染後	0.19	0.10
			H24.08.27	0.10	0.09	
			H25.08.27	0.15	0.10	
			H26.03.07	0.13	0.09	
			H26.08.12	0.13	0.09	
			H27.03.06	0.12	0.08	
			H27.08.19	0.11	0.07	
			H28.02.29	0.12	0.08	
			H28.08.15	0.10	0.09	
	H29.02.13	0.11	0.09			
	26	普通教室棟裏雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.62	0.27
				除染後	0.18	0.10
			H24.08.27	0.19	0.12	
			H25.08.27	0.21	0.10	
			H26.03.07	0.27	0.13	
			H26.08.12	0.15	0.11	
			H27.03.06	0.16	0.09	
			H27.08.19	0.14	0.07	
			H28.02.29	0.23	0.11	
			H28.08.15	0.14	0.10	
	H29.02.13	0.12	0.10			
	27	普通教室棟裏雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.30	0.13
				除染後	0.17	0.08
			H24.08.27	0.09	0.07	
			H25.08.27	0.10	0.07	
			H26.03.07	0.12	0.09	
			H26.08.12	0.10	0.09	
			H27.03.06	0.11	0.08	
			H27.08.19	0.11	0.06	
			H28.02.29	0.11	0.07	
			H28.08.15	0.09	0.07	
	H29.02.13	0.10	0.08			
	28	普通教室棟裏雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.52	0.17
				除染後	0.19	0.12
			H24.08.27	0.15	0.10	
			H25.08.27	0.11	0.08	
			H26.03.07	0.23	0.10	
			H26.08.12	0.19	0.09	
			H27.03.06	0.18	0.10	
			H27.08.19	0.17	0.08	
			H28.02.29	0.16	0.09	
H28.08.15			0.09	0.09		
H29.02.13	0.15	0.10				
33	渡り廊下雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.46	0.10	
			除染後	0.15	0.08	
		H24.08.27	0.09	0.07		
		H25.08.27	0.09	0.06		
		H26.03.07	0.07	0.07		
		H26.08.12	0.07	0.08		
		H27.03.06	0.08	0.07		
		H27.08.19	0.09	0.06		
		H28.02.29	0.07	0.07		
		H28.08.15	0.07	0.07		
H29.02.13	0.07	0.07				
36	下足置場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.37	0.12	
			除染後	0.12	0.10	
		H24.08.27	0.08	0.07		
		H25.08.27	0.10	0.09		
		H26.03.07	0.11	0.08		
		H26.08.12	0.09	0.09		
		H27.03.06	0.09	0.07		
		H27.08.19	0.09	0.07		
		H28.02.29	0.08	0.08		
		H28.08.15	0.12	0.09		
H29.02.13	0.11	0.09				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
東中学校(12)	38	下足置場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.08.27		0.08	0.08
			H25.08.27		0.10	0.08
			H26.03.07		0.15	0.09
			H26.08.12		0.12	0.09
			H27.03.06		0.06	0.06
			H27.08.19		0.12	0.07
			H28.02.29		0.11	0.08
			H28.08.15		0.11	0.07
			H29.02.13		0.10	0.08
	53	渡り廊下・屋内運動場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.54	0.18
				除染後	0.15	0.11
			H24.08.27		0.22	0.08
			H25.08.27		0.17	0.10
			H26.03.07		0.19	0.10
			H26.08.12		0.15	0.09
			H27.03.06		0.17	0.08
			H27.08.19		0.15	0.08
			H28.02.29		0.15	0.08
			H28.08.15		0.15	0.10
			H29.02.13		0.13	0.09
	54	渡り廊下・屋内運動場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.94	0.23
				除染後	0.17	0.11
			H24.02.27		0.16	0.10
			H24.08.27		0.19	0.10
			H25.08.27		0.22	0.10
			H26.03.07		0.21	0.10
			H26.08.12		0.17	0.11
			H27.03.06		0.15	0.08
			H27.08.19		0.18	0.09
			H28.02.29		0.12	0.09
			H28.08.15		0.13	0.08
	H29.02.13		0.14	0.08		
	58	渡り廊下・屋内運動場雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.63	0.17
				除染後	0.18	0.13
H24.02.27				0.15	0.09	
H24.08.27				0.11	0.09	
H25.08.27				0.09	0.07	
H26.03.07				0.12	0.08	
H26.08.12				0.10	0.07	
H27.03.06				0.11	0.06	
H27.08.19				0.10	0.06	
H28.02.29				0.10	0.06	
H28.08.15				0.09	0.06	
H29.02.13		0.09	0.07			
61	ゴミ庫雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.31	0.10	
			除染後	0.18	0.09	
		H24.08.27		0.10	0.08	
		H25.08.27		0.11	0.10	
		H26.03.07		0.09	0.08	
		H26.08.12		0.08	0.08	
		H27.03.06		0.07	0.07	
		H27.08.19		0.10	0.07	
		H28.02.29		0.08	0.07	
		H28.08.15		0.09	0.08	
		H29.02.13		0.09	0.09	
62	ゴミ庫雨どい下の土	H23.11.21	除染前	0.49	0.12	
			除染後	0.14	0.10	
		H24.08.27		0.13	0.09	
		H25.08.27		0.11	0.10	
		H26.03.07		0.13	0.08	
		H26.08.12		0.11	0.10	
		H27.03.06		0.07	0.08	
		H27.08.19		0.11	0.07	
		H28.02.29		0.10	0.08	
		H28.08.15		0.09	0.08	
		H29.02.13		0.09	0.08	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
南古谷中学校(2)	9	ごみ庫西雨どい下浸透マス上(蓋なし)	H23.11.22	除染前	0.30	0.12	
				除染後	0.11	0.10	
			H24.08.08		0.10	0.08	
			H25.08.27		0.21	0.09	
			H26.02.28		0.24	0.10	
			H26.08.12		0.08	0.08	
			H27.03.05		0.09	0.09	
			H27.08.19		0.10	0.07	
			H28.02.28		0.07	0.08	
			H28.08.16		0.11	0.09	
			H29.02.13		0.09	0.09	
		11	物置北雨どい前(土)	H23.11.22	除染前	0.34	0.14
				除染後	0.13	0.10	
	H24.02.27				0.15	0.11	
	H24.08.08				0.20	0.09	
	H25.08.27				0.17	0.11	
	H26.02.28				0.18	0.11	
	H26.08.12				0.10	0.10	
	H27.03.05				0.14	0.09	
	H27.08.19				0.12	0.08	
H28.02.28				0.10	0.08		
		H28.08.16		0.10	0.08		
		H29.02.13		0.11	0.08		
	39	倉庫焼窯庫北西雨どい出口下土	H23.11.21	除染前	0.60	0.13	
			H23.11.22	除染後	0.16	0.12	
			H24.08.23		0.19	0.10	
			H25.08.23		0.14	0.09	
			H26.02.24		0.18	0.10	
			H26.08.06		0.14	0.09	
			H27.03.06		0.18	0.09	
			H27.08.31		0.13	0.07	
			H28.02.19		0.13	0.08	
			H28.08.09		0.08	0.07	
			H29.02.21		0.09	0.08	
		40	倉庫焼窯庫北中央雨どい出口下土	H23.11.21	除染前	0.85	0.22
	H23.11.22			除染後	0.17	0.11	
	H24.02.21				0.12	0.13	
	H24.08.23				0.23	0.10	
	H25.08.23				0.18	0.10	
	H26.02.24				0.17	0.10	
	H26.08.06				0.16	0.09	
	H27.03.06				0.15	0.09	
	H27.08.31				0.12	0.07	
	H28.02.19				0.16	0.09	
			H28.08.09		0.11	0.07	
			H29.02.21		0.12	0.07	
		41	倉庫焼窯庫北東雨どい出口下土	H23.11.21	除染前	0.35	0.10
	H23.11.22			除染後	0.13	0.08	
	H24.08.23			除染前	0.27	0.10	
				除染後	0.13	0.08	
	H24.11.15				0.12	0.08	
	H25.08.23				0.11	0.09	
	H26.02.24				0.13	0.07	
	H26.08.06				0.13	0.07	
	H27.03.06				0.09	0.08	
	H27.08.31				0.11	0.07	
			H28.02.19		0.10	0.08	
			H28.08.09		0.10	0.07	
			H29.02.21		0.10	0.06	
		58	体育館渡り廊下東側雨どい南から1本目出口下コンクリート脇土	H23.11.21	除染前	0.27	-
	H23.11.22			除染後	0.14	0.09	
	H24.08.23				0.07	0.05	
	H25.08.23				0.06	0.05	
H26.02.24				0.08	0.06		
H26.08.06				0.05	0.05		
H27.03.06				0.06	0.05		
H27.08.31				0.08	0.04		
H28.02.19				0.05	0.05		
H28.08.09				0.05	0.04		
		H29.02.21		0.05	0.05		

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値	
				地上5cm	地上50cm
				単位: $\mu$ Sv/h	
高階中学校(10)	73	体育館北側雨どい西端出口下土	H23.11.21 除染前	0.41	0.12
			H23.11.22 除染後	0.12	0.10
			H24.08.23	0.08	0.07
			H25.08.23	0.18	0.08
			H26.02.24	0.09	0.06
			H26.08.06	0.18	0.07
			H27.03.06	0.15	0.07
			H27.08.31	0.15	0.07
			H28.02.19	0.14	0.07
			H28.08.09	0.11	0.06
			H29.02.21	0.05	0.05
	74	体育館西側雨どい北から1本目出口下土	H23.11.21 除染前	0.52	0.17
			H23.11.22 除染後	0.18	0.11
			H24.08.23	0.09	0.06
			H25.08.23	0.21	0.09
			H26.02.24	0.18	0.09
			H26.08.06	0.18	0.08
			H27.03.06	0.15	0.07
			H27.08.31	0.18	0.07
			H28.02.19	0.16	0.08
			H28.08.09	0.13	0.06
			H29.02.21	0.05	0.05
	75	体育館西側雨どい北から2本目出口下土	H23.11.21 除染前	0.68	0.21
			H23.11.22 除染後	0.18	0.11
			H24.08.23	0.10	0.06
			H25.08.23	0.21	0.08
			H26.02.24	0.17	0.08
			H26.08.06	0.17	0.07
			H27.03.06	0.16	0.07
			H27.08.31	0.14	0.06
			H28.02.19	0.14	0.07
			H28.08.09	0.12	0.06
			H29.02.21	0.06	0.04
	76	体育館西側雨どい北から3本目出口下土	H23.11.21 除染前	1.05	0.22
			H23.11.22 除染後	0.19	0.09
			H24.02.21	0.15	0.10
			H24.08.23	0.10	0.06
			H25.08.23	0.18	0.07
			H26.02.24	0.12	0.07
			H26.08.06	0.13	0.08
			H27.03.06	0.13	0.06
			H27.08.31	0.12	0.06
H28.02.19			0.11	0.07	
H28.08.09			0.11	0.06	
H29.02.21	0.05	0.05			
77	体育館西側雨どい北から4本目出口下土	H23.11.21 除染前	0.70	0.20	
		H23.11.22 除染後	0.15	0.10	
		H24.08.23	0.16	0.09	
		H25.08.23	0.13	0.07	
		H26.02.24	0.15	0.08	
		H26.08.06	0.15	0.07	
		H27.03.06	0.11	0.06	
		H27.08.31	0.12	0.07	
		H28.02.19	0.14	0.07	
		H28.08.09	0.11	0.05	
		H29.02.21	0.09	0.06	
78	体育館西側雨どい北から5本目出口下土	H23.11.21 除染前	0.79	0.16	
		H23.11.22 除染後	0.19	0.09	
		H24.08.23	0.18	0.08	
		H25.08.23	0.14	0.08	
		H26.02.24	0.15	0.08	
		H26.08.06	0.12	0.07	
		H27.03.06	0.12	0.06	
		H27.08.31	0.14	0.05	
		H28.02.19	0.12	0.07	
		H28.08.09	0.11	0.05	
		H29.02.21	0.10	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階西中学校(7)	26	校舎南側 グレーチング雨どい(3)	H23.11.21	除染前	0.26	0.12
				除染後	0.14	0.09
			H24.08.15	0.09	0.07	
			H25.08.23	0.08	0.07	
			H26.02.24	0.08	0.07	
			H26.08.06	0.07	0.06	
			H27.02.09	0.08	0.07	
			H27.09.14	0.07	0.06	
			H28.02.19	0.08	0.07	
			H28.08.09	0.06	0.06	
	H29.02.21	0.07	0.05			
	31	校舎南側 グレーチング雨どい(8)	H23.11.21	除染前	0.36	0.13
				除染後	0.11	0.07
			H24.02.27	0.12	0.08	
			H24.08.15	0.10	0.06	
			H25.08.23	0.09	0.06	
			H26.02.24	0.08	0.07	
			H26.08.06	0.08	0.06	
			H27.02.09	0.07	0.06	
			H27.09.14	0.07	0.05	
			H28.02.19	0.08	0.06	
	H28.08.09	0.06	0.06			
	H29.02.21	0.06	0.05			
	32	校舎南側 グレーチング雨どい(9)	H23.11.21	除染前	0.31	0.12
				除染後	0.13	0.09
			H24.08.15	0.10	0.06	
			H25.08.23	0.09	0.06	
			H26.02.24	0.08	0.06	
			H26.08.06	0.07	0.05	
			H27.02.09	0.08	0.06	
			H27.09.14	0.08	0.06	
			H28.02.19	0.08	0.05	
			H28.08.09	0.07	0.06	
	H29.02.21	0.07	0.05			
	33	校舎南側 グレーチング雨どい(10)	H23.11.21	除染前	0.30	0.12
				除染後	0.11	0.07
			H24.08.15	除染前	0.11	0.07
			H25.08.23	0.08	0.06	
			H26.02.24	0.08	0.06	
			H26.08.06	0.07	0.06	
			H27.02.09	0.08	0.05	
H27.09.14			0.06	0.06		
H28.02.19			0.08	0.05		
H28.08.09			0.07	0.06		
H29.02.21	0.07	0.06				
58	給食搬入口 軒下のコケ	H23.11.21	除染前	0.37	-	
			除染後	0.15	-	
		H24.02.27	0.15	-		
		H24.08.15	除染前	0.28	0.13	
			除染後	0.15	0.11	
		H24.11.15	0.19	0.14		
		H25.08.23	0.11	0.07		
		H26.02.24	0.27	0.12		
		H26.08.06	0.09	0.10		
		H27.02.09	0.08	0.08		
H27.09.14	0.11	0.07				
H28.02.19	0.09	0.09				
H28.08.09	0.10	0.07				
H29.02.21	0.09	0.08				
80	体育館 グレーチング雨どい(10)	H23.11.21	除染前	0.34	0.12	
			除染後	0.19	0.10	
		H24.08.15	0.14	0.06		
		H25.08.23	0.14	0.06		
		H26.02.24	0.14	0.05		
		H26.08.06	0.12	0.06		
		H27.02.09	0.10	0.06		
		H27.09.14	0.09	0.05		
		H28.02.19	0.10	0.05		
		H28.08.09	0.08	0.05		
H29.02.21	0.09	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	102	渡り廊下 グレーチング雨どい(13)	H23.11.21	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.10	0.10
				H24.08.15	0.09	0.07
				H25.08.23	0.08	0.06
				H26.02.24	0.08	0.06
				H26.08.06	0.08	0.06
				H27.02.09	0.08	0.06
				H27.09.14	0.11	0.08
				H28.02.19	0.08	0.06
				H28.08.09	0.07	0.05
	H29.02.21	0.10	0.06			
寺尾中学校(8)	15	焼き窯庫北側雨樋下	H23.11.21	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.15	0.08
			H24.08.08	除染前	0.36	0.09
				除染後	0.11	0.07
				H24.11.15	0.12	0.08
				H25.08.28	0.14	0.08
				H26.02.26	0.13	0.08
				H26.08.13	0.11	0.08
				H27.03.04	0.11	0.06
				H27.08.31	0.13	0.07
		H28.02.28	0.10	0.07		
		H28.08.16	0.12	0.07		
		H29.02.21	0.10	0.07		
	16	焼き窯庫南側雨樋下	H23.11.21	除染前	0.40	0.11
				除染後	0.12	0.09
			H24.08.08	除染前	0.39	0.10
				除染後	0.13	0.09
				H24.11.15	0.21	0.11
				H25.08.28	0.15	0.09
				H26.02.26	0.15	0.09
				H26.08.13	0.15	0.09
				H27.03.04	0.14	0.08
				H27.08.31	0.17	0.06
		H28.02.28	0.14	0.08		
		H28.08.16	0.14	0.07		
		H29.02.21	0.15	0.08		
	18	ボール庫北側雨樋下	H23.11.21	除染前	0.29	0.10
				除染後	0.10	0.09
			H24.08.08	0.15	0.08	
			H25.08.28	0.14	0.08	
			H26.02.26	0.17	0.08	
			H26.08.13	0.12	0.08	
			H27.03.04	0.12	0.08	
			H27.08.31	0.15	0.08	
			H28.02.28	0.12	0.07	
			H28.08.16	-	-	
	H29.02.21	0.11	0.07			
23	No1ゴミ庫西側雨樋下	H23.11.21	除染前	0.33	0.11	
			除染後	0.16	0.10	
			H24.08.08	0.21	0.09	
			H25.08.28	0.17	0.08	
			H26.02.26	0.17	0.10	
			H26.08.13	0.13	0.09	
			H27.03.04	0.11	0.08	
			H27.08.31	0.13	0.08	
			H28.02.28	0.10	0.07	
			H28.08.16	-	-	
	H29.02.21	0.09	0.08			
24	No2ゴミ庫西側	H23.11.21	除染前	0.28	0.10	
			除染後	0.16	0.08	
			H24.08.08	0.12	0.09	
			H25.08.28	0.12	0.08	
			H26.02.26	0.12	0.08	
			H26.08.13	0.10	0.08	
			H27.03.04	0.08	0.08	
			H27.08.31	0.12	0.07	
			H28.02.28	0.09	0.07	
			H28.08.16	-	-	
	H29.02.21	0.09	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
砂中学校(4)	30	管理棟第2技術室東側雨樋	H23.11.21	除染前	1.08	0.22
				除染後	0.13	0.10
			H24.02.27		0.13	0.11
			H24.08.08		0.11	0.10
			H25.08.28		0.11	0.09
			H26.02.26		0.09	0.08
			H26.08.13		0.24	0.09
			H27.03.04		0.17	0.07
			H27.08.31		0.07	0.06
			H28.02.28		0.22	0.08
	H28.08.16		0.06	0.07		
	H29.02.21		0.08	0.07		
	32	体育館外階段下雨樋地上面	H23.11.21	除染前	0.61	0.15
				除染後	0.23	0.11
			H24.02.27		0.22	0.12
			H24.08.08		0.22	0.11
			H25.08.28		0.21	0.10
			H26.02.26		0.20	0.09
			H26.08.13		0.17	0.09
			H27.03.04		0.15	0.10
			H27.08.31		0.16	0.09
			H28.02.28		0.10	0.08
	H28.08.16		0.09	0.06		
	H29.02.21		0.11	0.08		
	34	管理棟調理室前雨樋脇	H23.11.21	除染前	0.50	0.19
				除染後	0.19	0.18
			H24.08.08		0.12	0.11
			H25.08.28		0.16	0.10
			H26.02.26		0.11	0.09
			H26.08.13		0.09	0.07
H27.03.04				0.09	0.08	
H27.08.31				0.12	0.08	
H28.02.28				0.08	0.06	
H28.08.16				0.12	0.09	
H29.02.21		0.09	0.07			
13	体育用具小屋裏南	H23.11.21	除染前	0.49	0.32	
			除染後	0.12	0.14	
		H24.02.27		0.16	0.11	
		H24.08.15		0.15	0.10	
		H25.08.28		0.15	0.10	
		H26.02.26		0.14	0.10	
		H26.08.13		0.14	0.10	
		H27.03.04		0.10	0.09	
		H27.08.18		0.10	0.08	
		H28.02.28		0.13	0.08	
H28.08.15		0.12	0.09			
H29.02.13		0.09	0.08			
14	体育用具小屋裏中央	H23.11.21	除染前	0.83	0.26	
			除染後	0.15	0.12	
		H24.02.27		0.20	0.10	
		H24.08.15		0.20	0.10	
		H25.08.28		0.19	0.10	
		H26.02.26		0.20	0.12	
		H26.08.13		0.14	0.10	
		H27.03.04		0.09	0.10	
		H27.08.18		0.13	0.09	
		H28.02.28		0.11	0.06	
H28.08.15		0.09	0.07			
H29.02.13		0.12	0.09			
21	ゴミ庫裏雨どい下	H23.11.21	除染前	0.39	0.13	
			除染後	0.17	0.09	
		H24.08.15		0.17	0.08	
		H25.08.28		0.14	0.08	
		H26.02.26		0.13	0.09	
		H26.08.13		0.11	0.08	
		H27.03.04		0.11	0.07	
		H27.08.18		0.11	0.06	
		H28.02.28		0.11	0.09	
H28.08.15		0.12	0.07			
H29.02.13		0.11	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	28	プール雨どい下北	H23.11.21	除染前	0.35	0.12
				除染後	0.17	0.14
				H24.08.15	0.17	0.11
				H25.08.28	0.19	0.10
				H26.02.26	0.18	0.10
				H26.08.13	0.13	0.10
				H27.03.04	0.13	0.08
				H27.08.18	0.12	0.09
				H28.02.28	0.10	0.08
				H28.08.15	0.10	0.08
				H29.02.13	0.13	0.09
福原中学校(4)	29	浄化槽機械室、樋	H23.11.22	除染前	0.29	0.09
				除染後	0.16	0.09
				H24.08.15	0.22	0.07
				H25.08.30	0.18	0.08
				H26.03.04	0.18	0.09
				H26.08.13	0.16	0.08
				H27.03.06	0.17	0.07
				H27.08.21	0.13	0.06
				H28.02.18	0.17	0.08
				H28.08.03	0.16	0.07
				H29.02.23	0.14	0.06
	30	自転車置き場、樋	H23.11.22	除染前	0.33	0.11
				除染後	0.17	0.12
				H24.08.15	0.22	0.08
				H25.08.30	0.21	0.08
				H26.03.04	0.17	0.08
				H26.08.13	0.13	0.08
				H27.03.06	0.19	0.07
				H27.08.21	0.08	0.06
				H28.02.18	0.11	0.07
				H28.08.03	0.14	0.07
				H29.02.23	0.16	0.06
	32	ゴミ庫樋、土	H23.11.22	除染前	0.40	0.13
				除染後	0.16	0.13
				H24.02.22	0.17	0.11
				H24.08.15	0.19	0.10
				H25.08.30	0.15	0.11
				H26.03.04	0.19	0.10
				H26.08.13	0.14	0.09
				H27.03.06	0.16	0.10
				H27.08.21	0.15	0.09
				H28.02.18	0.17	0.11
				H28.08.03	0.10	0.08
	H29.02.23	0.16	0.09			
43	渡り廊下、縦樋、土	H23.11.22	除染前	0.40	0.11	
			除染後	0.18	0.11	
			H24.02.22	0.16	0.10	
			H24.08.15	0.13	0.09	
			H25.08.30	0.14	0.08	
			H26.03.04	0.15	0.08	
			H26.08.13	0.08	0.08	
			H27.03.06	0.11	0.07	
			H27.08.21	0.09	0.08	
			H28.02.18	0.13	0.08	
			H28.08.03	0.11	0.08	
	H29.02.23	0.11	0.07			
	17	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.18	0.10
				H24.08.27	0.11	0.09
				H25.08.26	0.11	0.07
				H26.02.26	0.08	0.08
				H26.08.13	0.11	0.07
				H27.02.16	0.08	0.07
				H27.08.25	0.09	0.05
				H28.02.24	0.08	0.05
				H28.08.26	0.08	0.06
				H29.02.10	0.07	0.07

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
大東中学校(12)※	18	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.16	0.09
			H24.08.27	0.12	0.09	
			H25.08.26	0.10	0.07	
			H26.02.26	0.09	0.06	
			H26.08.13	0.09	0.07	
			H27.02.16	0.08	0.06	
			H27.08.25	0.08	0.06	
			H28.02.24	0.07	0.07	
			H28.08.26	0.07	0.06	
	H29.02.10	0.08	0.06			
	19	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.27	0.10	0.07	
			H25.08.26	0.10	0.07	
			H26.02.26	0.10	0.07	
			H26.08.13	0.10	0.07	
			H27.02.16	0.09	0.07	
			H27.08.25	0.09	0.06	
			H28.02.24	0.08	0.06	
			H28.08.26	0.08	0.05	
	H29.02.10	0.08	0.06			
	20	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.33	0.11
				除染後	0.13	0.09
			H24.08.27	0.19	0.09	
			H25.08.26	0.08	0.07	
			H26.02.26	0.09	0.06	
			H26.08.13	0.09	0.06	
			H27.02.16	0.07	0.05	
			H27.08.25	0.08	0.06	
			H28.02.24	0.07	0.07	
			H28.08.26	0.07	0.05	
	H29.02.10	0.06	0.06			
	21	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.27	0.21	0.09	
			H25.08.26	0.11	0.08	
			H26.02.26	0.09	0.06	
			H26.08.13	0.09	0.07	
			H27.02.16	0.08	0.07	
			H27.08.25	0.08	0.06	
			H28.02.24	0.07	0.07	
H28.08.26			0.09	0.06		
H29.02.10	0.08	0.06				
23	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.26	0.11	
			除染後	0.15	0.10	
		H24.08.27	0.08	0.09		
		H25.08.26	0.10	0.07		
		H26.02.26	0.09	0.07		
		H26.08.13	0.10	0.06		
		H27.02.16	0.08	0.06		
		H27.08.25	0.08	0.08		
		H28.02.24	0.08	0.07		
		H28.08.26	0.09	0.06		
H29.02.10	0.08	0.07				
24	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.34	0.12	
			除染後	0.17	0.09	
		H24.08.27	0.06	0.05		
		H25.08.26	0.10	0.07		
		H26.02.26	0.09	0.07		
		H26.08.13	0.09	0.06		
		H27.02.16	0.07	0.06		
		H27.08.25	0.09	0.06		
		H28.02.24	0.08	0.06		
		H28.08.26	0.07	0.06		
H29.02.10	0.06	0.07				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値					
				地上5cm	地上50cm				
	50	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.54	0.13			
				除染後	0.18	0.11			
			H24.02.22		0.16	0.09			
			H24.08.27		0.09	0.07			
			H25.08.26		0.17	0.09			
			H26.02.26		0.15	0.05			
			H26.08.13		0.13	0.08			
			H27.02.16		0.08	0.06			
			H27.08.25		0.12	0.06			
			H28.02.24		0.10	0.07			
			H28.08.26		0.11	0.06			
			H29.02.10		0.10	0.08			
				51	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.34	0.11
							除染後	0.11	0.09
H24.08.27		0.11				0.08			
H25.08.26		0.10				0.08			
H26.02.26		0.13				0.08			
H26.08.13		0.11				0.08			
H27.02.16		0.11				0.06			
H27.08.25		0.11				0.06			
H28.02.24		0.11				0.07			
H28.08.26		0.12				0.06			
H29.02.10		0.11				0.07			
	52	雨どい下 土				H23.11.22	除染前	0.29	0.11
							除染後	0.12	0.09
						H24.08.27		0.12	0.08
			H25.08.26		0.13	0.07			
			H26.02.26		0.11	0.07			
			H26.08.13		0.08	0.07			
			H27.02.16		0.08	0.07			
			H27.08.25		0.11	0.06			
			H28.02.24		0.10	0.07			
			H28.08.26		0.09	0.06			
			H29.02.10		0.10	0.06			
				53	雨どい下 土	H23.11.22	除染前	0.90	0.13
							除染後	0.15	0.10
						H24.02.22		0.21	0.10
H24.08.27		0.13				0.08			
H25.08.26		0.15				0.09			
H26.02.26		0.17				0.09			
H26.08.13		0.15				0.10			
H27.02.16		0.16				0.09			
H27.08.25		0.16				0.08			
H28.02.24		0.14				0.09			
H28.08.26		0.14				0.08			
H29.02.10		0.12				0.08			
	56	雨どい下 土				H23.11.22	除染前	0.35	0.13
							除染後	0.15	0.11
			H24.08.27		0.11	0.07			
			H25.08.26		0.18	0.09			
			H26.02.26		0.18	0.09			
			H26.08.13		0.14	0.08			
			H27.02.16		0.15	0.08			
			H27.08.25		0.15	0.08			
			H28.02.24		0.12	0.08			
			H28.08.26		0.12	0.08			
			H29.02.10		0.12	0.08			
				60	雨どい下 マス	H23.11.22	除染前	0.26	0.09
							除染後	0.12	0.08
						H24.08.27		0.10	0.08
H25.08.26		0.12				0.06			
H26.02.26		0.05				0.05			
H26.08.13		0.06				0.06			
H27.02.16		0.07				0.05			
H27.08.25		-				-			
H28.02.24		-				-			
H28.08.26		-				-			
H29.02.10		-				-			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
大東西中学校(5)	58	焼窯庫南側雨どい下の土	H23.11.16	除染前	0.37	0.15
				除染後	0.20	0.12
			H24.03.08	除染前	0.22	0.11
				除染後	0.30	0.10
			H24.08.17	除染前	0.19	0.10
				除染後	0.17	0.11
			H24.11.15	0.13	0.09	
			H25.08.26	0.12	0.08	
			H26.02.26	0.15	0.09	
			H26.08.13	0.13	0.08	
			H27.02.16	0.14	0.09	
			H27.08.25	0.14	0.09	
			H28.02.08	0.12	0.09	
			H28.08.26	0.14	0.10	
	H29.02.06	0.27	0.12			
	61	物置南側の雨どい下の土	H23.11.16	除染前	0.20	0.10
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.17	除染前	0.16	0.08
				除染後	0.17	0.09
			H25.08.26	除染前	0.17	0.09
				除染後	0.17	0.09
			H26.02.26	除染前	0.19	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H26.08.13	除染前	0.15	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H27.02.16	除染前	0.15	0.09
				除染後	0.15	0.09
			H27.08.25	除染前	0.15	0.09
				除染後	0.15	0.09
	H28.02.08	除染前	0.15	0.08		
		除染後	0.15	0.08		
	H28.08.26	0.15	0.09			
	H29.02.06	0.31	0.11			
	66	灯油庫北側の雨どい下の砂利	H23.11.16	除染前	0.17	0.11
				除染後	0.15	0.12
			H24.03.08	除染前	0.15	0.09
				除染後	0.12	0.09
			H24.08.17	除染前	0.14	0.09
				除染後	0.14	0.08
			H25.08.26	除染前	0.12	0.09
				除染後	0.12	0.09
			H26.02.26	除染前	0.12	0.09
				除染後	0.11	0.08
			H26.08.13	除染前	0.11	0.08
除染後				0.11	0.08	
H27.02.16			除染前	0.11	0.08	
			除染後	0.09	0.08	
H27.08.25	除染前	0.09	0.08			
	除染後	0.09	0.08			
H28.02.08	0.09	0.08				
H28.08.26	0.09	0.08				
H29.02.06	0.40	0.15				
67	自転車置場の雨どい下の砂利	H23.11.16	除染前	0.28	0.11	
			除染後	0.15	0.10	
		H24.02.22	除染前	0.20	0.10	
			除染後	0.18	0.09	
		H24.08.17	除染前	0.20	0.09	
			除染後	0.17	0.09	
		H25.08.26	除染前	0.17	0.09	
			除染後	0.17	0.09	
		H26.02.26	除染前	0.16	0.07	
			除染後	0.16	0.08	
		H26.08.13	除染前	0.16	0.08	
			除染後	0.14	0.08	
		H27.02.16	除染前	0.14	0.08	
			除染後	0.15	0.09	
H27.08.25	除染前	0.15	0.09			
	除染後	0.15	0.09			
H28.02.08	除染前	0.15	0.07			
	除染後	0.13	0.07			
H28.08.26	0.11	0.09				
H29.02.06	0.38	0.12				
68	ゴミ庫北側の雨どい下の砂利	H23.11.16	除染前	0.16	0.12	
			除染後	0.25	0.11	
		H24.02.22	除染前	0.22	0.09	
			除染後	0.09	0.09	
		H24.08.17	除染前	0.14	0.10	
			除染後	0.17	0.09	
		H25.08.26	除染前	0.16	0.08	
			除染後	0.15	0.08	
		H26.02.26	除染前	0.15	0.08	
			除染後	0.15	0.07	
		H26.08.13	除染前	0.13	0.07	
除染後	0.11		0.09			
H27.02.16	0.11	0.09				
H27.08.25	0.11	0.09				
H28.02.08	0.11	0.09				
H28.08.26	0.11	0.09				
H29.02.06	0.11	0.09				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値				
				地上5cm	地上50cm			
霞ヶ関中学校(8)	28	便所雨とい(北側)下(土)	H23.11.22	除染前	0.31	0.11		
				除染後	0.17	0.10		
			H24.08.13	除染前	0.27	0.08		
				除染後	0.16	0.07		
			H24.11.15		0.19	0.09		
			H25.08.21		0.21	0.08		
			H26.02.21		0.26	0.09		
			H26.08.14		0.25	0.08		
			H27.02.27		0.23	0.07		
			H27.08.21		0.08	0.06		
			H28.02.17		0.21	0.09		
			H28.08.24		0.15	0.07		
			H29.02.03		0.16	0.07		
	29	体育館雨とい下 マス①	H23.11.22	除染前	0.34	0.13		
				除染後	0.19	0.09		
			H24.02.24		0.14	0.09		
			H24.08.13		0.18	0.09		
			H25.08.21		0.13	0.08		
			H26.02.21		0.13	0.08		
			H26.08.14		0.13	0.07		
			H27.02.27		0.11	0.06		
			H27.08.21		0.11	0.08		
			H28.02.17		0.12	0.07		
			H28.08.24		0.09	0.05		
			H29.02.03		0.11	0.06		
			32	体育館雨とい下 マス③	H23.11.22	除染前	0.26	0.09
	除染後	0.17				0.09		
	H24.08.13				0.15	0.06		
	H25.08.21				0.13	0.06		
	H26.02.21				0.12	0.05		
	H26.08.14				0.11	0.07		
	H27.02.27				0.10	0.06		
	H27.08.21				0.09	0.06		
	H28.02.17				0.10	0.06		
	H28.08.24				0.08	0.04		
	H29.02.03				0.09	0.05		
	34	No.35の前のマス			H23.11.22	除染前	0.27	0.14
						除染後	0.15	0.09
			H24.08.13		0.11	0.07		
			H25.08.21		0.09	0.07		
			H26.03.17		0.09	0.06		
			H26.08.14		0.08	0.06		
			H27.02.27		0.07	0.07		
			H27.08.21		0.07	0.07		
			H28.02.17		0.09	0.06		
			H28.08.24		0.05	0.06		
			H29.02.03		0.09	0.06		
42			体育館雨とい下⑪(マスの上)	H23.11.22	除染前	0.26	0.10	
					除染後	0.17	0.08	
	H24.08.13			0.15	0.06			
	H25.08.21			0.12	0.06			
	H26.02.21			0.13	0.06			
	H26.08.14			0.10	0.05			
	H27.02.27			0.09	0.06			
	H27.08.21			0.09	0.06			
	H28.02.17			0.10	0.05			
	H28.08.24			0.08	0.05			
	H29.02.03			0.09	0.05			
	43	体育館雨とい下⑫(マスの上)		H23.11.22	除染前	0.26	0.10	
					除染後	0.18	0.08	
H24.08.13				0.16	0.07			
H25.08.21				0.12	0.06			
H26.02.21				0.10	0.06			
H26.08.14				0.11	0.05			
H27.02.27				0.10	0.06			
H27.08.21				0.08	0.05			
H28.02.17				0.10	0.06			
H28.08.24				0.06	0.05			
H29.02.03				0.09	0.05			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	48	渡り廊下雨とい下③(土)	H23.11.22	除染前	0.32	0.10
				除染後	0.13	0.07
			H24.08.13		0.12	0.06
			H25.08.21		0.08	0.06
			H26.02.21		0.07	0.04
			H26.08.14		0.07	0.05
			H27.02.27		0.07	0.05
			H27.08.21		0.08	0.05
			H28.02.17		0.09	0.06
			H28.08.24		0.07	0.04
	H29.02.03		0.06	0.06		
	49	渡り廊下雨とい下④(土)	H23.11.22	除染前	0.32	0.10
				除染後	0.19	0.07
			H24.08.13		0.16	0.06
			H25.08.21		0.09	0.06
			H26.02.21		0.08	0.05
			H26.08.14		0.10	0.06
			H27.02.27		0.09	0.06
			H27.08.21		0.07	0.05
			H28.02.17		0.10	0.06
H28.08.24				0.07	0.04	
H29.02.03		0.09	0.06			
霞ヶ関東中学校(2)	25	校舎西側 雨どい(1)	H23.11.22	除染前	0.41	0.17
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.17		0.19	0.09
			H25.08.29		0.20	0.09
			H26.03.03		0.18	0.09
			H26.08.07		0.18	0.10
			H27.02.27		0.19	0.09
			H27.09.03		0.15	0.09
			H28.02.17		0.16	0.09
			H28.08.24		0.14	0.06
	H29.02.03		0.14	0.08		
	50	柔剣道場 雨どい	H23.11.22	除染前	0.28	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H24.08.17		0.10	0.07
			H25.08.29		0.10	0.06
			H26.03.03		0.10	0.07
			H26.08.07		0.11	0.07
			H27.02.27		0.09	0.07
			H27.09.03		0.10	0.06
			H28.02.17		0.11	0.07
H28.08.24				0.08	0.06	
H29.02.03		0.09	0.07			
	17	物置裏西雨どい下	H23.11.22	除染前	0.47	0.13
				除染後	0.13	0.10
			H24.02.24		0.12	0.09
			H24.08.13		0.20	0.09
			H25.08.21		0.19	0.08
			H26.02.21		0.20	0.09
			H26.08.14		0.16	0.09
			H27.02.27		0.17	0.08
			H27.08.21		0.14	0.08
			H28.02.17		0.19	0.08
	H28.08.24		0.14	0.08		
	H29.02.03		0.16	0.07		
	19	自転車置場(大)南雨どい下	H23.11.22	除染前	0.35	0.11
				除染後	0.16	0.11
			H24.08.13		0.19	0.09
			H25.08.21		0.23	0.08
			H26.02.21		0.23	0.09
			H26.08.14		0.18	0.09
			H27.02.27		0.20	0.09
			H27.08.21		0.19	0.07
H28.02.17				0.16	0.08	
H28.08.24				0.08	0.06	
H29.02.03		0.14	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
霞ヶ関西中学校(6)	20	体育館中央南側雨水集水桝上	H23.11.22	除染前	0.28	0.15
				除染後	0.21	0.12
			H24.08.13	0.19	0.09	
			H25.08.21	0.18	0.09	
			H26.02.21	0.16	0.09	
			H26.08.14	0.12	0.07	
			H27.02.27	0.12	0.07	
			H27.08.21	0.08	0.06	
			H28.02.17	0.08	0.07	
			H28.08.24	0.05	0.05	
	H29.02.03	0.10	0.07			
	24	石油庫南側雨どい下	H23.11.22	除染前	0.31	0.09
				除染後	0.12	0.11
			H24.08.13	0.16	0.09	
			H25.08.21	0.17	0.08	
			H26.02.21	0.13	0.08	
			H26.08.14	0.12	0.09	
			H27.02.27	0.15	0.09	
			H27.08.21	0.13	0.08	
			H28.02.17	0.13	0.09	
			H28.08.24	0.13	0.08	
	H29.02.03	0.09	0.07			
	26	ポンプ室フェンス入口側雨どい下	H23.11.22	除染前	0.36	0.12
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.13	0.15	0.08	
			H25.08.21	0.14	0.07	
			H26.02.21	0.11	0.08	
			H26.08.14	0.11	0.08	
			H27.02.27	0.11	0.08	
			H27.08.21	0.13	0.09	
			H28.02.17	0.12	0.08	
			H28.08.24	0.10	0.07	
	H29.02.03	0.10	0.07			
	30	ゴミ庫裏雨どい下	H23.11.22	除染前	0.38	0.10
				除染後	0.15	0.10
			H24.02.24	0.14	0.08	
H24.08.13			0.18	0.09		
H25.08.21			0.13	0.08		
H26.02.21			0.13	0.08		
H26.08.14			0.12	0.09		
H27.02.27			0.12	0.08		
H27.08.21			0.14	0.07		
H28.02.17			0.13	0.07		
H28.08.24	0.13	0.07				
H29.02.03	0.13	0.07				
3	駐輪場 雨樋(2)	H23.11.22	除染前	0.73	0.14	
			除染後	0.17	0.11	
		H24.02.24	0.12	0.08		
		H24.08.13	0.17	0.09		
		H25.08.21	0.18	0.07		
		H26.02.21	0.18	0.07		
		H26.08.14	0.13	0.07		
		H27.02.16	0.14	0.07		
		H27.08.21	0.14	0.07		
		H28.02.17	0.11	0.05		
	H28.08.24	0.11	0.05			
	H29.02.17	0.14	0.06			
	8	外廊下 雨樋(1)	H23.11.22	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.14	0.10
			H24.08.13	0.13	0.08	
			H25.08.21	0.16	0.06	
			H26.02.21	0.13	0.06	
			H26.08.14	0.08	0.07	
H27.02.16			0.12	0.06		
H27.08.21			0.12	0.07		
H28.02.17	0.07	0.05				
H28.08.24	0.07	0.05				
H29.02.17	0.11	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越西中学校(5)	9	プール南側 排水口(1)	H23.11.22	除染前	0.59	0.25
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.13		0.20	0.12
			H25.08.21		0.11	0.05
			H26.02.21		0.08	0.07
			H26.08.14		0.10	0.09
			H27.02.16		0.08	0.07
			H27.08.21		0.09	0.06
			H28.02.17		0.08	0.06
			H28.08.24		0.08	0.06
	H29.02.17		0.08	0.06		
	27	プール南側 排水口(2)	H23.11.22	除染前	0.36	0.20
				除染後	0.17	0.12
			H24.08.13	除染前	0.25	0.11
				除染後	0.10	0.09
			H24.11.15		0.11	0.08
			H25.08.21		0.11	0.07
			H26.02.21		0.09	0.07
			H26.08.14		0.10	0.07
			H27.02.16		0.10	0.08
			H27.08.21		0.09	0.06
	H28.02.17		0.08	0.07		
	H28.08.24		0.08	0.07		
	H29.02.17		0.08	0.07		
	28	プール南側 排水口(3)	H23.11.22	除染前	0.54	0.19
				除染後	0.11	0.11
			H24.08.13		0.23	0.13
			H25.08.21		0.10	0.06
			H26.02.21		0.08	0.07
			H26.08.14		0.08	0.08
H27.02.16				0.08	0.06	
H27.08.21				0.11	0.08	
H28.02.17				0.08	0.06	
H28.08.24				0.08	0.06	
H29.02.17		0.08	0.06			
名細中学校(3)	7	体育用具収納庫雨どい下	H23.11.24	除染前	0.74	0.21
				除染後	0.17	0.11
			H24.02.22		0.16	0.13
			H24.08.17		0.22	0.10
			H25.08.27		0.17	0.12
			H26.02.28		0.19	0.10
			H26.08.19		0.22	0.09
			H27.02.12		0.19	0.10
			H27.08.24		0.13	0.08
			H28.02.26		0.13	0.10
	H28.09.06		0.14	0.09		
	H29.02.17		0.10	0.08		
	22	普通教室棟雨どい下	H23.11.24	除染前	0.38	0.18
				除染後	0.11	0.12
			H24.02.22		0.10	0.10
			H24.08.17		0.11	0.09
			H25.08.27		0.10	0.08
			H26.02.28		0.10	0.07
			H26.08.19		0.09	0.08
			H27.02.12		0.09	0.08
			H27.08.24		0.08	0.05
			H28.02.26		0.07	0.07
	H28.09.06		0.08	0.07		
	H29.02.17		0.08	0.06		
	32	普通・特別教室棟雨どい下	H23.11.24	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.11	0.09
			H24.08.17		0.15	0.08
			H25.08.27		0.12	0.08
			H26.02.28		0.12	0.07
			H26.08.19		0.12	0.07
H27.02.12				0.12	0.08	
H27.08.24				0.10	0.07	
H28.02.26				0.11	0.07	
H28.09.06				0.11	0.07	
H29.02.17		0.10	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
鯨井中学校(10)	12	体育用具庫 東側雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.35	0.14
				除染後	0.16	0.12
			H24.08.21		0.20	0.11
			H25.08.27		0.19	0.10
			H26.02.28		0.16	0.10
			H26.08.07		0.15	0.09
			H27.02.12		0.17	0.09
			H27.09.03		0.14	0.07
			H28.02.26		0.15	0.09
			H28.08.09		0.15	0.07
	H29.02.21		0.13	0.07		
	19	雨どい下 マス 汚泥上	H23.11.24	除染前	0.69	0.10
				除染後	0.17	0.12
			H24.02.22		0.08	0.10
			H24.08.21		0.12	0.08
			H25.08.27		0.10	0.07
			H26.02.28		0.10	0.07
			H26.08.07		0.09	0.07
			H27.02.12		0.10	0.07
			H27.09.03		0.21	0.07
			H28.02.26		0.17	0.07
	H28.08.09		0.16	0.06		
	H29.02.21		0.15	0.08		
	21	雨どい下 マス グレーチング	H23.11.24	除染前	0.51	0.09
				除染後	0.12	0.08
			H24.08.21		0.12	0.09
			H25.08.27		0.11	0.07
			H26.02.28		0.06	0.06
			H26.08.07		0.09	0.07
			H27.02.12		0.09	0.07
			H27.09.03		0.06	0.05
			H28.02.26		0.06	0.06
			H28.08.09		0.07	0.06
	H29.02.21		0.07	0.06		
	23	雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.30	0.11
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.21		0.11	0.08
			H25.08.27		0.25	0.10
			H26.02.28		0.22	0.07
			H26.08.07		0.19	0.09
			H27.02.12		0.23	0.08
			H27.09.03		0.07	0.06
H28.02.26				0.12	0.07	
H28.08.09				0.15	0.06	
H29.02.21		0.14	0.08			
24	雨どい下 地面(落ち葉有り)	H23.11.24	除染前	0.29	0.11	
			除染後	0.18	0.10	
		H24.08.21		0.08	0.07	
		H25.08.27		0.15	0.07	
		H26.02.28		0.14	0.07	
		H26.08.07		0.21	0.08	
		H27.02.12		0.19	0.08	
		H27.09.03		0.16	0.07	
		H28.02.26		0.12	0.07	
		H28.08.09		0.15	0.07	
H29.02.21		0.15	0.07			
26	雨どい下流 コケ	H23.11.24	除染前	0.37	0.13	
			除染後	0.17	0.08	
		H24.08.21		0.07	0.07	
		H25.08.27		0.11	0.07	
		H26.02.28		0.09	0.06	
		H26.08.07		0.08	0.06	
		H27.02.12		0.10	0.07	
		H27.09.03		0.09	0.05	
		H28.02.26		0.08	0.06	
		H28.08.09		0.07	0.05	
H29.02.21		0.06	0.05			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	27	雨どい下流 地面	H23.11.24	除染前	0.38	0.13
				除染後	0.17	0.11
			H24.08.21		0.17	0.09
			H25.08.27		0.15	0.08
			H26.02.28		0.16	0.07
			H26.08.07		0.13	0.08
			H27.02.12		0.13	0.07
			H27.09.03		0.08	0.05
			H28.02.26		0.09	0.07
			H28.08.09		0.08	0.06
			H29.02.21		0.11	0.04
	34	焼窯庫 西側雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.18	0.12
			H24.08.21		0.13	0.08
			H25.08.27		0.25	0.09
			H26.02.28		0.20	0.09
			H26.08.07		0.22	0.09
			H27.02.12		0.21	0.08
			H27.09.03		0.13	0.07
			H28.02.26		0.12	0.08
			H28.08.09		0.16	0.08
			H29.02.21		0.08	0.08
	35	物置 東側雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.52	0.12
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.21		0.15	0.08
			H25.08.27		0.12	0.07
			H26.02.28		0.15	0.07
			H26.08.07		0.13	0.07
			H27.02.12		0.16	0.07
			H27.09.03		0.13	0.06
			H28.02.26		0.14	0.07
			H28.08.09		0.10	0.05
			H29.02.21		0.07	0.11
	36	物置 西側雨どい下 地面	H23.11.24	除染前	0.66	0.23
				除染後	0.16	0.11
			H24.02.22		0.18	0.11
H24.08.21				0.15	0.08	
H25.08.27				0.16	0.10	
H26.02.28				0.15	0.09	
H26.08.07				0.13	0.09	
H27.02.12				0.12	0.08	
H27.09.03				0.11	0.08	
H28.02.26				0.10	0.09	
H28.08.09		0.11	0.06			
		H29.02.21		0.08	0.08	
19	技術科棟渡り南雨どい前(グレーチング)	H23.11.24	除染前	0.27	0.14	
			除染後	0.16	0.11	
		H24.08.21		0.14	0.09	
		H25.08.21		0.14	0.09	
		H26.03.06		0.13	0.08	
		H26.08.19		0.13	0.07	
		H27.03.04		0.12	0.08	
		H27.08.24		0.11	0.07	
		H28.02.22		0.11	0.06	
		H28.09.06		0.10	0.07	
			H29.02.20		0.10	0.07
	29	ごみ庫南西雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	0.62	0.14
				除染後	0.14	0.11
			H24.08.21	除染前	0.25	0.10
				除染後	0.16	0.10
			H24.11.15		0.20	0.09
			H25.08.21		0.20	0.09
			H26.03.06		0.18	0.09
H26.08.19				0.21	0.08	
H27.03.04		0.13	0.08			
H27.08.24		0.17	0.08			
H28.02.22		0.17	0.08			
H28.09.06		0.30	0.13			
		H29.02.20		0.22	0.10	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
山田中学校(9)	36	2年昇降口東側雨どい脇U字溝上	H23.11.24	除染前	0.72	0.16
				除染後	0.12	0.08
			H24.08.21	0.06	0.05	
			H25.08.21	0.10	0.08	
			H26.03.06	0.09	0.06	
			H26.08.19	0.09	0.06	
			H27.03.04	0.08	0.06	
			H27.08.24	0.08	0.06	
			H28.02.22	0.07	0.05	
			H28.09.06	0.06	0.06	
	H29.02.20	0.07	0.06			
	38	プロパン庫南側雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	0.93	0.20
				除染後	0.12	0.08
			H24.02.22	0.16	0.12	
			H24.08.21	0.18	0.09	
			H25.08.21	0.19	0.10	
			H26.03.06	0.21	0.09	
			H26.08.19	0.17	0.09	
			H27.03.04	0.17	0.08	
			H27.08.24	0.18	0.08	
			H28.02.22	0.13	0.06	
	H28.09.06	0.16	0.08			
	H29.02.20	0.18	0.07			
	57	第二グラウンド用具庫北西雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	0.37	0.15
				除染後	0.10	0.11
			H24.08.21	0.19	0.10	
			H25.08.21	0.16	0.11	
			H26.03.06	0.17	0.10	
			H26.08.19	0.15	0.09	
			H27.03.04	0.14	0.08	
			H27.08.24	0.12	0.08	
			H28.02.22	0.12	0.08	
			H28.09.06	0.19	0.10	
	H29.02.20	0.18	0.10			
	58	第二グラウンド用具庫北東雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	1.35	0.20
				除染後	0.17	0.10
			H24.02.22	0.17	0.11	
			H24.08.21	0.13	0.11	
			H25.08.21	0.14	0.10	
			H26.03.06	0.15	0.10	
			H26.08.19	0.18	0.09	
			H27.03.04	0.12	0.10	
			H27.08.24	0.15	0.08	
			H28.02.22	0.13	0.08	
	H28.09.06	0.09	0.08			
H29.02.20	0.16	0.10				
60	校庭外トイレ南西雨どい前(土)	H23.11.24	除染前	0.70	0.14	
			除染後	0.15	0.12	
		H24.08.21	0.15	0.10		
		H25.08.21	0.14	0.09		
		H26.03.06	0.12	0.08		
		H26.08.19	0.11	0.07		
		H27.03.04	0.11	0.06		
		H27.08.24	0.11	0.06		
		H28.02.22	0.11	0.06		
		H28.09.06	0.09	0.07		
H29.02.20	0.10	0.07				
65	南門南外L字マス上開口部	H23.11.24	除染前	0.34	0.12	
			除染後	0.09	0.08	
		H24.08.21	0.09	0.08		
		H25.08.21	0.09	0.07		
		H26.03.06	0.09	0.07		
		H26.08.19	0.08	0.06		
		H27.03.04	0.06	0.06		
		H27.08.24	0.07	0.05		
		H28.02.22	0.07	0.06		
		H28.09.06	0.06	0.05		
H29.02.20	0.07	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	70	校庭外武道場南側L字マス上開口部	H23.11.24	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.10	0.08
			H24.08.21		0.11	0.08
			H25.08.21		0.08	0.07
			H26.03.06		0.08	0.06
			H26.08.19		0.09	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.22		0.07	0.06
			H28.09.06		0.07	0.05
					H29.02.20	
	6	倉庫・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.39	0.11
				除染後	0.11	0.08
			H24.08.22		0.12	0.09
			H25.08.29		0.15	0.06
			H26.03.24		0.15	0.07
			H26.08.15		0.12	0.07
			H27.03.10		0.13	0.07
			H27.08.21		0.10	0.06
			H28.02.24		0.11	0.08
			H28.08.03		0.11	0.06
					H29.02.27	
	7	倉庫・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.36	0.12
				除染後	0.11	0.08
			H24.08.22		0.11	0.09
			H25.08.29		0.18	0.07
			H26.03.24		0.14	0.08
			H26.08.15		0.12	0.07
			H27.03.10		0.13	0.08
			H27.08.21		0.09	0.07
			H28.02.24		0.17	0.07
			H28.08.03		0.13	0.08
					H29.02.27	
	10	バックネット裏・雨どい下(石)	H23.10.27	除染前	0.28	0.09
				除染後	0.10	0.07
			H24.08.22		0.19	0.10
			H25.08.29		0.09	0.05
			H26.03.24		0.09	0.05
			H26.08.15		0.09	0.05
			H27.03.10		0.08	0.05
			H27.08.21		0.06	0.05
			H28.02.24		0.08	0.06
			H28.09.12		0.08	0.06
					H29.02.27	
	11	バックネット裏・雨どい下(石)	H23.11.24	除染前	0.59	0.13
				除染後	0.09	0.09
			H24.02.27		0.11	0.08
			H24.08.22		0.14	0.09
			H25.08.29		0.09	0.06
			H26.03.24		0.10	0.06
			H26.08.15		0.10	0.06
			H27.03.10		0.09	0.06
			H27.08.21		0.08	0.06
			H28.02.24		0.08	0.08
			H28.09.12		0.08	0.08
		H29.02.27		0.07	0.06	
	12	トレーニング室・雨どい下(石)	H23.10.27	除染前	0.27	0.06
				除染後	0.11	0.05
			H24.08.22		0.12	0.08
			H25.08.29		0.11	0.04
			H26.03.24		0.11	0.06
			H26.08.15		0.07	0.04
			H27.03.10		0.09	0.05
			H27.08.21		0.05	0.05
			H28.02.24		0.07	0.05
			H28.09.12		0.07	0.05
					H29.02.27	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
市立川越高等学校(18)	13	トレーニング室・雨どい下(石)	H23.10.27	除染前	0.42	0.12
				除染後	0.18	0.10
			H24.08.22	0.11	0.08	
			H25.08.29	0.15	0.07	
			H26.03.24	0.10	0.05	
			H26.08.15	0.10	0.06	
			H27.03.10	0.11	0.07	
			H27.08.21	0.07	0.06	
			H28.02.24	0.09	0.06	
			H28.09.12	0.09	0.06	
	H29.02.27	0.09	0.07			
	15	トレーニング室裏・雨どい下(石と土)	H23.11.24	除染前	0.58	0.14
				除染後	0.11	0.08
			H24.02.27	0.15	0.08	
			H24.08.22	0.17	0.09	
			H25.08.29	0.13	0.06	
			H26.03.24	0.13	0.05	
			H26.08.15	0.11	0.06	
			H27.03.10	0.12	0.07	
			H27.08.21	0.09	0.05	
			H28.02.24	0.10	0.05	
	H28.09.12	0.10	0.05			
	H29.02.27	0.09	0.04			
	16	トレーニング室裏・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	1.07	0.22
				除染後	0.16	0.09
			H24.02.22	除染前	0.28	0.16
				除染後	0.13	0.08
			H24.08.22	0.19	0.08	
			H25.08.29	0.17	0.06	
			H26.03.24	0.15	0.06	
			H26.08.15	0.13	0.07	
			H27.03.10	0.12	0.07	
			H27.08.21	0.12	0.08	
	H28.02.24	0.13	0.05			
	H28.09.12	0.13	0.05			
	H29.02.27	0.12	0.06			
	17	トレーニング室裏・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.42	0.10
				除染後	0.12	0.07
			H24.08.22	0.13	0.07	
			H25.08.29	0.15	0.06	
			H26.03.24	0.16	0.05	
			H26.08.15	0.15	0.05	
H27.03.10			0.12	0.06		
H27.08.21			0.08	0.05		
H28.02.24			0.11	0.05		
H28.09.12			0.11	0.05		
H29.02.27	0.12	0.06				
18	小屋・雨どい下(下に隙間あり)	H23.10.27	除染前	0.48	0.11	
			除染後	0.17	0.10	
		H24.08.22	0.11	0.06		
		H25.08.29	0.16	0.07		
		H26.03.24	0.14	0.06		
		H26.08.15	0.11	0.09		
		H27.03.10	0.11	0.07		
		H27.08.21	0.09	0.06		
		H28.02.24	0.12	0.07		
		H28.09.12	0.12	0.07		
H29.02.27	0.11	0.07				
23	投球練習場・雨どい下(土)	H23.10.27	除染前	0.42	0.14	
			除染後	0.16	0.09	
		H24.08.22	0.09	0.06		
		H25.08.29	0.04	0.04		
		H26.03.24	0.10	0.07		
		H26.08.15	0.11	0.07		
		H27.03.10	0.08	0.06		
		H27.08.21	0.05	0.04		
		H28.02.24	0.04	0.05		
		H28.09.12	0.04	0.05		
H29.02.27	0.05	0.05				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
24	投球練習場・雨どい下(土)		H23.10.27	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.15	0.09
				H24.08.22	0.14	0.08
				H25.08.29	0.11	0.06
				H26.03.24	0.09	0.05
				H26.08.15	0.10	0.06
				H27.03.10	0.10	0.06
				H27.08.21	0.07	0.05
				H28.02.24	0.04	0.03
				H28.09.12	0.04	0.03
	H29.02.27	0.06	0.05			
28	部室棟・雨どい下(水路)		H23.10.27	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.10	0.08
				H24.08.22	0.12	0.07
				H25.08.29	0.09	0.06
				H26.03.24	0.08	0.06
				H26.08.15	0.08	0.07
				H27.03.10	0.08	0.07
				H27.08.21	0.08	0.07
				H28.02.24	0.07	0.07
				H28.08.03	0.07	0.07
	H29.02.27	0.08	0.06			
29	小屋・雨どい下(枯草)		H23.11.24	除染前	0.61	0.14
				除染後	0.13	0.10
				H24.03.08	0.16	0.09
				H24.08.22	0.09	0.06
				H25.08.29	0.14	0.07
				H26.03.24	0.16	0.07
				H26.08.15	0.12	0.06
				H27.03.10	0.11	0.07
				H27.08.21	0.10	0.06
				H28.02.24	0.10	0.06
	H28.09.12	0.10	0.06			
	H29.02.27	0.10	0.07			
38	自転車置き場・雨どい下(草とコンクリート)		H23.10.27	除染前	0.30	0.10
				除染後	0.15	0.11
				H24.08.22	0.10	0.06
				H25.08.29	0.11	0.07
				H26.03.24	0.09	0.06
				H26.08.15	0.09	0.07
				H27.03.10	0.09	0.07
				H27.08.21	0.07	0.07
				H28.02.24	0.08	0.07
				H28.08.03	0.07	0.07
	H29.02.27	0.10	0.07			
41	災害用井戸・雨どい下(石)		H23.10.27	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.19	0.11
				H24.08.22	0.06	0.06
				H25.08.29	0.12	0.08
				H26.03.24	0.11	0.07
				H26.08.15	0.10	0.08
				H27.03.10	0.10	0.09
				H27.08.21	0.09	0.09
				H28.02.24	0.09	0.08
				H28.08.03	0.10	0.08
	H29.02.27	0.10	0.08			
42	渡り廊下・雨どい下(アスファルト)		H23.10.27	除染前	0.33	0.09
				除染後	0.19	0.08
				H24.08.22	0.11	0.07
				H25.08.29	0.18	0.08
				H26.03.24	0.19	0.09
				H26.08.15	0.19	0.08
				H27.03.10	0.18	0.09
				H27.08.21	0.14	0.09
				H28.02.24	0.16	0.09
				H28.08.03	0.14	0.08
	H29.02.27	0.16	0.08			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	46	渡り廊下・雨どい下(アスファルト)	H23.10.27	除染前	0.45	0.11
				除染後	0.09	0.08
			H24.08.22		0.16	0.08
			H25.08.29		0.20	0.08
			H26.03.24		0.22	0.07
			H26.08.15		0.17	0.10
			H27.03.10		0.16	0.07
			H27.08.21		0.16	0.09
			H28.02.24		0.14	0.08
			H28.08.03		0.17	0.07
			H29.02.27		0.18	0.07
			市立特別支援学校(1)	39	多目的室東便所雨どい出口下土	H23.11.24
除染後	0.10	0.08				
H24.03.08		0.10				0.08
H24.08.08		0.10				0.08
H25.08.27		0.10				0.08
H26.02.25		0.10				0.08
H26.08.15		0.09				0.06
H27.03.04		0.09				0.06
H27.08.25		0.09				0.06
H28.02.29		0.08				0.06
H28.08.12		0.08				0.06
H29.02.15		0.09				0.06

注)施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	23	
地点数	162	
最大値	0.22	0.11
最小値	0.05	0.04
平均	0.10	0.07

※工事中等により測定できなかった地点があります。