

## その他の公共施設における除染地点の継続測定結果

H29.1.2実施

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値		
					地上5cm	地上50cm	
市役所本庁舎周辺(4)	33	ATM建屋 地点1	H23.12.29	除染前	0.51	0.11	
				除染後	0.16	0.11	
			H24.04.21		0.17	0.08	
			H24.10.22		0.13	0.09	
			H25.08.22		0.19	0.08	
			H26.03.08		0.19	0.06	
			H26.09.03		0.12	0.07	
			H27.02.20		0.18	0.07	
			H27.08.10		0.23	0.07	
			H28.02.22		0.17	0.07	
			H28.08.18		0.23	0.07	
			H29.02.06		0.24	0.08	
	34		H23.12.29	除染前	0.47	0.10	
				除染後	0.17	0.09	
			H24.04.21		0.17	0.08	
			H24.10.22		0.13	0.08	
			H25.08.22		0.15	0.08	
			H26.03.08		0.13	0.07	
			H26.09.03		0.19	0.08	
			H27.02.20		0.13	0.06	
			H27.08.10		0.13	0.08	
			H28.02.22		0.12	0.08	
			H28.08.18		0.12	0.07	
			H29.02.06		0.11	0.06	
	41		H23.12.29	除染前	0.26	0.10	
				除染後	0.19	0.10	
			H24.04.21		0.15	0.07	
			H24.10.22		0.13	0.08	
			H25.08.22		0.10	0.06	
			H26.03.08		0.12	0.06	
			H26.09.03		0.14	0.08	
			H27.02.20		0.09	0.07	
			H27.08.10		0.08	0.07	
			H28.02.22		0.11	0.06	
			H28.08.18		0.09	0.06	
			H29.02.06		0.10	0.06	
	42		H23.12.29	除染前	0.31	0.11	
				除染後	0.15	0.11	
			H24.04.21		0.18	0.09	
			H24.10.22		0.12	0.07	
			H25.08.22		0.12	0.07	
			H26.03.08		0.12	0.07	
			H26.09.03		0.09	0.06	
			H27.02.20		0.09	0.06	
			H27.08.10		0.07	0.06	
			H28.02.22		0.07	0.08	
			H28.08.18		0.08	0.06	
			H29.02.06		0.09	0.07	
	17		H24.01.10	除染前	0.26	0.09	
				除染後	0.18	0.09	
			H24.04.20		0.11	0.09	
			H24.10.29		0.09	0.09	
			H25.08.29		0.08	0.07	
			H26.02.26		0.10	0.08	
			H26.08.15		0.06	0.06	
			H27.02.25		0.07	0.07	
			H27.08.26		0.09	0.06	
			H28.02.12		0.09	0.06	
			H28.08.08		0.08	0.05	
			H29.02.17		0.11	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
北部地域ふれあいセンター(2)	18	テラス東側	H24.01.10	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.20		0.11	0.09
			H24.10.29		0.12	0.07
			H25.08.29		0.10	0.06
			H26.02.26		0.09	0.07
			H26.08.15		0.17	0.07
			H27.02.25		0.11	0.10
			H27.08.26		0.11	0.06
			H28.02.12		0.12	0.06
			H28.08.08		0.10	0.06
			H29.02.17		0.09	0.06
			H24.01.10	除染前	0.31	0.11
女性会館(2)※	4	駐輪場(雨どい下側溝)西側		除染後	0.13	0.10
			H24.04.20		0.13	0.08
			H24.10.29		0.09	0.07
			H25.08.29		0.08	0.07
			H26.02.26		0.07	0.07
			H26.08.15		0.07	0.05
			H27.02.25		0.06	0.06
	5	駐輪場(雨どい下側溝)東側	H24.01.10	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.14	0.09
			H24.04.20		0.10	0.08
			H24.10.29		0.07	0.08
			H25.08.29		0.07	0.05
			H26.02.26		0.09	0.07
やまぶき会館(1)	24	市民会館東側排水溝周り	H26.08.15		0.06	0.05
			H27.02.25		0.06	0.06
			H24.01.11	除染前	0.45	0.14
				除染後	0.10	0.09
			H24.04.16		0.12	0.10
			H24.10.26		0.23	0.12
			H25.08.21		0.11	0.06
			H26.03.03		0.07	0.09
			H26.08.13		0.06	0.07
			H27.02.16		0.08	0.07
			H27.08.13		0.06	0.07
			H28.02.15		0.08	0.07
			H28.08.24		0.07	0.06
			H29.02.13		0.07	0.07
9	9	駐車場北側排水溝周り	H24.01.13	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.13	0.08
			H24.04.16		0.08	0.07
			H24.10.26		0.06	0.06
			H25.08.21		0.06	0.07
			H26.03.03		0.08	0.06
			H26.08.13		0.05	0.06
			H27.02.16		0.06	0.05
			H27.08.13		0.09	0.08
			H28.02.15		0.10	0.08
			H28.08.24		0.05	0.04
			H29.02.13		0.06	0.05
			H24.01.13	除染前	1.05	0.34
14	14	敷地北西側植込み盛土		除染後	0.07	0.08
			H24.04.16		0.11	0.10
			H24.10.26		0.08	0.07
			H25.08.21		0.06	0.07
			H26.03.03		0.07	0.07
			H26.08.13		0.07	0.06
			H27.02.16		0.06	0.06
			H27.08.13		0.06	0.04
			H28.02.15		0.08	0.08
			H28.08.24		0.12	0.08
			H29.02.13		0.08	0.07

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
西文化会館(4)	26	建物屋上奥苔	H24.01.13	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.25	0.09
			H24.04.16		0.11	0.08
			H24.10.26		0.09	0.10
			H25.08.21		0.07	0.06
			H26.03.03		0.10	0.06
			H26.08.13		0.08	0.06
			H27.02.16		0.09	0.05
			H27.08.13		0.09	0.06
			H28.02.15		0.11	0.07
			H28.08.24		0.07	0.06
			H29.02.13		0.07	0.05
	27	建物屋上入口付近苔	H24.01.13	除染前	0.33	0.12
				除染後	0.14	0.08
			H24.04.16		0.14	0.09
			H24.10.26		0.08	0.07
			H25.08.21		0.08	0.06
			H26.03.03		0.09	0.06
			H26.08.13		0.08	0.07
			H27.02.16		0.08	0.07
			H27.08.13		0.07	0.05
			H28.02.15		0.09	0.08
			H28.08.24		0.07	0.05
			H29.02.13		0.08	0.05
南文化会館(3)	32	駐車場北側植込み盛土	H24.01.12	除染前	0.82	0.23
				除染後	0.12	0.11
			H24.04.18		0.10	0.11
			H24.10.26		0.07	0.08
			H25.08.21		0.22	0.11
			H26.03.03		0.16	0.10
			H26.08.13		0.10	0.09
			H27.02.16		0.09	0.07
			H27.08.13		0.08	0.06
			H28.02.15		0.12	0.09
			H28.08.24		0.10	0.07
			H29.02.13		0.11	0.08
	33	駐車場東側植込み盛土(1)	H24.01.12	除染前	0.74	0.18
				除染後	0.08	0.09
			H24.04.18		0.08	0.08
			H24.10.26		0.10	0.11
			H25.08.21		0.09	0.06
			H26.03.03		0.12	0.07
			H26.08.13		0.09	0.06
			H27.02.16		0.08	0.06
			H27.08.13		0.07	0.06
			H28.02.15		0.11	0.10
			H28.08.24		0.05	0.05
			H29.02.13		0.07	0.06
	38	駐車場東側植込み盛土(2)	H24.01.12	除染前	0.59	0.14
				除染後	0.12	0.11
			H24.04.18		0.11	0.10
			H24.10.26		0.12	0.09
			H25.08.21		0.14	0.08
			H26.03.03		0.07	0.06
			H26.08.13		0.07	0.06
			H27.02.16		0.06	0.05
			H27.08.13		0.15	0.09
			H28.02.15		0.09	0.09
			H28.08.24		0.14	0.08
			H29.02.13		0.06	0.06

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
川越武道館(2)	15	建物東側雨どい下部C	H24.01.16	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.19		0.14	0.07
			H24.10.30		0.15	0.12
			H25.08.29		0.12	0.09
			H26.03.10		0.14	0.11
			H26.08.12		0.13	0.06
			H27.03.05		0.13	0.06
			H27.08.21		0.09	0.06
			H28.02.16		0.11	0.06
			H28.08.08		0.05	0.06
			H29.02.07		0.11	0.06
			H24.01.16	除染前	0.33	0.17
				除染後	0.19	0.12
小ヶ谷老人憩いの家(2)	16	建物北東側雨どい下部	H24.04.19		0.11	0.10
			H24.10.30		0.18	0.12
			H25.08.29		0.14	0.11
			H26.03.10		0.17	0.13
			H26.08.12		0.15	0.07
			H27.03.05		0.11	0.06
			H27.08.21		0.11	0.08
			H28.02.16		0.16	0.07
			H28.08.08		0.18	0.08
			H29.02.07		0.14	0.08
			H24.01.13	除染前	0.40	0.11
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.17		0.14	0.08
			H24.10.24		0.14	0.08
37	12	駐輪場西 雨樋下	H25.08.08		0.14	0.06
			H26.02.20		0.12	0.06
			H26.08.13		0.12	0.06
			H27.02.27		0.11	0.06
			H27.08.10		0.06	0.06
			H28.02.22		0.06	0.06
			H28.08.04		0.13	0.05
			H29.02.16		0.11	0.05
			H24.01.13	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H24.04.17		0.13	0.08
			H24.10.24		0.13	0.08
			H25.08.08		0.12	0.07
			H26.02.20		0.12	0.06
37	13	駐輪場東 雨樋下	H26.08.13		0.12	0.06
			H27.02.27		0.10	0.06
			H27.08.10		0.05	0.06
			H28.02.22		0.06	0.06
			H28.08.04		0.10	0.06
			H29.02.16		0.10	0.06
			H23.12.26	除染前	0.43	0.13
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.16		0.19	0.10
			H24.10.24		0.12	0.11
			H25.08.13		0.11	0.09
			H26.03.04		0.08	0.08
			H26.08.13		0.08	0.08
			H27.02.13		0.09	0.09
			H27.08.10		0.07	0.08
			H28.02.16		0.07	0.09
			H28.07.28		0.08	0.07
			H29.02.15		0.08	0.08

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
川越市保健所・総合保健センター(4)	64	駐車場南西植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.13	0.09
			H24.04.16		0.23	0.09
			H24.10.24		0.12	0.11
			H25.08.13		0.15	0.09
			H26.03.04		0.07	0.07
			H26.08.13		0.07	0.08
			H27.02.13		0.06	0.07
			H27.08.10		0.08	0.08
			H28.02.16		0.08	0.07
			H28.07.28		0.07	0.06
			H29.02.15		0.07	0.06
			H23.12.26	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.25	0.12
資源化センター(つばさ館)(1)	65	駐車場南植栽脇の排水口周り	H24.04.16		0.13	0.13
			H24.10.24		0.13	0.11
			H25.08.13		0.11	0.09
			H26.03.04		0.10	0.09
			H26.08.13		0.09	0.11
			H27.02.13		0.07	0.07
			H27.08.10		0.08	0.09
			H28.02.16		0.08	0.09
			H28.07.28		0.08	0.07
			H29.02.15		0.09	0.09
			H23.12.26	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.16		0.14	0.10
			H24.10.24		0.12	0.08
7	11	雨どい(正面左側)	H25.08.13		0.09	0.07
			H26.03.04		0.08	0.07
			H26.08.13		0.07	0.07
			H27.02.13		0.10	0.07
			H27.08.10		0.08	0.07
			H28.02.16		0.06	0.08
			H28.07.28		0.06	0.05
			H29.02.15		0.07	0.07
			H24.01.19	除染前	0.24	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.18		0.21	0.08
			H24.11.09		0.20	0.07
			H25.08.18		0.16	0.07
			H26.02.23		0.15	0.06
			H26.08.03		0.13	0.07
7	7	体育館東側雨どい下の土	H27.02.04		0.12	0.06
			H27.08.03		0.09	0.06
			H28.02.02		0.10	0.06
			H28.07.17		0.09	0.05
			H29.02.10		0.09	0.06
			H24.01.19	除染前	0.46	0.19
				除染後	0.15	0.13
			H24.04.17		0.11	0.10
			H24.10.23		0.10	0.10
			H25.08.22		0.11	0.09
			H26.03.11		0.09	0.09
			H26.08.18		0.08	0.07
			H27.03.09		0.08	0.08
			H27.08.18		0.09	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.01.31		0.09	0.09

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
サンライフ川越・芳野台体育館(6)	8	体育館西側雨どい下の土①	H24.01.19	除染前	0.63	0.15
				除染後	0.10	0.09
			H24.04.17		0.10	0.08
			H24.10.23		0.10	0.10
			H25.08.22		0.11	0.08
			H26.03.11		0.11	0.07
			H26.08.18		0.08	0.06
			H27.03.09		0.08	0.09
			H27.08.18		0.07	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.01.31		0.08	0.08
	9	体育館西側雨どい下の土②	H24.01.19	除染前	0.52	0.15
				除染後	0.16	0.10
			H24.04.17		0.22	0.10
			H24.10.23		0.21	0.10
			H25.08.22		0.12	0.10
			H26.03.11		0.13	0.09
			H26.08.18		0.14	0.07
			H27.03.09		0.11	0.13
			H27.08.18		0.13	0.08
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.08	0.07
			H29.01.31		0.10	0.09
	10	体育館西側雨どい下の土③	H24.01.19	除染前	0.72	0.15
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17		0.12	0.10
			H24.10.23		0.12	0.11
			H25.08.22		0.12	0.08
			H26.03.11		0.13	0.07
			H26.08.18		0.12	0.07
			H27.03.09		0.10	0.10
			H27.08.18		0.12	0.08
			H28.02.25		0.10	0.08
			H28.08.26		0.11	0.07
			H29.01.31		0.11	0.08
	11	体育館西側雨どい下の土④	H24.01.19	除染前	0.84	0.20
				除染後	0.13	0.10
			H24.04.17		0.11	0.10
			H24.10.23		0.14	0.08
			H25.08.22		0.12	0.07
			H26.03.11		0.10	0.08
			H26.08.18		0.11	0.07
			H27.03.09		0.09	0.08
			H27.08.18		0.07	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.10	0.07
			H29.01.31		0.09	0.09
	18	東部工業会玄関前花壇	H24.01.19	除染前	0.32	0.12
				除染後	0.14	0.07
			H24.04.17		0.08	0.07
			H24.10.23		0.09	0.07
			H25.08.22		0.08	0.07
			H26.03.11		0.07	0.07
			H26.08.18		0.08	0.06
			H27.03.09		0.07	0.07
			H27.08.18		0.06	0.06
			H28.02.25		0.07	0.06
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.01.31		0.08	0.06

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
旧川越織物市場(9)	1	栄養食配給所雨どい下	H24.01.23	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.17		0.16	0.10
			H24.10.23		0.16	0.09
			H25.08.02		0.12	0.08
			H26.03.10		0.12	0.09
			H26.09.02		0.15	0.08
			H27.03.09		0.12	0.08
			H27.08.24		0.11	0.08
			H28.02.09		0.10	0.08
			H28.08.09		0.10	0.08
			H29.02.15		0.10	0.08
			H24.01.23	除染前	0.29	0.13
				除染後	0.15	0.12
3	3	市場棟(東②)雨どい下	H24.04.17		0.18	0.10
			H24.10.23		0.14	0.11
			H25.08.02		0.08	0.08
			H26.03.10		0.09	0.09
			H26.09.02		0.09	0.07
			H27.03.09		0.10	0.06
			H27.08.24		0.10	0.08
			H28.02.09		0.09	0.08
			H28.08.09		0.10	0.07
			H29.02.15		0.11	0.07
			H24.01.23	除染前	0.29	0.15
				除染後	0.17	0.13
			H24.04.17		0.14	0.11
			H24.10.23		0.20	0.12
4	4	市場棟(東③)雨どい下	H25.08.02		0.19	0.10
			H26.03.10		0.21	0.10
			H26.09.02		0.16	0.08
			H27.03.09		0.15	0.09
			H27.08.24		0.13	0.08
			H28.02.09		0.14	0.07
			H28.08.09		0.10	0.07
			H29.02.15		0.14	0.07
			H24.01.23	除染前	0.29	0.20
				除染後	0.18	0.10
			H24.04.17		0.14	0.08
			H24.10.23		0.17	0.10
			H25.08.02		0.15	0.08
6	6	市場棟(東⑤)雨どい下	H26.03.10		0.15	0.08
			H26.09.02		0.11	0.07
			H27.03.09		0.11	0.07
			H27.08.24		0.10	0.08
			H28.02.09		0.12	0.07
			H28.08.09		0.11	0.08
			H29.02.15		0.07	0.06
			H24.01.23	除染前	0.29	0.17
				除染後	0.18	0.12
			H24.04.17		0.19	0.15
			H24.10.23		0.19	0.13
7	7	市場棟(西①)雨どい下	H25.08.02	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.15	0.11
			H25.11.15		0.13	0.09
			H26.03.10		0.14	0.10
			H26.09.02		0.17	0.09
			H27.03.09		0.17	0.09
			H27.08.24		0.13	0.08
			H28.02.09		0.13	0.09
			H28.08.09		0.11	0.09
			H29.02.15		0.10	0.08

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
郊外型駐車場(1)	1	郊外型駐車場南側1	H24.01.23	除染前	0.29	0.22
				除染後	0.17	0.13
			H24.04.17		0.14	0.11
			H24.10.23		0.16	0.10
			H25.08.02		0.15	0.09
			H26.03.10		0.17	0.10
			H26.09.02		0.13	0.08
			H27.03.09		0.18	0.09
			H27.08.24		0.11	0.07
			H28.02.09		0.12	0.07
			H28.08.09		0.12	0.07
			H29.02.15		0.17	0.08
			H24.01.23	除染前	0.39	0.15
				除染後	0.19	0.14
			H24.04.17		0.19	0.13
郊外型駐車場(2)	8	市場棟(西②)雨どい下	H24.10.23		0.18	0.12
			H25.08.02		0.26	0.11
			H26.03.10		0.16	0.09
			H26.09.02		0.17	0.08
			H27.03.09		0.14	0.09
			H27.08.24		0.08	0.07
			H28.02.09		0.14	0.07
			H28.08.09		0.09	0.08
			H29.02.15		0.12	0.07
			H24.01.23	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.14	0.11
			H24.04.17		0.22	0.13
			H24.10.23		0.18	0.12
			H25.08.02		0.14	0.08
郊外型駐車場(3)	9	市場棟(西③)雨どい下	H26.03.10		0.13	0.09
			H26.09.02		0.12	0.08
			H27.03.09		0.12	0.08
			H27.08.24		0.16	0.08
			H28.02.09		0.14	0.09
			H28.08.09		0.15	0.09
			H29.02.15		0.10	0.07
			H24.01.23	除染前	0.29	0.19
				除染後	0.19	0.12
			H24.04.17		0.16	0.15
			H24.10.24		0.15	0.12
			H25.08.02		0.22	0.11
			H26.03.10		0.14	0.10
			H26.09.02		0.07	0.06
			H27.03.09		0.18	0.09
郊外型駐車場(4)	11	市場棟(西⑤)雨どい下	H27.08.24		0.10	0.08
			H28.02.09		0.19	0.09
			H28.08.09		0.17	0.11
			H29.02.15		0.14	0.09
			H24.01.23	除染前	0.42	0.15
				除染後	0.16	0.15
			H24.04.16	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.11	0.11
			H24.07.30		0.20	0.14
			H24.10.31		0.14	0.10
			H25.08.07		0.14	0.09
			H26.02.24		0.19	0.10
			H26.08.13		0.15	0.09
			H27.02.09		0.15	0.10
			H27.08.11		0.13	0.08
郊外型駐車場(5)	13	市場棟(東)裏雨どい下	H28.02.17		0.08	0.08
			H28.09.05		0.14	0.06
			H29.02.20		0.13	0.08
			H24.01.25	除染前	0.42	0.15
				除染後	0.16	0.15

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
岸町1丁目北団地(4)	1	K7号棟駐輪場樋上	H23.12.21	除染前	0.36	0.15
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.16		0.20	0.10
			H24.10.22		0.16	0.08
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.08	0.08
			H26.08.20		0.07	0.07
			H27.03.04		0.07	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.23		0.09	0.06
			H29.02.15		0.09	0.06
	2	K7号棟駐輪場樋中	H23.12.21	除染前	0.72	0.16
				除染後	0.17	0.11
			H24.04.16	除染前	0.29	0.09
				除染後	0.16	0.08
			H24.07.23		0.09	0.07
			H24.10.22		0.14	0.08
			H25.08.19		0.11	0.07
			H26.03.04		0.09	0.07
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.06	0.07
			H28.02.23		0.06	0.05
			H28.08.23		0.09	0.06
			H29.02.15		0.09	0.08
岸町1丁目北団地(4)	12	K8号棟駐輪場樋左	H23.12.21	除染前	0.30	0.10
				除染後	0.22	0.09
			H24.04.25		0.11	0.07
			H24.10.22		0.16	0.09
			H25.08.19		0.14	0.08
			H26.03.04		0.11	0.08
			H26.08.20		0.10	0.08
			H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.24		0.08	0.08
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.23		0.13	0.07
			H29.02.15		0.07	0.06
	14	K8号棟駐輪場樋中	H23.12.21	除染前	0.33	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.04.25		0.20	0.10
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.16	0.08
			H26.03.04		0.11	0.07
			H26.08.20		0.10	0.07
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.06	0.07
			H28.08.23		0.12	0.08
			H29.02.15		0.06	0.06
岸町1丁目北団地(4)	5	K1号棟右脇通路	H23.12.21	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.24		0.22	0.09
			H24.10.22		0.12	0.07
			H25.08.19		0.21	0.08
			H26.03.04		0.10	0.07
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.07	0.07
			H27.08.24		0.06	0.07
			H28.02.23		0.12	0.07
			H28.08.23		0.09	0.06
			H29.02.15		0.08	0.06

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値			
					地上5cm	地上50cm		
岸町3丁目団地(3)	10	K1号棟駐輪場左側樋右	H23.12.21	除染前	0.32	0.11		
				除染後	0.24	0.12		
			H24.04.24		0.20	0.10		
			H24.10.22		0.17	0.08		
			H25.08.19		0.13	0.08		
			H26.03.04		0.07	0.08		
			H26.08.20		0.07	0.08		
			H27.03.04		0.07	0.07		
			H27.08.24		0.06	0.06		
			H28.02.23		0.10	0.07		
	11		H28.08.23		0.10	0.07		
			H29.02.15		0.10	0.07		
			H23.12.21	除染前	0.27	0.12		
				除染後	0.24	0.10		
			H24.04.24		0.20	0.10		
小仙波町1丁目団地(3)	6	中庭駐輪場 北雨樋下(草)	H24.10.22		0.19	0.08		
			H25.08.19		0.14	0.07		
			H26.03.04		0.08	0.07		
			H26.08.20		0.08	0.07		
			H27.03.04		0.07	0.07		
			H27.08.24		0.07	0.07		
			H28.02.23		0.09	0.07		
			H28.08.23		0.10	0.06		
			H29.02.15		0.09	0.06		
	7		H23.12.19	除染前	0.51	0.14		
				除染後	0.15	0.11		
			H24.04.25		0.15	0.10		
			H24.10.22		0.14	0.08		
			H25.08.19		0.13	0.09		
K-2棟西側駐輪場 北雨樋下(土)	9	K-2棟西側駐輪場 北雨樋下(土)	H26.03.04		0.09	0.07		
			H26.08.20		0.09	0.07		
			H27.03.04		0.08	0.07		
			H27.08.24		0.06	0.07		
			H28.02.23		0.07	0.07		
			H28.08.23		0.12	0.06		
			H29.02.15		0.13	0.07		
			H23.12.19	除染前	0.44	0.11		
				除染後	0.18	0.10		
			H24.04.25	除染前	0.30	0.11		
				除染後	0.13	0.10		
			H24.07.23		0.20	0.09		
			H24.10.22		0.17	0.09		
			H25.08.19		0.15	0.08		
			H26.03.04		0.10	0.07		

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
仙波町1丁目南団地(2)	5	K-1棟駐輪場 南雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.69	0.20
				除染後	0.16	0.13
			H24.04.25		0.17	0.09
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.17	0.08
			H26.03.04		0.14	0.08
			H26.08.20		0.10	0.08
			H27.03.04		0.10	0.08
			H27.08.24		0.07	0.08
			H28.02.23		0.16	0.08
			H28.08.23		0.14	0.08
			H29.02.15		0.14	0.09
			H23.12.19	除染前	0.30	0.14
				除染後	0.18	0.12
			H24.04.25	除染前	0.33	0.11
仙波町1丁目北団地(2)	6	K-1棟駐輪場 南東雨樋下(土)		除染後	0.19	0.10
			H24.07.23		0.16	0.10
			H24.10.22		0.22	0.10
			H25.08.19		0.18	0.09
			H26.03.04		0.12	0.06
			H26.08.20		0.10	0.06
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.14	0.08
			H28.08.23		0.14	0.07
			H29.02.15		0.14	0.10
			H23.12.19	除染前	0.30	0.09
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.25		0.11	0.09
			H24.10.22		0.09	0.08
11	11	K3自転車置場 竪樋前(土)	H25.08.19		0.18	0.08
			H26.03.04		0.14	0.08
			H26.08.20		0.12	0.07
			H27.03.04		0.10	0.07
			H27.08.24		0.09	0.07
			H28.02.23		0.05	0.06
			H28.08.23		0.11	0.05
			H29.02.15		0.05	0.06
			H23.12.19	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.15	0.10
			H24.04.16		0.10	0.08
			H24.10.22		0.10	0.08
			H25.08.19		0.09	0.07
			H26.03.04		0.10	0.06
			H26.08.20		0.08	0.06

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
仙波町2丁目団地(2)	12	K3自転車置場堅樋前(土)	H23.12.19	除染前	0.42	0.13
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.25	除染前	0.31	0.12
				除染後	0.20	0.11
			H24.07.23		0.16	0.08
			H24.10.22		0.11	0.07
			H25.08.19		0.23	0.08
			H26.03.04		0.11	0.07
			H26.08.20		0.10	0.07
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.23		0.07	0.07
			<b>H29.02.15</b>		<b>0.08</b>	<b>0.06</b>
			H23.12.20	除染前	0.29	0.11
				除染後	0.23	0.15
			H24.04.25	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.20	0.10
月吉町団地(1)	5	K5号棟西側雨どい(土)	H24.07.23		0.12	0.10
			H24.10.22		0.22	0.13
			H25.08.19		0.14	0.11
			H26.03.04		0.11	0.09
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.05	0.07
			H28.02.23		0.15	0.10
			H28.08.24		0.12	0.09
			<b>H29.02.15</b>		<b>0.13</b>	<b>0.08</b>
			H23.12.21	除染前	0.35	0.14
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.24		0.21	0.11
			H24.10.22		0.20	0.11
			H25.08.19		0.20	0.11
			H26.03.04		0.13	0.10
			H26.08.20		0.10	0.09
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.19	0.06
			H28.08.24		0.12	0.09
			<b>H29.02.27</b>		<b>0.15</b>	<b>0.09</b>
13	15	K2号棟西側自転車置場堅樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.24		0.24	0.10
			H24.10.22		0.21	0.10
			H25.08.19		0.17	0.09
			H26.03.04		0.10	0.07
			H26.08.20		0.08	0.07
			H27.03.04		0.09	0.06
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.23		0.13	0.07
			H28.08.24		0.17	0.07
			<b>H29.02.27</b>		<b>0.13</b>	<b>0.09</b>
			H23.12.21	除染前	0.69	0.13
				除染後	0.24	0.14
			H24.04.24	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.20	0.12
24	24	K3号棟西側自転車置場堅樋前(石)	H24.07.23		0.08	0.07
			H24.10.22		0.19	0.11
			H25.08.19		0.15	0.10
			H26.03.04		0.13	0.09
			H26.08.20		0.11	0.09
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.12	0.09
			H28.08.24		0.13	0.07
			<b>H29.02.27</b>		<b>0.10</b>	<b>0.07</b>

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
寿町2丁目団地(11)	25	K3号棟西側自転車置場堅樋前(草)	H23.12.21	除染前	0.49	0.12
				除染後	0.23	0.10
			H24.04.24		0.25	0.10
			H24.10.22		0.11	0.09
			H25.08.19		0.21	0.09
			H26.03.04		0.12	0.08
			H26.08.20		0.11	0.08
			H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.24		0.08	0.07
			H28.02.23		0.09	0.07
			H28.08.24		0.13	0.08
			H29.02.27		0.14	0.08
			H23.12.21	除染前	0.45	0.11
				除染後	0.20	0.09
26	26	K4号棟西側自転車置場堅樋前(石)	H24.04.24	除染前	0.43	0.11
				除染後	0.20	0.10
			H24.07.23		0.09	0.07
			H24.10.22		0.16	0.07
			H25.08.19		0.11	0.08
			H26.03.04		0.11	0.08
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.08	0.07
			H28.02.23		0.08	0.07
			H28.08.24		0.12	0.07
			H29.02.27		0.11	0.08
			H23.12.21	除染前	0.65	0.12
				除染後	0.24	0.14
27	27	K4号棟西側自転車置場堅樋前(石)	H24.04.24		0.21	0.11
			H24.10.22		0.20	0.09
			H25.08.19		0.17	0.10
			H26.03.04		0.13	0.10
			H26.08.20		0.11	0.09
			H27.03.04		0.10	0.08
			H27.08.24		0.09	0.08
			H28.02.23		0.12	0.06
			H28.08.24		0.13	0.06
			H29.02.27		0.11	0.08
			H23.12.21	除染前	0.29	0.14
				除染後	0.25	0.11
			H24.04.24		0.20	0.12
			H24.10.22		0.18	0.09
28	28	K4号棟西側自転車置場堅樋前(石)No.27 の50cm西側	H25.08.19		0.14	0.09
			H26.03.04		0.11	0.08
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.23		0.08	0.06
			H28.08.24		0.06	0.07
			H29.02.27		0.10	0.08
			H23.12.21	除染前	0.43	0.12
				除染後	0.21	0.13
			H24.04.24		0.24	0.11
			H24.10.22		0.17	0.08
			H25.08.19		0.14	0.09
			H26.03.04		0.13	0.09
31	31	K4号棟西側自転車置場堅樋前(石)	H26.08.20		0.10	0.08
			H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.24		0.09	0.08
			H28.02.23		0.08	0.08
			H28.08.24		0.09	0.07
			H29.02.27		0.08	0.06

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
45	K5号棟南側(東)自転車置場堅樋前(石)		H23.12.21	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.22	0.13
			H24.04.24		0.25	0.11
			H24.10.22		0.23	0.08
			H25.08.19		0.16	0.09
			H26.03.04		0.12	0.10
			H26.08.20		0.10	0.08
			H27.03.04		0.09	0.09
			H27.08.24		0.09	0.06
			H28.02.23		0.08	0.06
			H28.08.24		0.14	0.07
			H29.02.27		0.14	0.08
			H23.12.21	除染前	0.44	0.13
				除染後	0.25	0.12
59	K7号棟北側自転車置場堅樋前(石)		H24.04.24		0.25	0.10
			H24.10.22		0.17	0.10
			H25.08.19		0.15	0.09
			H26.03.04		0.11	0.07
			H26.08.20		0.09	0.08
			H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.24		0.08	0.08
			H28.02.23		0.07	0.08
			H28.08.24		0.11	0.07
			H29.02.27		0.13	0.08
			H23.12.21	除染前	0.36	0.10
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.24		0.23	0.12
			H24.10.22		0.17	0.10
63	K7号棟南側自転車置場堅樋前(石)		H25.08.19		0.14	0.08
			H26.03.04		0.10	0.09
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.09	0.07
			H28.02.23		0.10	0.08
			H28.08.24		0.11	0.07
			H29.02.27		0.11	0.07
			H23.12.21	除染前	0.28	0.12
				除染後	0.18	0.13
			H24.04.24		0.14	0.09
			H24.10.22		0.15	0.09
			H25.08.19		0.14	0.09
5	K9号棟北側(東)自転車置場堅樋前(土)		H26.03.04		0.12	0.08
			H26.08.20		0.11	0.08
			H27.03.04		0.10	0.08
			H27.08.24		0.09	0.07
			H28.02.23		0.09	0.07
			H28.08.24		0.08	0.07
			H29.02.27		0.08	0.08
			H23.12.21	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.19	0.10
			H24.04.24		0.22	0.11
			H24.10.22		0.22	0.08
			H25.08.19		0.19	0.08
			H26.03.04		0.14	0.09
			H26.08.20		0.11	0.08
6	K9号棟北側(東)自転車置場堅樋前(土)		H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.24		0.09	0.08
			H28.02.23		0.08	0.07
			H28.08.24		0.07	0.06
			H29.02.27		0.12	0.07

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
寿町2丁目南団地(4)	8	K9号棟南側(西)自転車置場豎樋前(インターロッキング)	H23.12.21	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.22	0.13
			H24.04.24		0.20	0.10
			H24.10.22		0.17	0.10
			H25.08.19		0.16	0.10
			H26.03.04		0.12	0.08
			H26.08.20		0.10	0.07
			H27.03.04		0.10	0.07
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.23		0.07	0.06
			H28.08.24		0.06	0.06
			H29.02.27		0.06	0.07
			H23.12.21	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.24		0.18	0.09
笠幡団地(4)	24	K10号棟北側(中央)自転車置場豎樋前(インターロッキング)	H24.10.22		0.13	0.07
			H25.08.19		0.13	0.07
			H26.03.04		0.12	0.08
			H26.08.20		0.09	0.06
			H27.03.04		0.09	0.06
			H27.08.24		0.09	0.06
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.24		0.07	0.06
			H29.02.27		0.06	0.07
			H23.12.21	除染前	0.37	0.09
				除染後	0.22	0.09
			H24.04.25		0.25	0.09
			H24.10.22		0.22	0.08
			H25.08.19		0.07	0.08
笠幡団地(4)	3	K4号棟北側豎樋前(土)	H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.08	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.23		0.11	0.06
			H28.08.18		0.16	0.07
			H29.02.27		0.12	0.07
			H23.12.21	除染前	0.31	0.09
				除染後	0.18	0.06
			H24.04.25		0.21	0.07
			H24.10.22		0.14	0.07
			H25.08.19		0.06	0.05
			H26.03.04		0.05	0.06
			H26.08.20		0.05	0.05
			H27.03.04		0.07	0.05
笠幡団地(4)	14	K1号棟北側豎樋前(土)	H27.08.24		0.07	0.05
			H28.02.23		0.09	0.06
			H28.08.18		0.10	0.07
			H29.02.27		0.08	0.06
			H23.12.21	除染前	0.26	0.08
				除染後	0.21	0.07
			H24.04.25		0.18	0.07
			H24.10.22		0.20	0.07
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.08	0.07
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.12	0.07
			H28.08.18		0.16	0.08
			H29.02.27		0.11	0.06

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
的場団地(1)	19	K3号棟北側堅樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.32	0.08
				除染後	0.21	0.08
			H24.04.25		0.16	0.06
			H24.10.22		0.20	0.08
			H25.08.19		0.08	0.08
			H26.03.04		0.08	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.06	0.06
			H28.08.18		0.14	0.08
			H29.02.27		0.14	0.06
			H23.12.20	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.14	0.10
的場団地(1)	26	K5東側駐輪場屋根下	H24.04.25		0.15	0.09
			H24.10.22		0.14	0.08
			H25.08.19		0.09	0.08
			H26.03.04		0.09	0.08
			H26.08.20		0.08	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.06	0.07
			H28.02.23		0.06	0.05
			H28.08.24		0.05	0.06
			H29.02.27		0.06	0.07
			H23.12.20	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.25		0.22	0.10
			H24.10.22		0.15	0.09
的場団地(1)	2	K3西駐輪場堅樋下	H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.08	0.06
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.09	0.06
			H27.08.24		0.09	0.06
			H28.02.23		0.13	0.07
			H28.08.18		0.08	0.07
			H29.02.27		0.08	0.07
			H23.12.20	除染前	0.38	0.14
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.25	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.07.23		0.22	0.10
的場団地(1)	5	集会所南側堅樋下	H24.10.22		0.21	0.10
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.14	0.08
			H28.08.18		0.13	0.08
			H29.02.27		0.10	0.07
			H23.12.20	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.24	0.11
			H24.04.25		0.18	0.10
			H24.10.22		0.18	0.09
的場団地(1)	6	集会所北側堅樋下	H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.06	0.06
			H26.08.20		0.06	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.12	0.07
			H28.08.18		0.11	0.08
			H29.02.27		0.15	0.08

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
小堤団地(10)	9	K2東駐輪場堅樋1下	H23.12.20	除染前	0.35	0.11
				除染後	0.22	0.10
			H24.04.25		0.18	0.08
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.08	0.06
			H26.03.04		0.08	0.07
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.08	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.08	0.07
			H28.08.18		0.08	0.06
			H29.02.27		0.09	0.07
	18	K2西駐輪場堅樋3下	H23.12.20	除染前	0.53	0.11
				除染後	0.25	0.09
			H24.04.25		0.23	0.07
			H24.10.22		0.13	0.07
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.06	0.07
			H26.08.20		0.06	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.08	0.07
			H28.02.23		0.09	0.07
			H28.08.18		0.09	0.06
			H29.02.27		0.11	0.08
	19	K2西駐輪場堅樋4下	H23.12.20	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.20	0.09
			H24.04.25		0.22	0.10
			H24.10.22		0.09	0.10
			H25.08.19		0.06	0.07
			H26.03.04		0.06	0.06
			H26.08.20		0.06	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.06	0.07
			H28.08.18		0.07	0.06
			H29.02.27		0.08	0.06
	20	K2西駐輪場堅樋2下	H23.12.20	除染前	0.55	0.13
				除染後	0.20	0.11
			H24.04.25		0.22	0.10
			H24.10.22		0.13	0.09
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.08	0.06
			H26.08.20		0.06	0.06
			H27.03.04		0.06	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.09	0.08
			H28.08.18		0.10	0.08
			H29.02.27		0.13	0.09
	22	K2東駐輪場堅樋4下	H23.12.20	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.25		0.21	0.10
			H24.10.22		0.15	0.09
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.06	0.06
			H28.02.23		0.07	0.08
			H28.08.18		0.09	0.07
			H29.02.27		0.09	0.08

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
川越市上下水道局(1)	23	K2東駐輪場堅樋3下	H23.12.20	除染前	0.56	0.14
				除染後	0.25	0.12
			H24.04.25		0.20	0.10
			H24.10.22		0.14	0.09
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.23		0.09	0.07
			H28.08.18		0.08	0.07
	24	K2東駐輪場堅樋2下	H29.02.27		0.10	0.08
			H23.12.20	除染前	0.32	0.10
				除染後	0.20	0.10
			H24.04.25		0.20	0.08
			H24.10.22		0.11	0.09
中央公民館(2)	7	喫煙所とい下	H25.08.19		0.07	0.06
			H26.03.04		0.05	0.06
			H26.08.20		0.05	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.06	0.06
			H28.02.23		0.09	0.07
			H28.08.18		0.09	0.07
			H29.02.27		0.09	0.08
			H24.01.19	除染前	0.42	0.14
				除染後	0.16	0.13
	6	中庭南西角	H24.04.20		0.23	0.11
			H24.10.22		0.15	0.09
			H25.08.09		0.18	0.10
			H26.02.27		0.16	0.10
			H26.08.07		0.16	0.09
	13	建物東南角縦樋	H27.02.27		0.13	0.10
			H27.08.12		0.12	0.08
			H28.02.02		0.09	0.08
			H28.07.29		0.08	0.07
			H29.02.22		0.09	0.07
			H24.01.18	除染前	0.42	0.13
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17		0.13	0.10
			H24.10.24		0.17	0.10
			H25.08.08		0.14	0.08
			H26.02.25		0.11	0.07
			H26.08.04		0.10	0.07
			H27.02.25		0.11	0.08
			H27.08.25		0.10	0.07
			H28.02.19		0.09	0.07
			H28.08.26		0.11	0.08
			H29.02.14		0.06	0.05
			H24.01.18	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.17		0.19	0.07
			H24.10.24		0.13	0.07
			H25.08.08		0.13	0.06
			H26.02.25		0.17	0.07
			H26.08.04		0.07	0.06
			H27.02.25		0.08	0.06
			H27.08.25		0.08	0.07
			H28.02.19		0.08	0.05
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.02.14		0.06	0.05

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
さわやか活動館(1)	15	建物南側駐車場角縦樋下	H24.01.18	除染前	0.65	0.22
				除染後	0.23	0.16
			H24.04.17		0.21	0.14
			H24.10.24		0.19	0.13
			H25.08.08		0.19	0.11
			H26.02.25		0.19	0.09
			H26.08.04		0.12	0.10
			H27.02.25		0.14	0.11
			H27.08.25		0.12	0.10
			H28.02.19		0.10	0.10
			H28.08.26		0.09	0.09
			H29.02.14		0.07	0.05
			H24.01.27	除染前	0.38	0.10
				除染後	0.11	0.10
川鶴公民館(2)	17	陶芸窯室雨樋下	H24.04.17		0.13	0.09
			H24.10.11		0.10	0.07
			H25.08.06		0.20	0.08
			H26.03.06		0.08	0.07
			H26.08.04		0.08	0.07
			H27.02.09		0.14	0.08
			H27.08.13		0.09	0.09
			H28.02.04		0.15	0.07
			H28.08.24		0.10	0.07
			H29.02.08		0.10	0.07
			H24.01.27	除染前	0.40	0.12
				除染後	0.18	0.11
			H24.04.17		0.19	0.09
			H24.10.11		0.24	0.08
博物館(3)	18	物置雨樋下	H25.08.06		0.22	0.08
			H26.03.06		0.10	0.08
			H26.08.04		0.09	0.07
			H27.02.09		0.11	0.08
			H27.08.13		0.12	0.08
			H28.02.04		0.14	0.08
			H28.08.24		0.10	0.08
			H29.02.08		0.11	0.07
			H24.01.31	除染前	0.58	0.21
				除染後	0.21	0.16
			H24.04.19		0.21	0.15
			H24.10.30		0.20	0.16
			H25.08.21		0.18	0.13
			H26.02.26		0.17	0.13
			H26.08.07		0.18	0.14
博物館(3)	14	中庭受付側北	H27.02.17		0.17	0.12
			H27.08.04		0.16	0.11
			H28.02.03		0.13	0.11
			H28.07.29		0.13	0.12
			H29.02.10		0.13	0.11
			H24.01.31	除染前	0.36	0.17
				除染後	0.20	0.14
			H24.04.19		0.19	0.14
			H24.10.30		0.18	0.14
			H25.08.21		0.13	0.11
			H26.02.26		0.16	0.13
			H26.08.07		0.15	0.11
			H27.02.17		0.16	0.11
			H27.08.04		0.12	0.12
			H28.02.03		0.16	0.12
			H28.07.29		0.12	0.09
			H29.02.10		0.14	0.12

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
24	企画展示室北側		H24.01.31	除染前	0.37	0.19
				除染後	0.20	0.16
			H24.04.19		0.18	0.16
			H24.10.30		0.18	0.14
			H25.08.21		0.13	0.12
			H26.03.18		0.26	0.10
			H26.08.07		0.14	0.10
			H27.02.17		0.12	0.09
			H27.08.04		0.12	0.09
			H28.02.03		0.09	0.09
			H28.07.29		0.12	0.09
			H29.02.10		0.11	0.09

注)施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。  
今回の測定では、除染地点はありませんでした。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	29	
地点数	95	
最大値	0.24	0.12
最小値	0.05	0.05
平均	0.10	0.07

※女性会館は平成26年度をもって廃館となつたため、平成27年度から測定していません