

市立小学校における除染地点の継続測定結果

H29.2実施

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	11	北門前雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.49	0.20
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.22		0.17	0.10
			H25.08.20		0.21	0.11
			H26.03.06		0.20	0.10
			H26.08.15		0.18	0.10
			H27.02.09		0.17	0.11
			H27.02.09		0.17	0.11
			H27.08.25		0.15	0.10
			H28.02.22		0.18	0.10
			H28.08.12		0.18	0.10
		H29.02.15		0.16	0.10	
	12	キュービック前雨どい(東)(土)	H23.11.07	除染前	0.55	0.12
				除染後	0.17	0.09
			H24.08.22		0.12	0.10
			H25.08.20		0.11	0.09
			H26.03.06		0.11	0.09
			H26.08.15		0.10	0.07
			H27.02.09		0.11	0.08
			H27.02.09		0.11	0.08
			H27.08.25		0.10	0.08
			H28.02.22		0.11	0.07
			H28.08.12		0.09	0.08
		H29.02.15		0.08	0.07	
	13	ごみ庫前雨どい(土)	H23.11.07	除染前	1.38	0.31
				除染後	0.17	0.12
			H24.02.24		0.13	0.10
			H24.08.22		0.13	0.11
			H25.08.20		0.13	0.11
			H26.03.06		0.12	0.09
			H26.08.15		0.11	0.10
			H27.02.09		0.10	0.09
			H27.02.09		0.10	0.09
			H27.08.25		0.17	0.09
			H28.02.22		0.12	0.08
H28.08.12		0.09	0.09			
		H29.02.15		0.09	0.09	
	14	ごみ庫雨どい(南東)(土)	H23.11.07	除染前	0.32	0.12
				除染後	0.17	0.13
			H24.08.22		0.15	0.10
			H25.08.20		0.18	0.11
			H26.03.06		0.19	0.11
			H26.08.15		0.17	0.10
			H27.02.09		0.14	0.10
			H27.08.25		0.14	0.10
			H28.02.22		0.17	0.10
			H28.08.12		0.14	0.11
					H29.02.15	
	15	水量計前雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.66	0.20
				除染後	0.15	0.12
			H24.08.22		0.19	0.11
			H25.08.20		0.21	0.11
			H26.03.06		0.19	0.11
			H26.08.15		0.17	0.10
			H27.02.09		0.18	0.10
			H27.08.25		0.13	0.09
			H28.02.22		0.15	0.09
			H28.08.12		0.14	0.10
					H29.02.15	
	16	2-3校舎北雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.08.22		0.11	0.08
			H25.08.20		0.12	0.07
			H26.03.06		0.12	0.08
			H26.08.15		0.12	0.06
			H27.02.09		0.09	0.07
			H27.08.25		0.13	0.09
			H28.02.22		0.15	0.09
			H28.08.12		0.10	0.07
					H29.02.15	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越第一小学校(15)	17	2-3校舎北角雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.45	0.15
				除染後	0.13	0.11
			H24.08.22	0.13	0.10	
			H25.08.20	0.15	0.10	
			H26.03.06	0.14	0.09	
			H26.08.15	0.13	0.09	
			H27.02.09	0.12	0.08	
			H27.08.25	0.10	0.07	
			H28.02.22	0.12	0.07	
			H28.08.12	0.11	0.09	
	H29.02.15	0.12	0.08			
	20	2-3教室南雨どい(タタキ下 土)	H23.11.07	除染前	0.74	0.17
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.22	0.14	0.10	
			H25.08.20	0.23	0.12	
			H26.03.06	0.22	0.10	
			H26.08.15	0.19	0.10	
			H27.02.09	0.17	0.10	
			H27.08.25	0.10	0.07	
			H28.02.22	0.17	0.09	
			H28.08.12	0.15	0.09	
	H29.02.15	0.14	0.09			
	21	2-2教室南雨どい(タタキ下 土)	H23.11.07	除染前	0.42	0.14
				除染後	0.13	0.11
			H24.08.22	0.17	0.10	
			H25.08.20	0.23	0.12	
			H26.03.06	0.21	0.09	
			H26.08.15	0.11	0.08	
			H27.02.09	0.14	0.09	
			H27.08.25	0.09	0.07	
			H28.02.22	0.15	0.07	
			H28.08.12	0.13	0.07	
	H29.02.15	0.19	0.09			
	22	西昇降口西雨どい(タタキ下 土)	H23.11.07	除染前	0.81	0.18
				除染後	0.18	0.10
			H24.02.24	0.15	0.09	
H24.08.22			0.18	0.11		
H25.08.20			0.20	0.09		
H26.03.06			0.21	0.09		
H26.08.15			0.13	0.07		
H27.02.09			0.17	0.10		
H27.08.25			0.08	0.07		
H28.02.22			0.17	0.08		
H28.08.12	0.14	0.09				
H29.02.15	0.15	0.08				
27	管理棟トイレ角雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.28	0.12	
			除染後	0.19	0.10	
		H24.08.22	0.11	0.09		
		H25.08.20	0.12	0.08		
		H26.03.06	0.11	0.08		
		H26.08.15	0.09	0.08		
		H27.02.09	0.10	0.08		
		H27.08.25	0.08	0.07		
		H28.02.22	0.09	0.09		
		H28.08.12	0.11	0.08		
H29.02.15	0.09	0.07				
29	管理棟北西出口雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.28	0.18	
			除染後	0.17	0.10	
		H24.08.22	0.13	0.07		
		H25.08.20	0.23	0.10		
		H26.03.06	0.10	0.08		
		H26.08.15	0.24	0.09		
		H27.02.09	0.09	0.06		
		H27.08.25	0.17	0.09		
		H28.02.22	0.17	0.06		
		H28.08.12	0.20	0.09		
H29.02.15	0.15	0.07				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	30	体育館連絡通路北東雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.33	0.09
				除染後	0.14	0.09
			H24.08.22	0.22	0.09	
			H25.08.20	0.13	0.07	
			H26.03.06	0.24	0.10	
			H26.08.15	0.10	0.07	
			H27.02.09	0.11	0.07	
			H27.08.25	0.08	0.06	
			H28.02.22	0.09	0.06	
			H28.08.12	0.08	0.06	
	H29.02.15	0.08	0.16			
	35	図書室北西中庭通路交差点雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.11	0.09
			H24.08.22	0.13	0.08	
			H25.08.20	0.13	0.09	
			H26.03.06	0.08	0.07	
			H26.08.15	0.07	0.07	
			H27.02.09	0.09	0.08	
			H27.08.25	0.08	0.07	
			H28.02.22	0.09	0.07	
			H28.08.12	0.08	0.07	
	H29.02.15	0.09	0.07			
	43	プール南西角雨どい(土)	H23.11.07	除染前	0.46	0.13
				除染後	0.16	0.08
			H24.08.22	0.10	0.11	
			H25.08.20	0.11	0.08	
			H26.03.06	0.10	0.07	
			H26.08.15	0.08	0.07	
			H27.02.09	0.08	0.06	
			H27.08.25	0.08	0.06	
H28.02.22			0.09	0.07		
H28.08.12			0.08	0.07		
H29.02.15	0.09	0.07				
川越小学校(4)	2	外トイレ雨どい下の土(北側)	H23.10.28	除染前	0.58	0.14
				除染後	0.13	0.10
			H24.02.24	0.15	0.10	
			H24.08.15	0.10	0.10	
			H25.08.20	0.10	0.09	
			H26.02.24	0.10	0.09	
			H26.08.15	0.11	0.07	
			H27.03.06	0.10	0.08	
			H27.08.25	0.08	0.07	
			H28.02.29	0.08	0.06	
	H28.08.12	0.09	0.06			
	H29.02.15	0.07	0.07			
	30	体育館南西角の雨どい下の土	H23.10.28	除染前	0.27	0.15
				除染後	0.17	0.11
			H24.08.15	0.19	0.11	
			H25.08.20	0.11	0.08	
			H26.02.24	0.09	0.09	
			H26.08.15	0.10	0.07	
			H27.03.06	0.11	0.08	
			H27.08.25	0.10	0.06	
			H28.02.29	0.11	0.07	
			H28.08.12	0.10	0.07	
	H29.02.15	0.10	0.07			
	32	体育館東雨どい下の土	H23.10.28	除染前	0.65	0.18
				除染後	0.14	0.09
			H24.02.24	0.17	0.09	
			H24.08.15	0.23	0.11	
			H25.08.20	0.16	0.07	
			H26.02.24	0.06	0.06	
			H26.08.15	0.13	0.08	
H27.03.06			0.12	0.07		
H27.08.25			0.08	0.04		
H28.02.29			0.06	0.05		
H28.08.12	0.11	0.06				
H29.02.15	0.12	0.06				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値			
				地上5cm	地上50cm		
	33	体育館北東角の雨どいの水が集まる所の土	H23.10.28	除染前	0.38	0.14	
				除染後	0.13	0.10	
			H24.08.15		0.20	0.09	
			H25.08.20		0.08	0.07	
			H26.02.24		0.05	0.06	
			H26.08.15		0.14	0.07	
			H27.03.06		0.13	0.07	
			H27.08.25		0.05	0.05	
			H28.02.29		0.06	0.05	
			H28.08.12		0.10	0.06	
			H29.02.15	0.09	0.06		
中央小学校(3)	7	ウサギ小屋南雨どい下土	H23.11.08	除染前	0.33	0.09	
				除染後	0.11	0.06	
			H24.02.22		0.12	0.07	
			H24.08.15		0.15	0.06	
			H25.08.26		0.11	0.06	
			H26.02.25		0.11	0.06	
			H26.08.15		0.08	0.05	
			H27.03.06		0.09	0.05	
			H27.08.25		0.06	0.04	
			H28.02.29		0.06	0.04	
	H28.08.12		0.06	0.04			
				H29.02.15	0.06	0.05	
		20	新体育小屋雨どい下土	H23.11.08	除染前	0.39	0.15
					除染後	0.11	0.10
				H24.02.22		0.11	0.10
				H24.08.15		0.11	0.10
				H25.08.26		0.10	0.08
				H26.02.25		0.10	0.10
				H26.08.15		0.09	0.08
				H27.03.06		0.06	0.05
				H27.08.25		0.09	0.08
				H28.02.29		0.08	0.08
	H28.08.12		-	-			
				H29.02.15	0.10	0.09	
		21	新体育小屋西側雨どい下の下流の土	H23.11.08	除染前	0.31	0.12
					除染後	0.12	0.10
				H24.08.15		0.12	0.08
				H25.08.26		0.08	0.07
				H26.02.25		0.11	0.10
				H26.08.15		0.10	0.08
H27.03.06					0.11	0.10	
H27.08.25					0.09	0.08	
H28.02.29					0.09	0.08	
H28.08.12					0.09	0.09	
			H29.02.15	0.10	0.08		
仙波小学校(2)	19	体育用具収納庫 雨どい(2)	H23.11.08	除染前	0.29	0.09	
				除染後	0.14	0.07	
			H24.02.24		0.13	0.08	
			H24.08.15		0.13	0.07	
			H25.08.26		0.14	0.08	
			H26.02.24		0.10	0.08	
			H26.08.15		0.12	0.09	
			H27.03.06		0.10	0.07	
			H27.08.18		0.11	0.07	
			H28.02.29		0.09	0.06	
	H28.08.15		0.09	0.08			
				H29.02.13	0.12	0.08	
		23	体育館裏 雨水マス(3)	H23.11.08	除染前	0.27	0.13
					除染後	0.17	0.10
				H24.02.24		0.15	0.10
				H24.08.15		0.16	0.08
				H25.08.26		0.06	0.05
				H26.02.24		0.06	0.06
				H26.08.15		0.06	0.05
				H27.03.06		0.10	0.07
H27.08.18					0.08	0.06	
H28.02.29					0.06	0.04	
H28.08.15		0.05	0.07				
			H29.02.13	0.08	0.07		

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
武蔵野小学校(3)	41	連絡通路下雨どい	H23.11.08	除染前	0.33	0.12
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.15	0.15	0.09	
			H25.08.26	0.14	0.08	
			H26.02.26	0.12	0.09	
			H26.08.15	0.10	0.09	
			H27.03.03	0.12	0.08	
			H27.08.21	0.11	0.08	
			H28.02.18	0.11	0.10	
			H28.08.03	0.11	0.07	
	H29.02.23	0.08	0.07			
	45	給食受入口雨どい②(柵内汚泥面)	H23.11.08	除染前	0.58	0.11
				除染後	0.19	0.08
			H24.02.27	0.21	0.09	
			H24.08.15	0.08	0.07	
			H25.08.26	0.07	0.07	
			H26.02.26	0.08	0.07	
			H26.08.15	0.07	0.07	
			H27.03.03	0.08	0.06	
			H27.08.21	0.08	0.06	
			H28.02.18	0.16	0.08	
	H28.08.03	0.06	0.06			
	H29.02.23	0.06	0.06			
	48	西側トイレ脇雨どい下の土(ダストシュート周り)	H23.11.08	除染前	0.60	0.15
				除染後	0.12	0.09
			H24.02.27	0.17	0.10	
			H24.08.15	0.07	0.06	
H25.08.26			0.07	0.07		
H26.02.26			0.08	0.07		
H26.08.15			0.07	0.06		
H27.03.03			0.07	0.06		
H27.08.21			0.05	0.07		
H28.02.18			0.09	0.07		
H28.08.03	0.06	0.06				
H29.02.23	0.06	0.06				
新宿小学校(2)	8	ゴミ庫雨どい下の土	H23.11.08	除染前	0.27	0.14
				除染後	0.18	0.11
			H24.02.27	0.16	0.11	
			H24.08.15	0.15	0.09	
			H25.08.26	0.14	0.09	
			H26.02.26	0.15	0.09	
			H26.08.15	0.13	0.09	
			H27.03.03	0.13	0.08	
			H27.08.21	0.12	0.08	
			H28.02.18	0.13	0.10	
	H28.08.03	0.11	0.09			
	H29.02.23	0.12	0.08			
	26	学童保育棟雨どい下の土(西側)	H23.11.08	除染前	0.93	0.21
				除染後	0.16	0.07
			H24.02.27	0.21	0.09	
			H24.08.15	0.21	0.07	
			H25.08.26	0.14	0.07	
			H26.02.26	0.17	0.07	
			H26.08.15	0.12	0.06	
			H27.03.03	0.13	0.06	
H27.08.21			0.09	0.06		
H28.02.18			0.14	0.07		
H28.08.03	0.06	0.06				
H29.02.23	0.09	0.05				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
泉小学校(1)	35	プロパン庫 東側雨どい下	H23.11.09	除染前	0.35	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.02.24	除染前	0.19	0.09
				除染後	0.28	0.10
			H24.08.15	除染前	0.19	0.10
				除染後	0.18	0.08
			H24.11.15	0.18	0.08	
			H25.08.29	0.20	0.07	
			H26.03.03	0.20	0.08	
			H26.08.13	0.18	0.08	
			H27.03.04	0.08	0.06	
			H27.08.25	0.16	0.07	
			H28.02.24	0.15	0.07	
H28.08.26	0.15	0.07				
H29.02.10	0.09	0.06				
月越小学校(5)	16	プール浄化槽北東(軒下の土)	H23.11.09	除染前	0.30	0.14
				除染後	0.11	0.08
			H24.08.15	0.06	0.07	
			H25.08.26	0.10	0.07	
			H26.02.25	0.07	0.07	
			H26.08.13	0.06	0.06	
			H27.03.06	0.08	0.07	
			H27.08.18	0.06	0.05	
			H28.02.29	0.07	0.06	
			H28.08.12	0.06	0.07	
	H29.02.15	0.06	0.06			
	17	学童保育北西雨どい(土)	H23.11.09	除染前	1.44	0.32
				除染後	0.16	0.09
			H24.02.24	0.12	0.08	
			H24.08.15	0.15	0.09	
			H25.08.26	0.14	0.07	
			H26.02.25	0.11	0.09	
			H26.08.13	0.16	0.08	
			H27.03.06	0.18	0.08	
			H27.08.18	0.12	0.08	
			H28.02.29	0.13	0.07	
	H28.08.12	0.12	0.08			
	H29.02.15	0.11	0.07			
	19	学童保育南西雨どい(土)	H23.11.09	除染前	0.66	0.23
				除染後	0.14	0.08
			H24.02.24	0.11	0.08	
			H24.08.15	0.11	0.08	
			H25.08.26	0.13	0.07	
			H26.02.25	0.13	0.08	
			H26.08.13	0.09	0.07	
			H27.03.06	0.07	0.07	
			H27.08.18	0.09	0.06	
			H28.02.29	0.07	0.06	
H28.08.12	0.09	0.07				
H29.02.15	0.11	0.06				
29	備蓄庫南西雨どい(土)	H23.11.09	除染前	0.53	0.14	
			除染後	0.15	0.09	
		H24.08.15	0.16	0.09		
		H25.08.26	0.11	0.08		
		H26.02.25	0.12	0.09		
		H26.08.13	0.11	0.07		
		H27.03.06	0.11	0.07		
		H27.08.18	0.11	0.07		
		H28.02.29	0.11	0.07		
		H28.08.12	0.11	0.08		
H29.02.15	0.11	0.07				
30	備蓄庫南東雨どい(土)	H23.11.09	除染前	0.29	0.10	
			除染後	0.09	0.07	
		H24.08.15	0.09	0.08		
		H25.08.26	0.09	0.06		
		H26.02.25	0.09	0.07		
		H26.08.13	0.08	0.06		
		H27.03.06	0.09	0.06		
		H27.08.18	0.08	0.06		
		H28.02.29	0.06	0.05		
		H28.08.12	0.08	0.06		
H29.02.15	0.07	0.06				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
今成小学校(3)	30	北物置北西軒下の土	H23.11.09	除染前	0.41	0.14
				除染後	0.13	0.08
			H24.02.24	0.11	0.08	
			H24.08.15	0.10	0.08	
			H25.08.26	0.09	0.07	
			H26.02.24	0.11	0.07	
			H26.08.07	0.07	0.06	
			H27.03.06	0.11	0.07	
			H27.08.18	0.08	0.06	
			H28.02.29	0.06	0.06	
			H28.08.09	0.07	0.05	
	H29.02.21	0.07	0.05			
	46	東校舎南西側雨どい出口鉄蓋上	H23.11.09	除染前	0.54	0.13
				除染後	0.18	0.08
			H24.02.24	0.16	0.09	
			H24.08.15	0.13	0.08	
			H25.08.26	0.12	0.07	
			H26.02.24	0.09	0.07	
			H26.08.07	0.09	0.06	
			H27.03.06	0.09	0.07	
			H27.08.18	0.08	0.06	
			H28.02.29	0.09	0.05	
			H28.08.09	0.08	0.06	
	H29.02.21	0.08	0.05			
	47	東校舎南東側雨どい出口鉄蓋上	H23.11.09	除染前	0.36	0.10
				除染後	0.18	0.08
			H24.08.15	0.14	0.08	
H25.08.26			0.12	0.07		
H26.02.24			0.09	0.07		
H26.08.07			0.11	0.06		
H27.03.06			0.09	0.06		
H27.08.18			0.10	0.06		
H28.02.29			0.08	0.07		
H28.08.09			0.08	0.05		
H29.02.21			0.09	0.06		
芳野小学校(2)	23	体育用具収納庫の雨どい下の土	H23.10.11	除染前	0.28	0.13
				除染後	0.17	0.13
			H24.02.22	0.16	0.10	
			H24.08.08	0.14	0.09	
			H25.08.21	0.14	0.10	
			H26.02.28	0.14	0.08	
			H26.08.12	0.12	0.09	
			H27.03.05	0.12	0.07	
			H27.08.19	0.11	0.07	
			H28.03.01	0.05	0.05	
			H28.08.16	0.10	0.07	
	H29.02.06	0.11	0.07			
	28	側溝	H23.10.11	除染前	0.28	0.13
				除染後	0.15	0.09
			H24.02.22	0.07	0.07	
			H24.08.08	0.07	0.06	
			H25.08.21	0.06	0.05	
			H26.02.28	0.06	0.06	
			H26.08.12	0.06	0.06	
			H27.03.05	0.06	0.05	
H27.08.19			0.05	0.05		
H28.03.01	0.10	0.07				
H28.08.16	0.05	0.05				
H29.02.06	0.06	0.05				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値				
				地上5cm	地上50cm			
古谷小学校(6)	20	プール附属室雨どい(下は土)	H23.11.09	除染前	0.26	0.10		
				除染後	0.19	0.11		
			H24.08.08	除染前	0.27	0.09		
				除染後	0.16	0.09		
			H24.11.15		0.16	0.09		
			H25.08.28		0.16	0.08		
			H26.02.28		0.18	0.09		
			H26.08.12		0.13	0.08		
			H27.03.05		0.11	0.09		
			H27.08.19		0.12	0.07		
			H28.03.01		0.12	0.07		
			H28.08.15		0.13	0.08		
			H29.02.20		0.16	0.08		
			21	プール附属室雨どい(下は土)	H23.11.09	除染前	0.90	0.28
	除染後	0.18				0.07		
	H24.02.27				0.16	0.09		
	H24.08.08				0.14	0.08		
	H25.08.28				0.13	0.08		
	H26.02.28				0.12	0.08		
	H26.08.12				0.12	0.08		
	H27.03.05				0.10	0.08		
	H27.08.19				0.12	0.07		
	H28.03.01				0.09	0.06		
	H28.08.15				0.10	0.09		
	H29.02.20				0.10	0.07		
	28	体育用具収納庫・雨どい(下は土)			H23.11.09	除染前	0.33	0.12
						除染後	0.14	0.10
			H24.08.08		0.14	0.07		
			H25.08.28		0.12	0.08		
			H26.02.28		0.11	0.08		
			H26.08.12		0.11	0.07		
			H27.03.05		0.09	0.07		
			H27.08.19		0.10	0.06		
			H28.03.01		0.09	0.06		
			H28.08.15		0.07	0.08		
			H29.02.20		0.09	0.06		
			31	トイレ・雨どい(下は土)	H23.11.09	除染前	0.61	0.15
						除染後	0.16	0.10
					H24.08.08		0.09	0.09
	H25.08.28				0.08	0.08		
	H26.02.28				0.08	0.08		
	H26.08.12				0.08	0.07		
H27.03.05		0.08			0.07			
H27.08.19		0.06			0.06			
H28.03.01		0.06			0.06			
H28.08.15		0.09			0.07			
H29.02.20		0.07			0.06			
35	通路雨どい(下は土)	H23.11.09			除染前	0.40	0.13	
					除染後	0.17	0.10	
		H24.08.08				0.05	0.05	
		H25.08.28		0.05	0.05			
		H26.02.28		0.05	0.06			
		H26.08.12		0.05	0.05			
		H27.03.05		0.06	0.06			
		H27.08.19		0.05	0.05			
		H28.03.01		0.05	0.04			
		H28.08.15		0.06	0.05			
		H29.02.20		0.05	0.05			
		36	教室棟・雨どい(パイプがはずれている)	H23.11.09	除染前	0.76	0.19	
					除染後	0.18	0.11	
				H24.02.27		0.16	0.08	
H24.08.08				0.13	0.10			
H25.08.28				0.13	0.09			
H26.02.28				0.13	0.08			
H26.08.12				0.10	0.09			
H27.03.05				0.12	0.08			
H27.08.19				0.10	0.07			
H28.03.01				0.10	0.07			
H28.08.15				0.12	0.09			
H29.02.20				0.10	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
南古谷小学校(4)※	8	第一学童保育室北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.29	0.12
				除染後	0.14	0.10
			H24.08.27		0.16	0.10
			H25.08.27		0.15	0.09
			H26.03.07		0.16	0.08
			H26.08.12		0.14	0.09
			H27.03.06		0.12	0.08
			H27.08.19		0.14	0.07
			H28.02.29		0.14	0.07
			H28.08.16		0.12	0.08
	H29.02.06		0.13	0.08		
	10	第二学童保育室北西雨どい	H23.11.09	除染前	0.81	0.19
				除染後	0.19	0.14
			H24.02.27		0.23	0.13
			H24.08.27		0.17	0.09
			H25.08.27		0.18	0.09
			H26.03.07		0.17	0.09
			H26.08.12		0.17	0.09
			H27.03.06		0.16	0.08
			H27.08.19		0.17	0.09
			H28.02.29		0.15	0.08
H28.08.16		0.13	0.08			
H29.02.06		0.13	0.08			
11	第二学童保育室北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.70	0.14	
			除染後	0.13	0.09	
		H24.08.27		0.06	0.06	
		H25.08.27		0.12	0.08	
		H26.03.07		0.12	0.07	
		H26.08.12		0.12	0.07	
		H27.03.06		0.07	0.06	
		H27.08.19		0.11	0.06	
		H28.02.29		0.09	0.06	
		H28.08.16		0.08	0.06	
H29.02.06		0.10	0.05			
14	第一学童保育室南東雨どい	H23.11.09	除染前	0.26	0.10	
			除染後	0.16	0.10	
		H24.08.27		0.09	0.07	
		H25.08.27		0.07	0.05	
		H26.03.07		0.11	0.06	
		H26.08.12		0.08	0.07	
		H27.03.06		0.11	0.05	
		H27.08.19		0.09	0.06	
		H28.02.29		0.05	0.05	
		H28.08.16		0.05	0.05	
H29.02.06		0.05	0.05			
19	校舎側物置裏北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.40	0.13	
			除染後	0.20	0.11	
		H24.08.27		0.09	0.06	
		H25.08.27		0.20	0.10	
		H26.03.07		0.20	0.10	
		H26.08.12		0.23	0.10	
		H27.03.06		0.17	0.08	
		H27.08.19		0.22	0.09	
		H28.02.29		-	-	
		H28.08.16		-	-	
H29.02.06		-	-			
21	道路側物置北西雨どい	H23.11.09	除染前	0.49	0.12	
			除染後	0.16	0.08	
		H24.08.27		0.09	0.07	
		H25.08.27		0.14	0.08	
		H26.03.07		0.13	0.06	
		H26.08.12		0.13	0.07	
		H27.03.06		0.08	0.06	
		H27.08.19		0.14	0.06	
		H28.02.29		-	-	
		H28.08.16		-	-	
H29.02.06		-	-			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
牛子小学校(2)	22	道路側物置北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.32	0.15
				除染後	0.19	0.14
			H24.08.27		0.13	0.11
			H25.08.27		0.19	0.12
			H26.03.07		0.17	0.13
			H26.08.12		0.10	0.09
			H27.03.06		0.11	0.08
			H27.08.19		0.14	0.09
			H28.02.29		-	-
			H28.08.16		-	-
	H29.02.06		-	-		
	23	ゴミ庫裏雨どい	H23.11.09	除染前	0.36	0.13
				除染後	0.18	0.11
			H24.08.27		0.13	0.10
			H25.08.27		0.17	0.10
			H26.03.07		0.18	0.10
			H26.08.12		0.15	0.10
			H27.03.06		0.13	0.10
			H27.08.19		0.16	0.09
			H28.02.29		-	-
			H28.08.16		-	-
	H29.02.06		-	-		
	25	特別教室棟北西雨どい下(アスファルト)	H23.11.09	除染前	0.61	0.20
				除染後	0.69	0.18
			アスファルト除去後		0.08	0.08
			H24.08.27		0.11	0.07
			H25.08.27		0.07	0.06
			H26.03.07		0.12	0.08
			H26.08.12		0.11	0.06
			H27.03.06		0.11	0.06
			H27.08.19		0.11	0.06
			H28.02.29		-	-
	H28.08.16		-	-		
	H29.02.06		-	-		
	26	特別教室棟北東雨どい	H23.11.09	除染前	0.91	0.24
				除染後	0.19	0.13
H24.02.27				0.22	0.13	
H24.08.27				0.14	0.10	
H25.08.27				0.21	0.11	
H26.03.07				0.22	0.13	
H26.08.12				0.21	0.10	
H27.03.06				0.17	0.10	
H27.08.19				0.19	0.08	
H28.02.29				-	-	
H28.08.16		-	-			
H29.02.06		-	-			
18	体育用具収納庫雨どい下北	H23.11.09	除染前	0.29	0.13	
			除染後	0.11	0.10	
		H24.02.27		0.12	0.09	
		H24.08.08		0.11	0.09	
		H25.08.28		0.13	0.09	
		H26.02.26		0.10	0.09	
		H26.08.13		0.12	0.08	
		H27.03.04		0.08	0.07	
		H27.08.31		0.08	0.08	
		H28.02.28		0.07	0.06	
	H28.08.16		0.09	0.07		
	H29.02.21		0.08	0.06		
	32	ゴミ置場南西角雨どい下(コンクリート)	H23.11.09	除染前	0.35	0.12
				除染後	0.14	0.11
			H24.02.27		0.16	0.09
			H24.08.08		0.14	0.09
			H25.08.28		0.13	0.08
			H26.02.26		0.13	0.10
H26.08.13				0.11	0.09	
H27.03.04				0.10	0.10	
H27.08.31		0.11	0.08			
H28.02.28		0.09	0.08			
H28.08.16		0.10	0.08			
H29.02.21		0.08	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	6	学童保育室 北側雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.66	0.16
				除染後	0.18	0.09
			H24.08.23		0.14	0.10
			H25.08.30		0.17	0.09
			H26.02.24		0.14	0.08
			H26.08.06		0.12	0.07
			H27.02.09		0.12	0.08
			H27.09.11		0.11	0.07
			H28.02.18		0.11	0.09
			H28.08.09		0.10	0.07
			H29.02.21		0.09	0.06
	7	学童保育室 中央雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.92	0.18
				除染後	0.29	0.13
			H24.02.27		0.25	0.12
			H24.08.23		0.14	0.12
			H25.08.30	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.17	0.08
			H25.11.25		0.17	0.09
			H26.02.24		0.19	0.09
			H26.08.06		0.14	0.08
			H27.02.09		0.14	0.09
			H27.09.11		0.12	0.07
	H28.02.18		0.15	0.09		
	H28.08.09		0.10	0.06		
	H29.02.21		0.10	0.07		
	20	プロパン室 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.72	0.13
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.23		0.08	0.08
			H25.08.30		0.11	0.07
			H26.02.24		0.11	0.06
			H26.08.06		0.12	0.08
			H27.02.09		0.11	0.07
			H27.09.11		0.11	0.08
			H28.02.18		0.11	0.08
			H28.08.09		0.11	0.06
	H29.02.21		0.10	0.07		
	27	校舎北側 雨どいの下(コンクリート)	H23.11.10	除染前	0.54	0.15
				除染後	0.41	0.14
			コンクリート除去後	0.10	0.09	
			H24.08.23		0.12	0.10
H25.08.30				0.13	0.07	
H26.02.24				0.11	0.08	
H26.08.06				0.10	0.07	
H27.02.09				0.11	0.08	
H27.09.11				0.10	0.07	
H28.02.18				0.10	0.07	
H28.08.09		0.09	0.08			
H29.02.21		0.09	0.06			
29	校舎北側 雨どいの下南50cm(アスファルト)	H23.11.10	除染前	0.48	0.14	
			除染後	0.44	0.14	
		アスファルト除去後	0.09	0.09		
		H24.08.23		0.11	0.11	
		H25.08.30		0.16	0.08	
		H26.02.24		0.14	0.08	
		H26.08.06		0.12	0.09	
		H27.02.09		0.12	0.08	
		H27.09.11		0.10	0.08	
		H28.02.18		0.11	0.09	
H28.08.09		0.10	0.07			
H29.02.21		0.13	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階小学校(18)	30	校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	1.19	0.23
				除染後	0.20	0.12
			H24.02.27		0.15	0.09
			H24.08.23		0.12	0.08
			H25.08.30		0.25	0.09
			H26.02.24		0.18	0.09
			H26.08.06		0.14	0.08
			H27.02.09		0.16	0.08
			H27.09.11		0.09	0.08
			H28.02.18		0.18	0.09
			H28.08.09		0.15	0.08
			H29.02.21		0.15	0.07
	31	校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.81	0.31
				除染後	0.25	0.10
			H24.08.23		0.11	0.10
			H25.08.30	除染前	0.33	0.09
				除染後	0.19	0.11
			H25.11.25		0.11	0.09
			H26.02.24		0.12	0.09
			H26.08.06		0.11	0.09
			H27.02.09		0.11	0.09
			H27.09.11		0.11	0.09
			H28.02.18		0.12	0.08
			H28.08.09		0.09	0.07
	H29.02.21		0.09	0.08		
	34	校舎北側 雨どいの下(砂利)	H23.11.10	除染前	0.49	0.12
				除染後	0.12	0.11
			H24.08.23		0.14	0.08
			H25.08.30		0.16	0.08
			H26.02.24		0.14	0.07
			H26.08.06		0.12	0.07
			H27.02.09		0.11	0.07
			H27.09.11		0.10	0.06
			H28.02.18		0.10	0.06
			H28.08.09		0.09	0.06
			H29.02.21		0.08	0.06
			36	校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前
	除染後	0.18				0.14
	H24.08.23				0.11	0.09
	H25.08.30				0.15	0.09
	H26.02.24				0.20	0.08
	H26.08.06				0.17	0.09
	H27.02.09				0.14	0.09
	H27.09.11				0.11	0.09
	H28.02.18				0.13	0.09
	H28.08.09				0.08	0.06
	H29.02.21				0.13	0.08
	37	校舎北側 雨どいの下(土)			H23.11.10	除染前
除染後			0.14	0.09		
H24.08.23				0.10	0.10	
H25.08.30				0.22	0.09	
H26.02.24				0.25	0.07	
H26.08.06				0.19	0.08	
H27.02.09				0.09	0.07	
H27.09.11				0.16	0.07	
H28.02.18				0.17	0.09	
H28.08.09				0.14	0.09	
H29.02.21				0.08	0.06	
38			校舎北側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.48
	除染後	0.14			0.13	
	H24.08.23			0.11	0.10	
	H25.08.30	除染前		0.38	0.11	
		除染後		0.14	0.10	
	H25.11.25			0.12	0.09	
	H26.02.24			0.13	0.08	
	H26.08.06			0.17	0.10	
	H27.02.09			0.11	0.09	
	H27.09.11			0.17	0.09	
	H28.02.18			0.14	0.10	
	H28.08.09			0.10	0.07	
H29.02.21		0.10	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	39	校舎北側 雨どいの下(砂利)	H23.11.10	除染前	0.39	0.13
				除染後	0.17	0.12
			H24.08.23	0.11	0.09	
			H25.08.30	0.17	0.10	
			H26.02.24	0.17	0.09	
			H26.08.06	0.12	0.08	
			H27.02.09	0.13	0.09	
			H27.09.11	0.13	0.08	
			H28.02.18	0.14	0.09	
			H28.08.09	0.11	0.08	
	H29.02.21	0.09	0.07			
	45	校舎南側 雨どいの下(コンクリート)	H23.11.10	除染前	0.34	0.08
				除染後	0.18	0.08
			H24.08.23	0.08	0.07	
			H25.08.30	0.10	0.06	
			H26.02.24	0.09	0.07	
			H26.08.06	0.07	0.06	
			H27.02.09	0.09	0.06	
			H27.09.11	0.09	0.07	
			H28.02.18	0.10	0.07	
			H28.08.09	0.06	0.05	
	H29.02.21	0.07	0.05			
	47	校舎南側 雨どいの下(コンクリート)	H23.11.10	除染前	0.29	0.10
				除染後	0.18	0.08
			H24.08.23	0.07	0.06	
			H25.08.30	0.13	0.06	
			H26.02.24	0.09	0.07	
			H26.08.06	0.09	0.06	
			H27.02.09	0.08	0.07	
			H27.09.11	0.10	0.06	
			H28.02.18	0.10	0.06	
			H28.08.09	0.05	0.04	
	H29.02.21	0.06	0.05			
	51	校舎南側通路脇 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.19	0.09
			H24.08.23	0.06	0.06	
H25.08.30			0.13	0.07		
H26.02.24			0.11	0.07		
H26.08.06			0.09	0.06		
H27.02.09			0.09	0.06		
H27.09.11			0.09	0.06		
H28.02.18			0.09	0.07		
H28.08.09			0.05	0.05		
H29.02.21	0.05	0.06				
52	校舎南側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.60	0.12	
			除染後	0.11	0.09	
		H24.08.23	0.08	0.07		
		H25.08.30	0.08	0.07		
		H26.02.24	0.16	0.07		
		H26.08.06	0.13	0.07		
		H27.02.09	0.15	0.06		
		H27.09.11	0.12	0.07		
		H28.02.18	0.06	0.06		
		H28.08.09	0.04	0.05		
H29.02.21	0.06	0.05				
53	校舎南側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.30	0.14	
			除染後	0.12	0.12	
		H24.08.23	0.09	0.08		
		H25.08.30	0.23	0.09		
		H26.02.24	0.25	0.08		
		H26.08.06	0.19	0.09		
		H27.02.09	0.11	0.07		
		H27.09.11	0.19	0.08		
		H28.02.18	0.16	0.08		
		H28.08.09	0.07	0.06		
H29.02.21	0.07	0.05				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	57	校舎南側 雨どいの下(土)	H23.11.10	除染前	0.96	0.25
				除染後	0.16	0.14
			H24.02.27		0.14	0.10
			H24.08.23		0.09	0.10
			H25.08.30		0.25	0.14
			H26.02.24		0.14	0.13
			H26.08.06		0.16	0.11
			H27.02.09		0.08	0.09
			H27.09.11		0.13	0.10
			H28.02.18		0.12	0.11
			H28.08.09		0.06	0.07
			H29.02.21		0.06	0.08
	4	ゴミ庫 東側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.43	0.11
				除染後	0.12	0.09
			H24.08.23		0.10	0.07
			H25.08.23		0.12	0.07
			H26.02.24		0.11	0.06
			H26.08.06		0.12	0.06
			H27.02.09		0.09	0.07
			H27.09.11		0.08	0.07
			H28.02.19		0.08	0.06
			H28.08.09		0.09	0.07
			H29.02.21		0.09	0.05
			6	物置 東側雨どい下	H23.11.10	除染前
	除染後	0.13				0.11
	H24.08.23				0.12	0.11
	H25.08.23				0.13	0.10
	H26.02.24				0.15	0.09
	H26.08.06				0.17	0.07
	H27.02.09				0.12	0.08
	H27.09.11				0.13	0.09
	H28.02.19				0.11	0.08
	H28.08.09				0.11	0.07
	H29.02.21				0.14	0.07
	15	ガス庫 雨どい下			H23.11.10	除染前
			除染後	0.19		0.11
H24.02.27				0.15	0.09	
H24.08.23				0.22	0.08	
H25.08.23				0.24	0.08	
H26.02.24				0.24	0.08	
H26.08.06				0.22	0.07	
H27.02.09				0.22	0.07	
H27.09.11				0.18	0.07	
H28.02.19				0.19	0.08	
H28.08.09				0.12	0.06	
H29.02.21				0.13	0.08	
27	トイレ 西側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.31	0.13	
			除染後	0.19	0.12	
		H24.08.23		0.13	0.11	
		H25.08.23		0.15	0.10	
		H26.02.24		0.14	0.09	
		H26.08.06		0.13	0.09	
		H27.02.09		0.11	0.09	
		H27.09.11		0.12	0.08	
		H28.02.19		0.11	0.09	
		H28.08.09		0.09	0.08	
		H29.02.21		0.11	0.08	
		28	トイレ 東側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.30
除染後	0.16				0.10	
H24.08.23				0.14	0.10	
H25.08.23				0.14	0.10	
H26.02.24				0.13	0.08	
H26.08.06				0.12	0.08	
H27.02.09				0.11	0.09	
H27.09.11				0.11	0.08	
H28.02.19				0.11	0.08	
H28.08.09				0.09	0.08	
H29.02.21				0.08	0.07	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階南小学校(10)*	29	プール付属室 東側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.44	0.15
				除染後	0.18	0.13
			H24.08.23	0.16	0.10	
			H25.08.23	0.17	0.09	
			H26.02.24	0.20	0.10	
			H26.08.06	0.16	0.09	
			H27.02.09	0.14	0.08	
			H27.09.11	0.14	0.09	
			H28.02.19	0.14	0.08	
			H28.08.09	0.09	0.08	
			H29.02.21	0.13	0.07	
	30	プール付属室 中央雨どい下	H23.11.10	除染前	1.62	0.33
				除染後	0.19	0.14
			H24.02.27	0.14	0.13	
			H24.08.23	0.16	0.11	
			H25.08.23	0.14	0.09	
			H26.02.24	0.15	0.10	
			H26.08.06	0.08	0.07	
			H27.02.09	0.13	0.09	
			H27.09.11	0.12	0.09	
			H28.02.19	0.13	0.09	
			H28.08.09	0.07	0.05	
	H29.02.21	0.11	0.08			
	39	体育収納庫 南側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.23	0.14	0.09	
			H25.08.23	0.13	0.09	
			H26.02.24	0.16	0.08	
			H26.08.06	0.14	0.08	
			H27.02.09	0.13	0.08	
			H27.09.11	0.12	0.08	
			H28.02.19	0.13	0.08	
			H28.08.09	0.11	0.07	
			H29.02.21	0.11	0.08	
	40	体育収納庫 北側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.49	0.18
				除染後	0.15	0.14
			H24.08.23	0.14	0.11	
			H25.08.23	0.13	0.09	
			H26.02.24	0.13	0.10	
			H26.08.06	0.12	0.08	
			H27.02.09	0.09	0.08	
			H27.09.11	0.09	0.07	
			H28.02.19	0.09	0.08	
			H28.08.09	0.08	0.07	
			H29.02.21	0.08	0.08	
49	渡り廊下 南側雨どい下	H23.11.10	除染前	0.45	0.14	
			除染後	0.18	0.10	
		H24.08.23	0.22	0.10		
		H25.08.23	0.16	0.08		
		H26.02.24	0.13	0.09		
		H26.08.06	0.12	0.08		
		H27.02.09	0.12	0.08		
		H27.09.11	0.10	0.07		
		H28.02.19	0.12	0.07		
		H28.08.09	0.12	0.06		
		H29.02.21	0.09	0.08		
56	雨どい下	H23.11.10	除染前	0.34	0.17	
			除染後	0.19	0.14	
		H24.08.23	0.15	0.08		
		H25.08.23	0.12	0.10		
		H26.02.24	0.11	0.07		
		H26.08.06	0.12	0.09		
		H27.02.09	0.17	0.09		
		H27.09.11	0.16	0.08		
		H28.02.19	0.17	0.10		
		H28.08.09	-	-		
		H29.02.21	-	-		

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階北小学校(3)	4	危険物置場北側雨どい下の土	H23.11.10	除染前	0.63	0.13
				除染後	0.11	0.09
			H24.08.15		0.15	0.07
			H25.08.30		0.14	0.09
			H26.03.04		0.14	0.07
			H26.08.13		0.11	0.08
			H27.03.06		0.10	0.07
			H27.08.31		0.11	0.07
			H28.02.08		0.10	0.07
			H28.08.09		0.09	0.06
	H29.02.21		0.11	0.07		
	6	物置北西側雨どい下の砂利	H23.11.10	除染前	0.36	0.11
				除染後	0.17	0.11
			H24.02.27		0.23	0.12
			H24.08.15	除染前	0.25	0.09
				除染後	0.19	0.09
			H24.11.15		0.18	0.10
			H25.08.30		0.16	0.09
			H26.03.04		0.20	0.08
			H26.08.13		0.11	0.08
			H27.03.06		0.15	0.08
			H27.08.31		0.15	0.08
			H28.02.08		0.11	0.07
			H28.08.09		0.12	0.07
	H29.02.21		0.13	0.06		
	9	普通・特別教室棟北東側雨どい下の土	H23.11.10	除染前	1.55	0.19
				除染後	0.13	0.08
			H24.02.27		0.15	0.09
			H24.08.15		0.10	0.07
			H25.08.30		0.20	0.09
			H26.03.04		0.12	0.07
			H26.08.13		0.08	0.06
			H27.03.06		0.07	0.07
H27.08.31				0.12	0.07	
H28.02.08				0.08	0.07	
H28.08.09		0.08	0.06			
H29.02.21		0.07	0.06			
1	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.32	0.10	
			除染後	0.07	0.08	
		H24.08.15		0.09	0.06	
		H25.08.23		0.08	0.06	
		H26.02.24		0.08	0.06	
		H26.08.06		0.06	0.06	
		H27.02.09		0.06	0.05	
		H27.09.14		0.06	0.06	
		H28.02.19		0.06	0.06	
		H28.08.09		0.05	0.05	
	H29.02.21		0.06	0.05		
	2	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.58	0.16
				除染後	0.16	0.12
			H24.02.27		0.13	0.07
			H24.08.15		0.13	0.07
			H25.08.23		0.11	0.06
			H26.02.24		0.11	0.06
			H26.08.06		0.11	0.06
			H27.02.09		0.08	0.06
			H27.09.14		0.09	0.06
			H28.02.19		0.08	0.07
	H28.08.09		0.07	0.06		
	H29.02.21		0.07	0.06		
	4	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.29	0.10
除染後				0.17	0.08	
H24.08.15				0.15	0.07	
H25.08.23				0.12	0.07	
H26.02.24				0.11	0.07	
H26.08.06				0.11	0.06	
H27.02.09				0.10	0.07	
H27.09.14				0.10	0.06	
H28.02.19				0.10	0.06	
H28.08.09				0.08	0.06	
H29.02.21		0.09	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
高階西小学校(8)*	10	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.44	0.12
				除染後	0.11	0.08
			H24.02.27		0.13	0.09
			H24.08.15		0.11	0.07
			H25.08.23		0.09	0.06
			H26.02.24		0.10	0.07
			H26.08.06		0.08	0.07
			H27.02.09		0.09	0.07
			H27.09.14		0.09	0.07
			H28.02.19		0.09	0.06
			H28.08.09		0.08	0.06
	H29.02.21		0.09	0.07		
	12	雨どい(下はグレーチングマス)	H23.11.10	除染前	0.52	0.16
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.15		0.12	0.07
			H25.08.23		0.10	0.08
			H26.02.24		0.11	0.08
			H26.08.06		0.09	0.07
			H27.02.09		0.09	0.08
			H27.09.14		0.09	0.07
			H28.02.19		0.10	0.07
			H28.08.09		0.08	0.06
			H29.02.21		0.07	0.08
	13	グレーチング(下は土で埋もれている)	H23.11.10	除染前	0.30	0.11
				除染後	0.09	0.09
			H24.08.15		0.09	0.07
			H25.08.23		0.06	0.08
			H26.02.24		0.08	0.08
			H26.08.06		0.13	0.07
			H27.02.09		0.07	0.08
			H27.09.14		0.07	0.07
			H28.02.19		0.12	0.07
			H28.08.09		0.05	0.05
			H29.02.21		0.07	0.06
	29	雨どい(下はコンクリート)	H23.11.10	除染前	0.35	0.12
				除染後	0.18	0.09
			H24.08.15		0.16	0.08
			H25.08.23		0.10	0.08
			H26.02.24		0.09	0.08
			H26.08.06		0.13	0.07
			H27.02.09		0.12	0.08
			H27.09.14		0.12	0.08
H28.02.19				0.08	0.07	
H28.08.09				0.09	0.06	
H29.02.21				0.10	0.06	
36	雨どい(下は土と砂利石)	H23.11.10	除染前	0.30	0.12	
			除染後	0.14	0.11	
		H24.08.15		0.17	0.09	
		H25.08.23		0.09	0.08	
		H26.02.24		0.21	0.08	
		H26.08.06		0.17	0.08	
		H27.02.09		0.11	0.07	
		H27.09.14		0.16	0.09	
		H28.02.19	除染前	0.33	0.10	
			除染後	0.14	0.10	
		H28.08.09		0.07	0.05	
H29.02.21		-	-			
42	ごみ庫・雨どい(下は土)	H23.11.10	除染前	0.31	0.11	
			除染後	0.16	0.10	
		H24.08.15		0.16	0.07	
		H25.08.23		0.15	0.07	
		H26.02.24		0.17	0.09	
		H26.08.06		0.13	0.08	
		H27.02.09		0.14	0.08	
		H27.09.14		0.13	0.07	
		H28.02.19		0.13	0.06	
		H28.08.09		-	-	
H29.02.21		0.10	0.06			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
寺尾小学校(3)	8	体育用具収納庫 雨どい(1)	H23.11.10	除染前	0.69	0.13
				除染後	0.11	0.10
			H24.02.27		0.11	0.09
			H24.08.08		0.12	0.08
			H25.08.28		0.17	0.09
			H26.02.26		0.13	0.09
			H26.08.13		0.11	0.08
			H27.03.04		0.16	0.08
			H27.08.31		0.09	0.08
			H28.02.29		0.09	0.08
	H28.08.16		0.08	0.07		
	H29.02.21		0.07	0.07		
	9	体育用具収納庫 雨どい(2)	H23.11.10	除染前	0.70	0.14
				除染後	0.13	0.09
			H24.02.27		0.14	0.09
			H24.08.08		0.16	0.09
			H25.08.28		0.19	0.08
			H26.02.26		0.15	0.09
			H26.08.13		0.12	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.31		0.12	0.08
			H28.02.29		0.13	0.08
	H28.08.16		0.14	0.07		
	H29.02.21		0.10	0.06		
	17	ゴミ置場裏軒下	H23.11.10	除染前	0.46	0.15
				除染後	0.16	0.09
			H24.08.08		0.16	0.10
H25.08.28				0.17	0.09	
H26.02.26				0.16	0.08	
H26.08.13				0.09	0.07	
H27.03.04				0.09	0.08	
H27.08.31				0.10	0.08	
H28.02.29				0.10	0.07	
H28.08.16				0.09	0.07	
H29.02.21		0.09	0.05			
福原小学校(1)	35	校舎東側集水樹	H23.11.10	除染前	0.42	0.14
				除染後	0.13	0.09
			H24.02.22		0.14	0.08
			H24.08.15		0.12	0.10
			H25.08.30		0.13	0.09
			H26.03.04		0.11	0.09
			H26.08.13		0.10	0.08
			H27.03.06		0.09	0.08
			H27.08.21		0.09	0.07
			H28.02.08		0.09	0.07
H28.08.03		0.08	0.08			
H29.02.06		0.06	0.07			
大東東小学校(1)	9	物置 雨どい下の土(2)	H23.11.01	除染前	0.63	0.17
				除染後	0.17	0.10
			H24.02.22		0.17	0.09
			H24.08.17		0.21	0.08
			H25.08.26		0.22	0.08
			H26.02.26		0.25	0.10
			H26.08.13		0.21	0.09
			H27.02.16		0.20	0.08
			H27.08.25		0.15	0.07
			H28.02.24		0.17	0.09
	H28.08.26		0.07	0.07		
	H29.02.10		0.13	0.08		
	13	自転車置場 雨どい下の土(東側)	H23.11.01	除染前	0.51	0.15
				除染後	0.17	0.09
			H24.08.17		0.17	0.08
			H25.08.26		0.16	0.07
			H26.02.26		0.15	0.09
H26.08.13				0.13	0.07	
H27.02.16				0.13	0.08	
H27.08.25		0.14	0.07			
H28.02.24		0.12	0.08			
H28.08.26		0.13	0.08			
H29.02.10		0.13	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
大東西小学校(3)	40	体育用具倉庫裏 雨どい下の土(東側)	H23.11.01	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.18	0.09
			H24.08.17		0.17	0.08
			H25.08.26		0.14	0.07
			H26.02.26		0.15	0.07
			H26.08.13		0.14	0.08
			H27.02.16		0.11	0.07
			H27.08.25		0.13	0.06
			H28.02.24		0.11	0.07
			H28.08.26		0.07	0.07
	H29.02.10		0.10	0.06		
	47	学童保育室の北側雨どい下の雨水浸透マス	H23.11.01	除染前	0.81	0.22
				除染後	0.20	0.10
			H24.02.22		0.21	0.10
			H24.08.17		0.18	0.09
			H25.08.26		0.16	0.08
			H26.02.26		0.15	0.09
			H26.08.13		0.13	0.08
			H27.02.16		0.13	0.07
			H27.08.25		0.12	0.07
H28.02.24				0.11	0.08	
H28.08.26		0.11	0.06			
H29.02.10		0.10	0.08			
大東西小学校(3)	9	給食受入口 地面	H23.11.10	除染前	0.34	0.14
				除染後	0.16	0.11
			H24.08.17		0.14	0.09
			H25.08.26		0.07	0.08
			H26.02.26		0.10	0.07
			H26.08.13		0.07	0.06
			H27.02.16		0.08	0.06
			H27.08.25		0.07	0.07
			H28.02.24		0.08	0.08
			H28.08.26		0.08	0.06
	H29.02.10		0.08	0.07		
	34	昇降口 雨とい(2)	H23.11.10	除染前	0.40	0.13
				除染後	0.15	0.11
			H24.02.22		0.15	0.10
			H24.08.17		0.20	0.10
			H25.08.26		0.18	0.11
			H26.02.26		0.20	0.10
			H26.08.13		0.20	0.09
			H27.02.16		0.21	0.09
			H27.08.25		0.21	0.10
H28.02.24				0.18	0.09	
H28.08.26		0.19	0.11			
H29.02.10		0.18	0.10			
44	学童 雨とい 東	H23.11.10	除染前	0.37	0.15	
			除染後	0.13	0.11	
		H24.08.17		0.16	0.10	
		H25.08.26		0.14	0.10	
		H26.02.26		0.15	0.09	
		H26.08.13		0.13	0.09	
		H27.02.16		0.14	0.08	
		H27.08.25		0.12	0.07	
		H28.02.24		0.12	0.08	
		H28.08.26		0.09	0.06	
H29.02.10		0.08	0.08			
霞ヶ関小学校(1)	8	ごみ庫東雨どい下の土	H23.11.17	除染前	0.43	0.11
				除染後	0.11	0.09
			H24.02.24		0.08	0.07
			H24.08.13		0.10	0.08
			H25.08.21		0.09	0.08
			H26.02.21		0.10	0.05
			H26.08.14		0.09	0.06
			H27.02.27		0.07	0.07
			H27.08.21		0.09	0.07
			H28.02.17		0.10	0.07
H28.08.24		0.07	0.06			
H29.02.03		0.09	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
霞ヶ関南小学校(3)	21	こっこクラブ 南側雨どい下	H23.10.27	除染前 除染後	0.58 0.17	0.14 0.09
			H24.02.24		0.12	0.08
			H24.08.13		0.14	0.06
			H25.08.21		0.14	0.07
			H26.02.21		0.10	0.07
			H26.08.14		0.09	0.07
			H27.02.27		0.10	0.06
			H27.08.21		0.10	0.08
			H28.02.17		0.13	0.06
			H28.08.24		0.11	0.05
	H29.02.03		0.11	0.05		
	22	こっこクラブ 北側雨どい下	H23.10.27	除染前 除染後	0.75 0.15	0.15 0.12
			H24.02.24		0.12	0.07
			H24.08.13		0.13	0.06
			H25.08.21		0.11	0.06
			H26.02.21		0.11	0.06
			H26.08.14		0.08	0.06
			H27.02.27		0.09	0.06
			H27.08.21		0.08	0.05
			H28.02.17		0.09	0.06
			H28.08.24		0.07	0.05
	H29.02.03		0.09	0.05		
	43	機械室② コンクリと地面の境界	H23.10.27	除染前 除染後	0.26 0.13	0.11 0.09
			H24.08.13		0.14	0.07
			H25.08.21		0.14	0.07
			H26.02.21		0.15	0.07
			H26.08.14		0.05	0.06
			H27.02.27		0.11	0.07
			H27.08.21		0.04	0.05
			H28.02.17		0.13	0.07
H28.08.24				0.09	0.06	
H29.02.03				0.12	0.07	
霞ヶ関東小学校(1)	11	物置北側土	H23.11.17	除染前 除染後	0.29 0.10	0.12 0.09
			H24.08.17		0.14	0.07
			H25.08.29		0.12	0.06
			H26.03.03		0.15	0.08
			H26.08.07		0.09	0.07
			H27.02.27		0.08	0.06
			H27.09.03		0.09	0.07
			H28.02.17		0.09	0.06
			H28.08.24		0.07	0.05
			H29.02.03		0.08	0.07
	15	体育用具室・雨どい(下は土)	H23.11.17	除染前 除染後	0.30 0.08	0.08 0.08
			H24.08.13		0.12	0.08
			H25.08.21		0.15	0.07
			H26.02.21		0.13	0.07
			H26.08.14		0.12	0.06
			H27.02.16		0.13	0.05
			H27.08.21		0.13	0.06
			H28.02.17		0.13	0.06
			H28.02.17		0.13	0.06
			H28.08.24		0.09	0.06
	H29.02.17		0.12	0.06		
	29	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.17	除染前 除染後	0.29 0.11	0.12 0.09
			H24.08.13		0.15	0.07
			H25.08.21		0.18	0.07
			H26.02.21		0.17	0.08
			H26.08.14		0.16	0.08
			H27.02.16		0.14	0.08
			H27.08.21		0.16	0.07
			H28.02.17		0.16	0.07
			H28.02.17		0.17	0.08
H28.08.24				0.12	0.06	
H29.02.17		0.16	0.07			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越西小学校(8)	38	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.17	除染前	0.30	0.10
				除染後	0.17	0.11
			H24.08.13	0.15	0.09	
			H25.08.21	0.16	0.06	
			H26.02.21	0.15	0.07	
			H26.08.14	0.12	0.07	
			H27.02.16	0.13	0.07	
			H27.08.21	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.15	0.07	
			H28.08.24	0.10	0.06	
			H29.02.17	0.13	0.08	
			39	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.02	除染前
	除染後	0.19				0.09
	H24.02.24	0.16			0.10	
	H24.08.13	0.14			0.10	
	H25.08.21	0.16			0.06	
	H26.02.21	0.15			0.08	
	H26.08.14	0.15			0.07	
	H27.02.16	0.14			0.07	
	H27.08.21	0.13			0.07	
	H28.02.17	0.13			0.07	
	H28.02.17	0.14			0.08	
	H28.08.24	0.11			0.06	
	H29.02.17	0.12			0.08	
	41	体育館への通路・雨どい(下は土)	H23.11.17	除染前	0.31	0.09
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.13	0.15	0.09	
			H25.08.21	0.16	0.07	
			H26.02.21	0.13	0.07	
			H26.08.14	0.13	0.07	
			H27.02.16	0.10	0.08	
			H27.08.21	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.13	0.07	
			H28.02.17	0.14	0.07	
			H28.08.24	0.11	0.06	
			H29.02.17	0.15	0.07	
			44	自転車置き場・雨どい(下は水路)	H23.11.02	除染前
	除染後	0.13				0.11
	H24.02.24	0.12			0.09	
	H24.08.13	0.11			0.07	
	H25.08.21	0.13			0.07	
	H26.02.21	0.12			0.09	
	H26.08.14	0.07			0.08	
	H27.02.16	0.08			0.06	
	H27.08.21	0.11			0.07	
H28.02.17	0.11	0.07				
H28.02.17	0.12	0.08				
H28.08.24	0.07	0.06				
H29.02.17	0.08	0.07				
46	物置・雨どい(下は水路)	H23.11.17	除染前	0.32	0.11	
			除染後	0.08	0.11	
		H24.08.13	0.10	0.08		
		H25.08.21	0.13	0.06		
		H26.02.21	0.10	0.08		
		H26.08.14	0.11	0.08		
		H27.02.16	0.08	0.07		
		H27.08.21	0.07	0.07		
		H28.02.17	0.07	0.07		
		H28.02.17	0.08	0.07		
		H28.08.24	0.10	0.07		
		H29.02.17	0.07	0.07		

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	52	グレーチング側溝	H23.11.17	除染前	0.26	0.13
				除染後	0.19	0.13
			H24.08.13	0.16	0.12	
			H25.08.21	0.14	0.10	
			H26.02.21	0.15	0.11	
			H26.08.14	0.08	0.07	
			H27.02.16	0.07	0.09	
			H27.08.21	0.07	0.08	
			H28.02.17	0.07	0.08	
			H28.02.17	0.09	0.07	
			H28.08.24	0.08	0.07	
			H29.02.17	0.08	0.08	
				11	①体育小屋南西雨どい	H23.11.17
除染後	0.17	0.13				
H24.08.12	0.14	0.08				
H25.08.27	0.22	0.09				
H26.02.28	0.14	0.09				
H26.08.19	0.15	0.08				
H27.02.12	0.18	0.08				
H27.08.24	0.14	0.08				
H28.02.26	0.13	0.08				
H28.09.06	0.10	0.08				
H29.02.17	0.13	0.08				
12	①体育小屋北西雨どい	H23.11.17		除染前	0.13	0.11
				除染後	0.13	0.12
		H24.08.12		0.13	0.06	
		H25.08.27		0.13	0.08	
		H26.02.28		0.13	0.09	
		H26.08.19		0.13	0.08	
		H27.02.12		0.13	0.08	
		H27.08.24		0.13	0.08	
		H28.02.26		0.13	0.08	
		H28.09.06		0.12	0.08	
H29.02.17	0.12	0.08				
18	うさぎ小屋雨どい	H23.11.17		除染前	0.50	0.11
				除染後	0.19	0.12
		H24.08.12		0.14	0.09	
		H25.08.27		0.11	0.06	
		H26.02.28		0.07	0.05	
		H26.08.19		0.09	0.06	
		H27.02.12		0.11	0.07	
		H27.08.24		0.10	0.05	
		H28.02.26		0.09	0.06	
		H28.09.06		0.07	0.06	
H29.02.17	0.09	0.05				
23	体育館北西雨どい土部	H23.11.17		除染前	0.84	0.17
				除染後	0.11	0.08
		H24.02.22		0.15	0.11	
		H24.08.12		0.12	0.09	
		H25.08.27		0.15	0.07	
		H26.02.28		0.06	0.05	
		H26.08.19		0.13	0.07	
		H27.02.12	0.16	0.09		
		H27.08.24	0.11	0.06		
		H28.02.26	0.11	0.07		
H28.09.06	0.09	0.06				
H29.02.17	0.10	0.06				
26	体育館入口雨どい	H23.11.17	除染前	0.64	0.12	
			除染後	0.15	0.10	
		H24.08.12	0.12	0.07		
		H25.08.27	0.11	0.07		
		H26.02.28	0.07	0.06		
		H26.08.19	0.09	0.07		
		H27.02.12	0.08	0.06		
		H27.08.24	0.11	0.06		
		H28.02.26	0.10	0.06		
		H28.09.06	0.07	0.07		
H29.02.17	0.08	0.05				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	29	北校舎集会室前	H23.11.17	除染前	0.31	0.08
				除染後	0.18	0.09
			H24.08.12	0.10	0.09	
			H25.08.27	0.10	0.08	
			H26.02.28	0.14	0.08	
			H26.08.19	0.15	0.08	
			H27.02.12	0.08	0.07	
			H27.08.24	0.12	0.07	
			H28.02.26	0.10	0.06	
			H28.09.06	0.08	0.06	
	H29.02.17	0.10	0.07			
	36	北校舎中央トイレ裏雨どい	H23.11.17	除染前	0.31	0.15
				除染後	0.16	0.10
			H24.08.12	0.19	0.11	
			H25.08.27	0.10	0.09	
			H26.02.28	0.10	0.08	
			H26.08.19	0.09	0.08	
			H27.02.12	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.07	0.07	
			H28.02.26	0.08	0.07	
			H28.09.06	0.07	0.09	
	H29.02.17	0.08	0.07			
	37	北校舎PTA会議室裏雨どい	H23.11.17	除染前	0.42	0.15
				除染後	0.13	0.10
			H24.08.12	0.12	0.10	
			H25.08.27	0.13	0.07	
			H26.02.28	0.12	0.08	
			H26.08.19	0.11	0.07	
			H27.02.12	0.11	0.08	
			H27.08.24	0.09	0.07	
			H28.02.26	0.09	0.08	
			H28.09.06	0.08	0.08	
	H29.02.17	0.09	0.06			
	38	北校舎集会室裏雨どい	H23.11.17	除染前	0.35	0.13
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.12	0.11	0.09	
			H25.08.27	0.12	0.08	
			H26.02.28	0.12	0.07	
			H26.08.19	0.09	0.08	
			H27.02.12	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.11	0.06	
			H28.02.26	0.16	0.08	
			H28.09.06	0.08	0.07	
	H29.02.17	0.16	0.07			
	39	北校舎学童保育室裏雨どい	H23.11.17	除染前	0.44	0.14
除染後				0.18	0.12	
H24.08.12			0.12	0.08		
H25.08.27			0.14	0.09		
H26.02.28			0.12	0.09		
H26.08.19			0.12	0.09		
H27.02.12			0.11	0.08		
H27.08.24			0.08	0.07		
H28.02.26			0.11	0.08		
H28.09.06			0.09	0.08		
H29.02.17	0.09	0.07				
25	うさぎ小屋北雨どい	H23.11.17	除染前	0.27	0.11	
			除染後	0.10	0.11	
		H24.08.17	0.14	0.09		
		H25.08.27	0.12	0.08		
		H26.02.28	0.12	0.08		
		H26.08.07	0.12	0.07		
		H27.03.04	0.10	0.08		
		H27.09.03	0.08	0.07		
		H28.02.26	0.08	0.07		
		H28.08.09	0.08	0.07		
H29.02.21	0.09	0.06				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
上戸小学校(3)*	40	物置東雨どい下	H23.11.17	除染前	0.27	0.14
				除染後	0.11	0.10
			H24.08.17	0.12	0.08	
			H25.08.27	0.12	0.08	
			H26.02.28	0.14	0.07	
			H26.08.07	0.10	0.07	
			H27.03.04	0.09	0.07	
			H27.09.03	0.10	0.06	
			H28.02.26	0.14	0.08	
			H28.08.09	0.09	0.05	
	H29.02.21	0.06	0.05			
	41	物置東雨どい付近	H23.11.17	除染前	0.35	0.16
				除染後	0.11	0.10
			H24.02.22	0.16	0.10	
			H24.08.17	0.10	0.08	
			H25.08.27	0.10	0.09	
			H26.02.28	0.10	0.07	
			H26.08.07	0.08	0.08	
			H27.03.04	0.06	0.08	
			H27.09.03	-	-	
			H28.08.09	0.08	0.05	
	H29.02.21	-	-			
	44	焼き物小屋北側雨どい下	H23.11.17	除染前	0.30	0.13
				除染後	0.14	0.09
			H24.02.22	0.13	0.09	
			H24.08.17	0.22	0.09	
			H25.08.27	0.19	0.09	
H26.02.28			0.18	0.09		
H26.08.07			0.12	0.08		
H27.03.04			0.16	0.09		
H27.09.03			0.13	0.08		
H28.02.26			0.10	0.06		
H28.08.09	-	-				
H29.02.21	0.13	0.07				
広谷小学校(4)	8	外トイレ 南側雨どいの下 マス内(土)	H23.11.14	除染前	0.31	0.10
				除染後	0.15	0.10
			H24.08.17	0.18	0.09	
			H25.08.27	0.20	0.08	
			H26.02.28	0.15	0.07	
			H26.08.19	0.24	0.07	
			H27.02.12	0.20	0.07	
			H27.08.24	0.19	0.06	
			H28.02.26	0.18	0.07	
			H28.09.12	0.17	0.06	
	H29.02.17	0.21	0.06			
	9	外トイレ 北側雨どいの下 マス内(土)	H23.11.14	除染前	0.30	0.11
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.17	0.17	0.09	
			H25.08.27	0.17	0.09	
			H26.02.28	0.16	0.09	
			H26.08.19	0.16	0.09	
			H27.02.12	0.14	0.09	
			H27.08.24	0.15	0.08	
			H28.02.26	0.14	0.08	
			H28.09.12	0.14	0.08	
	H29.02.17	0.13	0.07			
	16	物置 南側雨どいを受け口(土)	H23.11.14	除染前	0.45	0.12
				除染後	0.18	0.11
			H24.02.22	0.15	0.09	
			H24.08.17	0.21	0.09	
			H25.08.27	0.19	0.09	
H26.02.28			0.14	0.08		
H26.08.19			0.17	0.08		
H27.02.12			0.19	0.07		
H27.08.24			0.12	0.07		
H28.02.26			0.13	0.07		
H28.09.12	0.14	0.07				
H29.02.17	0.14	0.07				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
山田小学校(9)	23	体育用具収納庫 東側雨どいの下(土)	H23.11.14	除染前	0.32	0.09
				除染後	0.11	0.09
			H24.02.22		0.12	0.08
			H24.08.17		0.16	0.08
			H25.08.27		0.13	0.08
			H26.02.28		0.13	0.07
			H26.08.19		0.07	0.07
			H27.02.12		0.12	0.06
			H27.08.24		0.06	0.05
			H28.02.26		0.07	0.06
			H28.09.12		0.06	0.05
	H29.02.17		0.07	0.06		
	14	焼物庫 東側雨どい	H23.11.14	除染前	0.36	0.15
				除染後	0.18	0.12
			H24.08.21		0.19	0.11
			H25.08.21		0.23	0.11
			H26.03.07		0.28	0.10
			H26.08.19		0.20	0.10
			H27.03.04		0.17	0.09
			H27.08.24		0.18	0.10
			H28.02.10		0.18	0.09
			H28.09.06		0.16	0.09
			H29.02.07		0.19	0.08
	15	焼物庫 西側雨どい	H23.11.14	除染前	0.35	0.09
				除染後	0.10	0.10
			H24.08.21		0.22	0.08
			H25.08.21		0.23	0.10
			H26.03.07		0.20	0.09
			H26.08.19		0.21	0.09
			H27.03.04		0.19	0.09
			H27.08.24		0.17	0.07
			H28.02.10		0.19	0.09
			H28.09.06		0.14	0.08
			H29.02.07		0.13	0.08
	23	プール付属室 裏 マス	H23.11.14	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.09	0.07
			H24.08.21		0.11	0.09
			H25.08.21		0.09	0.07
			H26.03.07		0.12	0.08
			H26.08.19		0.12	0.06
			H27.03.04		0.06	0.07
H27.08.24				0.08	0.07	
H28.02.10				0.09	0.07	
H28.09.06				0.06	0.06	
H29.02.07				0.10	0.07	
27	用具室① 南側雨どい	H23.11.14	除染前	0.33	0.16	
			除染後	0.19	0.13	
		H24.08.21		0.16	0.12	
		H25.08.21		0.14	0.12	
		H26.03.07		0.18	0.11	
		H26.08.19		0.14	0.10	
		H27.03.04		0.12	0.09	
		H27.08.24		0.11	0.08	
		H28.02.10		0.12	0.08	
		H28.09.06		0.12	0.10	
		H29.02.07		0.12	0.09	
42	用具室② 南側雨どい	H23.11.14	除染前	0.31	0.10	
			除染後	0.13	0.12	
		H24.08.21		0.17	0.09	
		H25.08.21		0.14	0.10	
		H26.03.07		0.15	0.09	
		H26.08.19		0.13	0.08	
		H27.03.04		0.10	0.08	
		H27.08.24		0.09	0.06	
		H28.02.10		0.13	0.07	
		H28.09.06		0.10	0.07	
		H29.02.07		0.12	0.08	

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	43	用具室② 北側雨どい	H23.11.14	除染前	0.45	0.12
				除染後	0.19	0.11
			H24.08.21		0.13	0.09
			H25.08.21		0.14	0.09
			H26.03.07		0.12	0.08
			H26.08.19		0.13	0.06
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.09	0.06
			H28.02.10		0.09	0.07
			H28.09.06		0.08	0.06
	H29.02.07		0.09	0.07		
	54	雨どい下	H23.11.14	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.10	0.08
			H24.08.21		0.15	0.09
			H25.08.21		0.12	0.09
			H26.03.07		0.12	0.07
			H26.08.19		0.10	0.08
			H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.24		0.08	0.08
			H28.02.10		0.10	0.08
			H28.09.06		0.09	0.06
	H29.02.07		0.09	0.07		
	55	雨どい下	H23.11.14	除染前	0.31	0.10
				除染後	0.09	0.08
			H24.08.21		0.09	0.06
			H25.08.21		0.09	0.08
			H26.03.07		0.09	0.07
			H26.08.19		0.17	0.05
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.10		0.08	0.08
			H28.09.06		0.07	0.07
	H29.02.07		0.08	0.07		
	56	雨どい下	H23.11.14	除染前	0.51	0.09
				除染後	0.19	0.09
			H24.02.22		0.10	0.08
H24.08.21				0.11	0.08	
H25.08.21				0.11	0.08	
H26.03.07				0.10	0.08	
H26.08.19				0.20	0.07	
H27.03.04				0.10	0.07	
H27.08.24				0.09	0.06	
H28.02.10				0.10	0.07	
H28.09.06		0.08	0.07			
H29.02.07		0.09	0.07			

注)施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。
今回の測定では、除染地点はありませんでした。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	29	
地点数	141	
最大値	0.21	0.16
最小値	0.05	0.05
平均	0.10	0.07

※工事中等により測定できなかった地点があります。