

その他の公共施設における除染地点の継続測定結果

H30.1.2実施

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
市役所本庁舎周辺(4)	33	ATM建屋 地点1	H23.12.29	除染前	0.51	0.11
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.21	0.17	0.08	
			H24.10.22	0.13	0.09	
			H25.08.22	0.19	0.08	
			H26.03.08	0.19	0.06	
			H26.09.03	0.12	0.07	
			H27.02.20	0.18	0.07	
			H27.08.10	0.23	0.07	
			H28.02.22	0.17	0.07	
			H28.08.18	0.23	0.07	
			H29.02.06	0.24	0.08	
			H29.08.04	0.16	0.07	
			H30.02.05	0.15	0.07	
	34	ATM建屋 地点2	H23.12.29	除染前	0.47	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.04.21	0.17	0.08	
			H24.10.22	0.13	0.08	
			H25.08.22	0.15	0.08	
			H26.03.08	0.13	0.07	
			H26.09.03	0.19	0.08	
			H27.02.20	0.13	0.06	
			H27.08.10	0.13	0.08	
			H28.02.22	0.12	0.08	
			H28.08.18	0.12	0.07	
			H29.02.06	0.11	0.06	
			H29.08.04	0.11	0.06	
			H30.02.05	0.11	0.07	
	41	南側駐車場 地点5 職員駐輪場	H23.12.29	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.19	0.10
			H24.04.21	0.15	0.07	
			H24.10.22	0.13	0.08	
			H25.08.22	0.10	0.06	
			H26.03.08	0.12	0.06	
			H26.09.03	0.14	0.08	
			H27.02.20	0.09	0.07	
			H27.08.10	0.08	0.07	
			H28.02.22	0.11	0.06	
			H28.08.18	0.09	0.06	
			H29.02.06	0.10	0.06	
			H29.08.04	0.09	0.06	
			H30.02.05	0.08	0.07	
	H29.02.05	0.08	0.07			
	42	南側駐車場 地点6 職員駐輪場	H23.12.29	除染前	0.31	0.11
除染後				0.15	0.11	
H24.04.21			0.18	0.09		
H24.10.22			0.12	0.07		
H25.08.22			0.12	0.07		
H26.03.08			0.12	0.07		
H26.09.03			0.09	0.06		
H27.02.20			0.09	0.06		
H27.08.10			0.07	0.06		
H28.02.22			0.07	0.08		
H28.08.18			0.08	0.06		
H29.02.06			0.09	0.07		
H29.08.04			0.08	0.06		
H30.02.05			0.10	0.07		
H29.02.05	0.10	0.07				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
北部地域ふれあいセンター(2)	17	テラス西側	H24.01.10	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.20	0.11	0.09	
			H24.10.29	0.09	0.09	
			H25.08.29	0.08	0.07	
			H26.02.26	0.10	0.08	
			H26.08.15	0.06	0.06	
			H27.02.25	0.07	0.07	
			H27.08.26	0.09	0.06	
			H28.02.12	0.09	0.06	
	H28.08.08	0.08	0.05			
	H29.02.17	0.11	0.06			
	H29.08.10	0.07	0.05			
	H30.02.16	0.08	0.05			
	18	テラス東側	H24.01.10	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.20	0.11	0.09	
			H24.10.29	0.12	0.07	
			H25.08.29	0.10	0.06	
			H26.02.26	0.09	0.07	
H26.08.15			0.17	0.07		
H27.02.25			0.11	0.10		
H27.08.26			0.11	0.06		
H28.02.12			0.12	0.06		
H28.08.08	0.10	0.06				
H29.02.17	0.09	0.06				
H29.08.10	0.07	0.04				
H30.02.16	0.08	0.05				
女性会館(2) <sup>※1</sup>	4	駐輪場(雨どい下側溝)西側	H24.01.10	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.13	0.10
			H24.04.20	0.13	0.08	
			H24.10.29	0.09	0.07	
			H25.08.29	0.08	0.07	
			H26.02.26	0.07	0.07	
	H26.08.15	0.07	0.05			
	H27.02.25	0.06	0.06			
	5	駐輪場(雨どい下側溝)東側	H24.01.10	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.14	0.09
			H24.04.20	0.10	0.08	
			H24.10.29	0.07	0.08	
H25.08.29			0.07	0.05		
H26.02.26			0.09	0.07		
H26.08.15	0.06	0.05				
H27.02.25	0.06	0.06				
やまぶき会館(1)	24	市民会館東側排水溝周り	H24.01.11	除染前	0.45	0.14
				除染後	0.10	0.09
			H24.04.16	0.12	0.10	
			H24.10.26	0.23	0.12	
			H25.08.21	0.11	0.06	
			H26.03.03	0.07	0.09	
			H26.08.13	0.06	0.07	
			H27.02.16	0.08	0.07	
			H27.08.13	0.06	0.07	
			H28.02.15	0.08	0.07	
			H28.08.24	0.07	0.06	
			H29.02.13	0.07	0.07	
H29.08.17	0.06	0.06				
H30.02.14	0.07	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
西文化会館(4)	9	駐車場北側排水溝周り	H24.01.13	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.13	0.08
			H24.04.16	0.08	0.07	
			H24.10.26	0.06	0.06	
			H25.08.21	0.06	0.07	
			H26.03.03	0.08	0.06	
			H26.08.13	0.05	0.06	
			H27.02.16	0.06	0.05	
			H27.08.13	0.09	0.08	
			H28.02.15	0.10	0.08	
			H28.08.24	0.05	0.04	
			H29.02.13	0.06	0.05	
			H29.08.17	0.07	0.06	
			H30.02.15	0.07	0.05	
	14	敷地北西側植込み盛土	H24.01.13	除染前	1.05	0.34
				除染後	0.07	0.08
			H24.04.16	0.11	0.10	
			H24.10.26	0.08	0.07	
			H25.08.21	0.06	0.07	
			H26.03.03	0.07	0.07	
			H26.08.13	0.07	0.06	
			H27.02.16	0.06	0.06	
			H27.08.13	0.06	0.04	
			H28.02.15	0.08	0.08	
			H28.08.24	0.12	0.08	
			H29.02.13	0.08	0.07	
			H29.08.17	0.05	0.05	
			H30.02.15	0.05	0.05	
	26	建物屋上奥苔	H24.01.13	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.25	0.09
			H24.04.16	0.11	0.08	
			H24.10.26	0.09	0.10	
			H25.08.21	0.07	0.06	
			H26.03.03	0.10	0.06	
			H26.08.13	0.08	0.06	
			H27.02.16	0.09	0.05	
			H27.08.13	0.09	0.06	
			H27.08.13	0.09	0.06	
			H28.02.15	0.11	0.07	
			H28.08.24	0.07	0.06	
H29.02.13			0.07	0.05		
H29.08.17			0.06	0.05		
H30.02.15	0.06	0.05				
27	建物屋上入口付近苔	H24.01.13	除染前	0.33	0.12	
			除染後	0.14	0.08	
		H24.04.16	0.14	0.09		
		H24.10.26	0.08	0.07		
		H25.08.21	0.08	0.06		
		H26.03.03	0.09	0.06		
		H26.08.13	0.08	0.07		
		H27.02.16	0.08	0.07		
		H27.08.13	0.07	0.05		
		H28.02.15	0.09	0.08		
		H28.08.24	0.07	0.05		
		H29.02.13	0.08	0.05		
		H29.08.17	0.07	0.05		
		H30.02.15	0.06	0.05		

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
南文化会館(3)	32	駐車場北側植込み盛土	H24.01.12	除染前	0.82	0.23
				除染後	0.12	0.11
			H24.04.18	0.10	0.11	
			H24.10.26	0.07	0.08	
			H25.08.21	0.22	0.11	
			H26.03.03	0.16	0.10	
			H26.08.13	0.10	0.09	
			H27.02.16	0.09	0.07	
			H27.08.13	0.08	0.06	
			H28.02.15	0.12	0.09	
			H28.08.24	0.10	0.07	
			H29.02.13	0.11	0.08	
			H29.08.17	0.07	0.07	
			H30.02.15	0.08	0.08	
	33	駐車場東側植込み盛土(1)	H24.01.12	除染前	0.74	0.18
				除染後	0.08	0.09
			H24.04.18	0.08	0.08	
			H24.10.26	0.10	0.11	
			H25.08.21	0.09	0.06	
			H26.03.03	0.12	0.07	
			H26.08.13	0.09	0.06	
			H27.02.16	0.08	0.06	
			H27.08.13	0.07	0.06	
			H28.02.15	0.11	0.10	
			H28.08.24	0.05	0.05	
			H29.02.13	0.07	0.06	
			H29.08.17	0.07	0.07	
			H30.02.15	0.06	0.07	
	38	駐車場東側植込み盛土(2)	H24.01.12	除染前	0.59	0.14
				除染後	0.12	0.11
			H24.04.18	0.11	0.10	
			H24.10.26	0.12	0.09	
			H25.08.21	0.14	0.08	
H26.03.03			0.07	0.06		
H26.08.13			0.07	0.06		
H27.02.16			0.06	0.05		
H27.08.13			0.15	0.09		
H28.02.15			0.09	0.09		
H28.08.24			0.14	0.08		
H29.02.13			0.06	0.06		
H29.08.17			0.05	0.05		
H30.02.15			0.08	0.06		
川越武道館(2)			15	建物東側雨どい下部C	H24.01.16	除染前
	除染後	0.17				0.12
	H24.04.19	0.14			0.07	
	H24.10.30	0.15			0.12	
	H25.08.29	0.12			0.09	
	H26.03.10	0.14			0.11	
	H26.08.12	0.13			0.06	
	H27.03.05	0.13			0.06	
	H27.08.21	0.09			0.06	
	H28.02.16	0.11			0.06	
	H28.08.08	0.05			0.06	
	H29.02.07	0.11			0.06	
	H29.08.24	0.06			0.06	
	H30.01.31	0.06			0.05	
	16	建物北東側雨どい下部	H24.01.16	除染前	0.33	0.17
				除染後	0.19	0.12
			H24.04.19	0.11	0.10	
			H24.10.30	0.18	0.12	
			H25.08.29	0.14	0.11	
			H26.03.10	0.17	0.13	
			H26.08.12	0.15	0.07	
			H27.03.05	0.11	0.06	
			H27.08.21	0.11	0.08	
			H28.02.16	0.16	0.07	
			H28.08.08	0.18	0.08	
			H29.02.07	0.14	0.08	
			H29.08.24	0.07	0.06	
H30.01.31	0.09	0.08				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
小ヶ谷老人憩いの家(2)	12	駐輪場西 雨樋下	H24.01.13	除染前	0.40	0.11
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.17	0.14	0.08	
			H24.10.24	0.14	0.08	
			H25.08.08	0.14	0.06	
			H26.02.20	0.12	0.06	
			H26.08.13	0.12	0.06	
			H27.02.27	0.11	0.06	
			H27.08.10	0.06	0.06	
			H28.02.22	0.06	0.06	
			H28.08.04	0.13	0.05	
			H29.02.16	0.11	0.05	
			H29.08.09	0.13	0.08	
			H30.01.26	0.08	0.05	
	13	駐輪場東 雨樋下	H24.01.13	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H24.04.17	0.13	0.08	
			H24.10.24	0.13	0.08	
			H25.08.08	0.12	0.07	
			H26.02.20	0.12	0.06	
			H26.08.13	0.12	0.06	
			H27.02.27	0.10	0.06	
			H27.08.10	0.05	0.06	
			H28.02.22	0.06	0.06	
			H28.08.04	0.10	0.06	
			H29.02.16	0.10	0.06	
H29.08.09	0.09	0.06				
H30.01.26	0.10	0.07				
川越市保健所・総合保健センター(4)	37	駐車場中央植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.43	0.13
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.16	0.19	0.10	
			H24.10.24	0.12	0.11	
			H25.08.13	0.11	0.09	
			H26.03.04	0.08	0.08	
			H26.08.13	0.08	0.08	
			H27.02.13	0.09	0.09	
			H27.08.10	0.07	0.08	
			H28.02.16	0.07	0.09	
			H28.07.28	0.08	0.07	
			H29.02.15	0.08	0.08	
			H29.08.02	0.06	0.06	
			H30.02.08	0.06	0.06	
	64	駐車場南西植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.13	0.09
			H24.04.16	0.23	0.09	
			H24.10.24	0.12	0.11	
			H25.08.13	0.15	0.09	
			H26.03.04	0.07	0.07	
			H26.08.13	0.07	0.08	
			H27.02.13	0.06	0.07	
			H27.08.10	0.08	0.08	
			H28.02.16	0.08	0.07	
			H28.07.28	0.07	0.06	
			H29.02.15	0.07	0.06	
	H29.08.02	0.07	0.06			
	H30.02.08	0.06	0.08			
	65	駐車場南植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.25	0.12
			H24.04.16	0.13	0.13	
			H24.10.24	0.13	0.11	
			H25.08.13	0.11	0.09	
			H26.03.04	0.10	0.09	
			H26.08.13	0.09	0.11	
			H27.02.13	0.07	0.07	
H27.08.10			0.08	0.09		
H28.02.16			0.08	0.09		
H28.07.28	0.08	0.07				
H29.02.15	0.09	0.09				
H29.08.02	0.07	0.08				
H30.02.08	0.07	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	67	駐車場北東植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.16		0.14	0.10
			H24.10.24		0.12	0.08
			H25.08.13		0.09	0.07
			H26.03.04		0.08	0.07
			H26.08.13		0.07	0.07
			H27.02.13		0.10	0.07
			H27.08.10		0.08	0.07
			H28.02.16		0.06	0.08
			H28.07.28		0.06	0.05
			H29.02.15		0.07	0.07
			H29.08.02		0.05	0.05
			H30.02.08		0.06	0.05
資源化センター(つばさ館)(1)	11	雨どい(正面左側)	H24.01.19	除染前	0.24	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.18		0.21	0.08
			H24.11.09		0.20	0.07
			H25.08.18		0.16	0.07
			H26.02.23		0.15	0.06
			H26.08.03		0.13	0.07
			H27.02.04		0.12	0.06
			H27.08.03		0.09	0.06
			H28.02.02		0.10	0.06
			H28.07.17		0.09	0.05
			H29.02.10		0.09	0.06
			H29.07.25		0.09	0.05
			H30.01.23		0.08	0.06
	7	体育館東側雨どい下の土	H24.01.19	除染前	0.46	0.19
				除染後	0.15	0.13
			H24.04.17		0.11	0.10
			H24.10.23		0.10	0.10
			H25.08.22		0.11	0.09
			H26.03.11		0.09	0.09
			H26.08.18		0.08	0.07
			H27.03.09		0.08	0.08
			H27.08.18		0.09	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.01.31		0.09	0.09
			H29.08.23		0.10	0.05
			H30.01.25		0.07	0.08
	8	体育館西側雨どい下の土①	H24.01.19	除染前	0.63	0.15
				除染後	0.10	0.09
			H24.04.17		0.10	0.08
			H24.10.23		0.10	0.10
			H25.08.22		0.11	0.08
			H26.03.11		0.11	0.07
			H26.08.18		0.08	0.06
			H27.03.09		0.08	0.09
			H27.08.18		0.07	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.01.31		0.08	0.08
			H29.08.23		0.08	0.07
			H30.01.25		0.07	0.07
	9	体育館西側雨どい下の土②	H24.01.19	除染前	0.52	0.15
				除染後	0.16	0.10
H24.04.17				0.22	0.10	
H24.10.23				0.21	0.10	
H25.08.22				0.12	0.10	
H26.03.11				0.13	0.09	
H26.08.18				0.14	0.07	
H27.03.09				0.11	0.13	
H27.08.18				0.13	0.08	
H28.02.25				0.09	0.07	
H28.08.26				0.08	0.07	
H29.01.31				0.10	0.09	
H29.08.23		0.10	0.06			
H30.01.25		0.09	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
千葉県川越市野田町体育館	10	体育館西側雨どい下の土③	H24.01.19	除染前	0.72	0.15
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17		0.12	0.10
			H24.10.23		0.12	0.11
			H25.08.22		0.12	0.08
			H26.03.11		0.13	0.07
			H26.08.18		0.12	0.07
			H27.03.09		0.10	0.10
			H27.08.18		0.12	0.08
			H28.02.25		0.10	0.08
			H28.08.26		0.11	0.07
			H29.01.31		0.11	0.08
			H29.08.23		0.10	0.07
			H30.01.25		0.09	0.07
	11	体育館西側雨どい下の土④	H24.01.19	除染前	0.84	0.20
				除染後	0.13	0.10
			H24.04.17		0.11	0.10
			H24.10.23		0.14	0.08
			H25.08.22		0.12	0.07
			H26.03.11		0.10	0.08
			H26.08.18		0.11	0.07
			H27.03.09		0.09	0.08
			H27.08.18		0.07	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.10	0.07
			H29.01.31		0.09	0.09
			H29.08.23		0.09	0.07
			H30.01.25		0.09	0.07
	18	東部工業会玄関前花壇	H24.01.19	除染前	0.32	0.12
				除染後	0.14	0.07
			H24.04.17		0.08	0.07
			H24.10.23		0.09	0.07
			H25.08.22		0.08	0.07
			H26.03.11		0.07	0.07
			H26.08.18		0.08	0.06
			H27.03.09		0.07	0.07
H27.08.18				0.06	0.06	
H28.02.25				0.07	0.06	
H28.08.26				0.07	0.06	
H29.01.31				0.08	0.06	
H29.08.23				0.06	0.06	
H30.01.25				0.07	0.07	
1	栄養食配給所雨どい下	H24.01.23	除染前	0.28	0.10	
			除染後	0.19	0.11	
		H24.04.17		0.16	0.10	
		H24.10.23		0.16	0.09	
		H25.08.02		0.12	0.08	
		H26.03.10		0.12	0.09	
		H26.09.02		0.15	0.08	
		H27.03.09		0.12	0.08	
		H27.08.24		0.11	0.08	
		H28.02.09		0.10	0.08	
	3	市場棟(東②)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.13
				除染後	0.15	0.12
			H24.04.17		0.18	0.10
			H24.10.23		0.14	0.11
			H25.08.02		0.08	0.08
			H26.03.10		0.09	0.09
			H26.09.02		0.09	0.07
			H27.03.09		0.10	0.06
			H27.08.24		0.10	0.08
			H28.02.09		0.09	0.08
H28.08.09		0.10	0.07			
H29.02.15		0.11	0.07			
H29.07.25		0.08	0.07			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
旧川越織物市場(9) <sup>※2</sup>	4	市場棟(東③)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.15
				除染後	0.17	0.13
			H24.04.17		0.14	0.11
			H24.10.23		0.20	0.12
			H25.08.02		0.19	0.10
			H26.03.10		0.21	0.10
			H26.09.02		0.16	0.08
			H27.03.09		0.15	0.09
			H27.08.24		0.13	0.08
			H28.02.09		0.14	0.07
			H28.08.09		0.10	0.07
			H29.02.15		0.14	0.07
			H29.07.25		0.13	0.07
			6	市場棟(東⑤)雨どい下	H24.01.23	除染前
	除染後	0.18				0.10
	H24.04.17				0.14	0.08
	H24.10.23				0.17	0.10
	H25.08.02				0.15	0.08
	H26.03.10				0.15	0.08
	H26.09.02				0.11	0.07
	H27.03.09				0.11	0.07
	H27.08.24				0.10	0.08
	H28.02.09				0.12	0.07
	H28.08.09				0.11	0.08
	H29.02.15				0.07	0.06
	H29.07.25				0.10	0.06
	7	市場棟(西①)雨どい下			H24.01.23	除染前
			除染後	0.18		0.12
			H24.04.17		0.19	0.15
			H24.10.23		0.19	0.13
			H25.08.02	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.15	0.11
			H25.11.15		0.13	0.09
			H26.03.10		0.14	0.10
			H26.09.02		0.17	0.09
			H27.03.09		0.17	0.09
			H27.08.24		0.13	0.08
			H28.02.09		0.13	0.09
			H28.08.09		0.11	0.09
			H29.02.15		0.10	0.08
	H29.07.25		0.09	0.08		
	8	市場棟(西②)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.22
				除染後	0.17	0.13
			H24.04.17		0.14	0.11
H24.10.23				0.16	0.10	
H25.08.02				0.15	0.09	
H26.03.10				0.17	0.10	
H26.09.02				0.13	0.08	
H27.03.09				0.18	0.09	
H27.08.24				0.11	0.07	
H28.02.09				0.12	0.07	
H28.08.09				0.12	0.07	
H29.02.15				0.17	0.08	
H29.07.25				0.17	0.08	
9			市場棟(西③)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.39
	除染後	0.19			0.14	
	H24.04.17			0.19	0.13	
	H24.10.23			0.18	0.12	
	H25.08.02			0.26	0.11	
	H26.03.10			0.16	0.09	
	H26.09.02			0.17	0.08	
	H27.03.09			0.14	0.09	
	H27.08.24			0.08	0.07	
	H28.02.09			0.14	0.07	
	H28.08.09			0.09	0.08	
	H29.02.15			0.12	0.07	
	H29.07.25			0.11	0.07	



単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	11	市場棟(西⑤)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.14	0.11
			H24.04.17		0.22	0.13
			H24.10.23		0.18	0.12
			H25.08.02		0.14	0.08
			H26.03.10		0.13	0.09
			H26.09.02		0.12	0.08
			H27.03.09		0.12	0.08
			H27.08.24		0.16	0.08
			H28.02.09		0.14	0.09
			H28.08.09		0.15	0.09
			H29.02.15		0.10	0.07
			H29.07.25		0.09	0.06
			13	市場棟(東)裏雨どい下	H24.01.23	除染前
	除染後	0.19				0.12
	H24.04.17				0.16	0.15
	H24.10.24				0.15	0.12
	H25.08.02				0.22	0.11
	H26.03.10				0.14	0.10
	H26.09.02				0.07	0.06
	H27.03.09				0.18	0.09
	H27.08.24				0.10	0.08
	H28.02.09				0.19	0.09
	H28.08.09				0.17	0.11
	郊外型駐車場(1)	1	郊外型駐車場南側1	H24.01.25	除染前	0.42
除染後					0.16	0.15
H24.04.16				除染前	0.32	0.11
				除染後	0.11	0.11
H24.07.30					0.20	0.14
H24.10.31					0.14	0.10
H25.08.07					0.14	0.09
H26.02.24					0.19	0.10
H26.08.13					0.15	0.09
H27.02.09					0.15	0.10
H27.08.11					0.13	0.08
H28.02.17					0.08	0.08
H28.09.05					0.14	0.06
H29.02.20					0.13	0.08
H29.07.25		0.08	0.07			
H30.01.31		0.07	0.06			
	1	K7号棟駐輪場樋上	H23.12.21	除染前	0.36	0.15
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.16		0.20	0.10
			H24.10.22		0.16	0.08
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.08	0.08
			H26.08.20		0.07	0.07
			H27.03.04		0.07	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.23		0.09	0.06
			H29.02.15		0.09	0.06
			H29.08.28		0.08	0.06
			H30.02.14		0.08	0.06

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
岸町1丁目北団地(4)	2	K7号棟駐輪場樋中	H23.12.21	除染前	0.72	0.16
				除染後	0.17	0.11
			H24.04.16	除染前	0.29	0.09
				除染後	0.16	0.08
			H24.07.23		0.09	0.07
			H24.10.22		0.14	0.08
			H25.08.19		0.11	0.07
			H26.03.04		0.09	0.07
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.06	0.07
			H28.02.23		0.06	0.05
			H28.08.23		0.09	0.06
			H29.02.15		0.09	0.08
	H29.08.28		0.07	0.06		
	H30.02.14		0.09	0.08		
	12	K8号棟駐輪場樋左	H23.12.21	除染前	0.30	0.10
				除染後	0.22	0.09
			H24.04.25		0.11	0.07
			H24.10.22		0.16	0.09
			H25.08.19		0.14	0.08
			H26.03.04		0.11	0.08
			H26.08.20		0.10	0.08
			H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.24		0.08	0.08
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.23		0.13	0.07
			H29.02.15		0.07	0.06
			H29.08.28		0.08	0.05
			H30.02.14		0.08	0.06
	14	K8号棟駐輪場樋中	H23.12.21	除染前	0.33	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.04.25		0.20	0.10
H24.10.22				0.18	0.09	
H25.08.19				0.16	0.08	
H26.03.04				0.11	0.07	
H26.08.20				0.10	0.07	
H27.03.04				0.09	0.07	
H27.08.24				0.07	0.07	
H28.02.23				0.06	0.07	
H28.08.23				0.12	0.08	
H29.02.15				0.06	0.06	
H29.08.28				0.06	0.06	
H30.02.14				0.07	0.07	
5			K1号棟右脇通路	H23.12.21	除染前	0.28
	除染後	0.21			0.11	
	H24.04.24			0.22	0.09	
	H24.10.22			0.12	0.07	
	H25.08.19			0.21	0.08	
	H26.03.04			0.10	0.07	
	H26.08.20			0.09	0.07	
	H27.03.04			0.07	0.07	
	H27.08.24			0.06	0.07	
	H28.02.23			0.12	0.07	
	H28.08.23			0.09	0.06	
	H29.02.15			0.08	0.06	
	H29.08.28			0.08	0.06	
	H30.02.14			0.09	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
岸町3丁目団地(3)	10	K1号棟駐輪場左側樋右	H23.12.21	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.24	0.12
			H24.04.24	0.20	0.10	
			H24.10.22	0.17	0.08	
			H25.08.19	0.13	0.08	
			H26.03.04	0.07	0.08	
			H26.08.20	0.07	0.08	
			H27.03.04	0.07	0.07	
			H27.08.24	0.06	0.06	
			H28.02.23	0.10	0.07	
			H28.08.23	0.10	0.07	
			H29.02.15	0.10	0.07	
			H29.08.28	0.08	0.07	
			H30.02.14	0.09	0.06	
	11	K1号棟駐輪場右側樋左	H23.12.21	除染前	0.27	0.12
				除染後	0.24	0.10
			H24.04.24	0.20	0.10	
			H24.10.22	0.19	0.08	
			H25.08.19	0.14	0.07	
			H26.03.04	0.08	0.07	
			H26.08.20	0.08	0.07	
			H27.03.04	0.07	0.07	
H27.08.24			0.07	0.07		
H28.02.23			0.09	0.07		
H28.08.23	0.10	0.06				
H29.02.15	0.09	0.06				
H29.08.28	0.07	0.07				
H30.02.14	0.08	0.06				
小仙波町1丁目団地(3)	6	中庭駐輪場 北雨樋下(草)	H23.12.19	除染前	0.51	0.14
				除染後	0.15	0.11
			H24.04.25	0.15	0.10	
			H24.10.22	0.14	0.08	
			H25.08.19	0.13	0.09	
			H26.03.04	0.09	0.07	
			H26.08.20	0.09	0.07	
			H27.03.04	0.08	0.07	
			H27.08.24	0.06	0.07	
			H28.02.23	0.07	0.06	
			H28.08.23	0.09	0.07	
			H29.02.15	0.10	0.09	
			H29.08.28	0.10	0.07	
			H30.02.14	0.09	0.08	
	7	中庭駐輪場 南雨樋下(草)	H23.12.19	除染前	0.57	0.13
				除染後	0.15	0.10
			H24.04.25	0.19	0.11	
			H24.10.22	0.20	0.08	
			H25.08.19	0.18	0.08	
			H26.03.04	0.13	0.08	
			H26.08.20	0.10	0.07	
			H27.03.04	0.08	0.07	
H27.08.24			0.06	0.07		
H28.02.23			0.07	0.07		
H28.08.23	0.12	0.06				
H29.02.15	0.13	0.07				
H29.08.28	0.13	0.08				
H30.02.14	0.11	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	9	K-2棟西側駐輪場 北雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.44	0.11
				除染後	0.18	0.10
			H24.04.25	除染前	0.30	0.11
				除染後	0.13	0.10
			H24.07.23		0.20	0.09
			H24.10.22		0.17	0.09
			H25.08.19		0.15	0.08
			H26.03.04		0.10	0.07
			H26.08.20		0.08	0.07
			H27.03.04		0.08	0.06
			H27.08.24		0.06	0.07
			H28.02.23		0.09	0.06
			H28.08.23		0.10	0.06
			H29.02.15		0.09	0.08
			H29.08.28		0.10	0.07
			H30.02.14		0.10	0.06
仙波町1丁目南団地(2)	5	K-1棟駐輪場 南雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.69	0.20
				除染後	0.16	0.13
			H24.04.25		0.17	0.09
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.17	0.08
			H26.03.04		0.14	0.08
			H26.08.20		0.10	0.08
			H27.03.04		0.10	0.08
			H27.08.24		0.07	0.08
			H28.02.23		0.16	0.08
			H28.08.23		0.14	0.08
			H29.02.15		0.14	0.09
			H29.08.28		0.12	0.08
			H30.02.14		0.10	0.08
	6	K-1棟駐輪場 南東雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.30	0.14
				除染後	0.18	0.12
			H24.04.25	除染前	0.33	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.07.23		0.16	0.10
			H24.10.22		0.22	0.10
			H25.08.19		0.18	0.09
			H26.03.04		0.12	0.06
			H26.08.20		0.10	0.06
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.14	0.08
			H28.08.23		0.14	0.07
			H29.02.15		0.14	0.10
H29.08.28		0.11	0.06			
H30.02.14		0.08	0.06			
	5	K-3棟駐輪場 北雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.30	0.09
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.25		0.11	0.09
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.18	0.08
			H26.03.04		0.14	0.08
			H26.08.20		0.12	0.07
			H27.03.04		0.10	0.07
			H27.08.24		0.09	0.07
			H28.02.23		0.05	0.06
			H28.08.23		0.11	0.05
			H29.02.15		0.05	0.06
			H29.08.28		0.05	0.05
			H30.02.14		0.05	0.06

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
仙波町1丁目北団地(2)	16	K-5棟駐輪場 雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.15	0.10
			H24.04.16		0.10	0.08
			H24.10.22		0.10	0.08
			H25.08.19		0.09	0.07
			H26.03.04		0.10	0.06
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.09	0.06
			H27.08.24		0.08	0.07
			H28.02.23		0.06	0.06
			H28.08.23		0.09	0.07
			H29.02.15		0.07	0.07
			H29.08.28		0.04	0.05
			H30.02.14		0.05	0.05
仙波町2丁目団地(2)	11	K3自転車置場 樋前(土)	H23.12.19	除染前	0.33	0.10
				除染後	0.13	0.10
			H24.04.25		0.14	0.09
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.10	0.07
			H26.03.04		0.10	0.06
			H26.08.20		0.09	0.06
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.07	0.05
			H28.08.23		0.06	0.06
			H29.02.15		0.07	0.06
			H29.08.28		0.07	0.06
			H30.02.14		0.07	0.06
仙波町2丁目団地(2)	12	K3自転車置場 樋前(土)	H23.12.19	除染前	0.42	0.13
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.25	除染前	0.31	0.12
				除染後	0.20	0.11
			H24.07.23		0.16	0.08
			H24.10.22		0.11	0.07
			H25.08.19		0.23	0.08
			H26.03.04		0.11	0.07
			H26.08.20		0.10	0.07
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.23		0.07	0.07
			H29.02.15		0.08	0.06
H29.08.28		0.07	0.06			
H30.02.14		0.06	0.05			
月吉町団地(1)	5	K5号棟西側雨どい(土)	H23.12.20	除染前	0.29	0.11
				除染後	0.23	0.15
			H24.04.25	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.20	0.10
			H24.07.23		0.12	0.10
			H24.10.22		0.22	0.13
			H25.08.19		0.14	0.11
			H26.03.04		0.11	0.09
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.05	0.07
			H28.02.23		0.15	0.10
			H28.08.24		0.12	0.09
			H29.02.15		0.13	0.08
H29.08.28		0.12	0.08			
H30.02.14		0.13	0.10			

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
13	K2号棟西側自転車置場樋前(石)		H23.12.21	除染前	0.35	0.14
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.24	0.21	0.11	
			H24.10.22	0.20	0.11	
			H25.08.19	0.20	0.11	
			H26.03.04	0.13	0.10	
			H26.08.20	0.10	0.09	
			H27.03.04	0.09	0.07	
			H27.08.24	0.07	0.06	
			H28.02.23	0.19	0.06	
			H28.08.24	0.12	0.09	
			H29.02.27	0.15	0.09	
			H29.08.28	0.15	0.08	
			H30.02.14	0.16	0.09	
			15	K2号棟西側自転車置場樋前(草)		H23.12.21
除染後	0.22	0.12				
H24.04.24	0.24	0.10				
H24.10.22	0.21	0.10				
H25.08.19	0.17	0.09				
H26.03.04	0.10	0.07				
H26.08.20	0.08	0.07				
H27.03.04	0.09	0.06				
H27.08.24	0.08	0.06				
H28.02.23	0.13	0.07				
H28.08.24	0.17	0.07				
H29.02.27	0.13	0.09				
H29.08.28	0.21	0.07				
H30.02.14	0.11	0.07				
24	K3号棟西側自転車置場樋前(石)					H23.12.21
			除染後	0.24	0.14	
			H24.04.24	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.20	0.12
			H24.07.23	0.08	0.07	
			H24.10.22	0.19	0.11	
			H25.08.19	0.15	0.10	
			H26.03.04	0.13	0.09	
			H26.08.20	0.11	0.09	
			H27.03.04	0.08	0.07	
			H27.08.24	0.07	0.06	
			H28.02.23	0.12	0.09	
			H28.08.24	0.13	0.07	
			H29.02.27	0.10	0.07	
			H29.08.28	0.14	0.08	
H30.02.14	0.11	0.07				
25	K3号棟西側自転車置場樋前(草)		H23.12.21	除染前	0.49	0.12
				除染後	0.23	0.10
			H24.04.24	0.25	0.10	
			H24.10.22	0.11	0.09	
			H25.08.19	0.21	0.09	
			H26.03.04	0.12	0.08	
			H26.08.20	0.11	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.08	0.07	
			H28.02.23	0.09	0.07	
			H28.08.24	0.13	0.08	
			H29.02.27	0.14	0.08	
			H29.08.28	0.13	0.07	
			H30.02.14	0.09	0.07	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
寿町2丁目団地(11)	26	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.45	0.11
				除染後	0.20	0.09
			H24.04.24	除染前	0.43	0.11
				除染後	0.20	0.10
			H24.07.23		0.09	0.07
			H24.10.22		0.16	0.07
			H25.08.19		0.11	0.08
			H26.03.04		0.11	0.08
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.08	0.07
			H28.02.23		0.08	0.07
			H28.08.24		0.12	0.07
			H29.02.27		0.11	0.08
	H29.08.28		0.07	0.06		
	H30.02.14		0.07	0.06		
	27	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.65	0.12
				除染後	0.24	0.14
			H24.04.24		0.21	0.11
			H24.10.22		0.20	0.09
			H25.08.19		0.17	0.10
			H26.03.04		0.13	0.10
			H26.08.20		0.11	0.09
			H27.03.04		0.10	0.08
			H27.08.24		0.09	0.08
			H28.02.23		0.12	0.06
			H28.08.24		0.13	0.06
			H29.02.27		0.11	0.08
			H29.08.28		0.10	0.08
			H30.02.14		0.11	0.07
	28	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)No.27 の50cm西側	H23.12.21	除染前	0.29	0.14
				除染後	0.25	0.11
			H24.04.24		0.20	0.12
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.14	0.09
			H26.03.04		0.11	0.08
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.08	0.06
			H28.02.23		0.08	0.06
H28.08.24				0.06	0.07	
H29.02.27				0.10	0.08	
H29.08.28				0.06	0.09	
H30.02.14				0.10	0.08	
31	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.43	0.12	
			除染後	0.21	0.13	
		H24.04.24		0.24	0.11	
		H24.10.22		0.17	0.08	
		H25.08.19		0.14	0.09	
		H26.03.04		0.13	0.09	
		H26.08.20		0.10	0.08	
		H27.03.04		0.09	0.08	
		H27.08.24		0.09	0.08	
		H28.02.23		0.08	0.08	
		H28.08.24		0.09	0.07	
		H29.02.27		0.08	0.06	
		H29.08.28		0.07	0.07	
		H30.02.14		0.09	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	45	K5号棟南側(東)自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.22	0.13
			H24.04.24	0.25	0.11	
			H24.10.22	0.23	0.08	
			H25.08.19	0.16	0.09	
			H26.03.04	0.12	0.10	
			H26.08.20	0.10	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.09	
			H27.08.24	0.09	0.06	
			H28.02.23	0.08	0.06	
			H28.08.24	0.14	0.07	
			H29.02.27	0.14	0.08	
			H29.08.28	0.12	0.08	
	H30.02.14	0.10	0.07			
	59	K7号棟北側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.44	0.13
				除染後	0.25	0.12
			H24.04.24	0.25	0.10	
			H24.10.22	0.17	0.10	
			H25.08.19	0.15	0.09	
			H26.03.04	0.11	0.07	
			H26.08.20	0.09	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.08	0.08	
			H28.02.23	0.07	0.08	
			H28.08.24	0.11	0.07	
			H29.02.27	0.13	0.08	
			H29.08.28	0.09	0.07	
	H30.02.14	0.07	0.06			
	63	K7号棟南側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.36	0.10
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.24	0.23	0.12	
			H24.10.22	0.17	0.10	
			H25.08.19	0.14	0.08	
H26.03.04			0.10	0.09		
H26.08.20			0.09	0.07		
H27.03.04			0.09	0.07		
H27.08.24			0.09	0.07		
H28.02.23			0.10	0.08		
H28.08.24			0.11	0.07		
H29.02.27			0.11	0.07		
H29.08.28			0.11	0.06		
H30.02.14	0.10	0.07				
5	K9号棟北側(東)自転車置場竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.28	0.12	
			除染後	0.18	0.13	
		H24.04.24	0.14	0.09		
		H24.10.22	0.15	0.09		
		H25.08.19	0.14	0.09		
		H26.03.04	0.12	0.08		
		H26.08.20	0.11	0.08		
		H27.03.04	0.10	0.08		
		H27.08.24	0.09	0.07		
		H28.02.23	0.09	0.07		
		H28.08.24	0.08	0.07		
		H29.02.27	0.08	0.08		
		H29.08.28	0.08	0.07		
H30.02.14	0.07	0.07				



単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
寿町2丁目南団地(4)	6	K9号棟北側(東)自転車置場竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.19	0.10
			H24.04.24	0.22	0.11	
			H24.10.22	0.22	0.08	
			H25.08.19	0.19	0.08	
			H26.03.04	0.14	0.09	
			H26.08.20	0.11	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.09	0.08	
			H28.02.23	0.08	0.07	
			H28.08.24	0.07	0.06	
			H29.02.27	0.12	0.07	
			H29.08.28	0.13	0.05	
			H30.02.14	0.07	0.06	
	8	K9号棟南側(西)自転車置場竪樋前(インターロッキング)	H23.12.21	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.22	0.13
			H24.04.24	0.20	0.10	
			H24.10.22	0.17	0.10	
			H25.08.19	0.16	0.10	
			H26.03.04	0.12	0.08	
			H26.08.20	0.10	0.07	
			H27.03.04	0.10	0.07	
			H27.08.24	0.08	0.06	
			H28.02.23	0.07	0.06	
			H28.08.24	0.06	0.06	
			H29.02.27	0.06	0.07	
			H29.08.28	0.07	0.07	
			H30.02.14	0.07	0.06	
	24	K10号棟北側(中央)自転車置場竪樋前(インターロッキング)	H23.12.21	除染前	0.34	0.13
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.24	0.18	0.09	
			H24.10.22	0.13	0.07	
			H25.08.19	0.13	0.07	
			H26.03.04	0.12	0.08	
			H26.08.20	0.09	0.06	
			H27.03.04	0.09	0.06	
H27.08.24			0.09	0.06		
H28.02.23			0.07	0.07		
H28.08.24			0.07	0.06		
H29.02.27			0.06	0.07		
H29.08.28			0.07	0.06		
H30.02.14			0.06	0.06		
	3	K4号棟北側竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.37	0.09
				除染後	0.22	0.09
			H24.04.25	0.25	0.09	
			H24.10.22	0.22	0.08	
			H25.08.19	0.07	0.08	
			H26.03.04	0.07	0.06	
			H26.08.20	0.08	0.07	
			H27.03.04	0.08	0.07	
			H27.08.24	0.08	0.06	
			H28.02.23	0.11	0.06	
			H28.08.18	0.16	0.07	
			H29.02.27	0.12	0.07	
			H29.08.28	0.07	0.06	
			H30.02.14	0.09	0.06	
	14	K1号棟北側竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.31	0.09
				除染後	0.18	0.06
			H24.04.25	0.21	0.07	
			H24.10.22	0.14	0.07	
			H25.08.19	0.06	0.05	
			H26.03.04	0.05	0.06	
			H26.08.20	0.05	0.05	
			H27.03.04	0.07	0.05	
			H27.08.24	0.07	0.05	
			H28.02.23	0.09	0.06	
			H28.08.18	0.10	0.07	
			H29.02.27	0.08	0.06	
			H29.08.28	0.10	0.05	
			H30.02.14	0.07	0.05	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
笠幡団地(4)	16	K2号棟北側縦樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.26	0.08
				除染後	0.21	0.07
			H24.04.25	0.18	0.07	
			H24.10.22	0.20	0.07	
			H25.08.19	0.06	0.06	
			H26.03.04	0.08	0.07	
			H26.08.20	0.07	0.06	
			H27.03.04	0.07	0.06	
			H27.08.24	0.07	0.06	
			H28.02.23	0.12	0.07	
			H28.08.18	0.16	0.08	
			H29.02.27	0.11	0.06	
			H29.08.28	0.12	0.06	
	H30.02.14	0.07	0.06			
	19	K3号棟北側縦樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.32	0.08
				除染後	0.21	0.08
			H24.04.25	0.16	0.06	
			H24.10.22	0.20	0.08	
			H25.08.19	0.08	0.08	
			H26.03.04	0.08	0.06	
H26.08.20			0.07	0.06		
H27.03.04			0.07	0.06		
H27.08.24			0.07	0.06		
H28.02.23			0.06	0.06		
H28.08.18			0.14	0.08		
H29.02.27			0.14	0.06		
H29.08.28			0.12	0.06		
H30.02.14	0.06	0.05				
的場団地(1)	26	K5東側駐輪場屋根下	H23.12.20	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.14	0.10
			H24.04.25	0.15	0.09	
			H24.10.22	0.14	0.08	
			H25.08.19	0.09	0.08	
			H26.03.04	0.09	0.08	
			H26.08.20	0.08	0.07	
			H27.03.04	0.08	0.07	
			H27.08.24	0.06	0.07	
			H28.02.23	0.06	0.05	
			H28.08.24	0.05	0.06	
			H29.02.27	0.06	0.07	
			H29.08.28	0.06	0.06	
H30.02.14	0.07	0.06				
	2	K3西駐輪場縦樋下	H23.12.20	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.25	0.22	0.10	
			H24.10.22	0.15	0.09	
			H25.08.19	0.07	0.07	
			H26.03.04	0.08	0.06	
			H26.08.20	0.08	0.06	
			H27.03.04	0.09	0.06	
			H27.08.24	0.09	0.06	
			H28.02.23	0.13	0.07	
			H28.08.18	0.08	0.07	
			H29.02.27	0.08	0.07	
			H29.08.28	0.08	0.08	
H30.02.14	0.07	0.06				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
小堤団地(10)	5	集会所南側縦樋下	H23.12.20	除染前	0.38	0.14
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.25	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.07.23		0.22	0.10
			H24.10.22		0.21	0.10
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.14	0.08
			H28.08.18		0.13	0.08
			H29.02.27		0.10	0.07
	H29.08.28		0.13	0.08		
	H30.02.14		0.11	0.07		
	6	集会所北側縦樋下	H23.12.20	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.24	0.11
			H24.04.25		0.18	0.10
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.06	0.06
			H26.08.20		0.06	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.12	0.07
			H28.08.18		0.11	0.08
			H29.02.27		0.15	0.08
			H29.08.28		0.10	0.07
			H30.02.14		0.10	0.07
	9	K2東駐輪場縦樋1下	H23.12.20	除染前	0.35	0.11
				除染後	0.22	0.10
			H24.04.25		0.18	0.08
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.08	0.06
			H26.03.04		0.08	0.07
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.08	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
H28.02.23				0.08	0.07	
H28.08.18				0.08	0.06	
H29.02.27				0.09	0.07	
H29.08.28				0.05	0.06	
H30.02.14				0.08	0.07	
18	K2西駐輪場縦樋3下	H23.12.20	除染前	0.53	0.11	
			除染後	0.25	0.09	
		H24.04.25		0.23	0.07	
		H24.10.22		0.13	0.07	
		H25.08.19		0.06	0.06	
		H26.03.04		0.06	0.07	
		H26.08.20		0.06	0.06	
		H27.03.04		0.07	0.06	
		H27.08.24		0.08	0.07	
		H28.02.23		0.09	0.07	
		H28.08.18		0.09	0.06	
		H29.02.27		0.11	0.08	
		H29.08.28		0.07	0.07	
		H30.02.14		0.11	0.06	

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	19	K2西駐輪場竖樋4下	H23.12.20	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.20	0.09
			H24.04.25	0.22	0.10	
			H24.10.22	0.09	0.10	
			H25.08.19	0.06	0.07	
			H26.03.04	0.06	0.06	
			H26.08.20	0.06	0.06	
			H27.03.04	0.07	0.06	
			H27.08.24	0.07	0.06	
			H28.02.23	0.06	0.07	
			H28.08.18	0.07	0.06	
			H29.02.27	0.08	0.06	
			H29.08.28	0.08	0.07	
			H30.02.14	0.09	0.07	
	20	K2西駐輪場竖樋2下	H23.12.20	除染前	0.55	0.13
				除染後	0.20	0.11
			H24.04.25	0.22	0.10	
			H24.10.22	0.13	0.09	
			H25.08.19	0.07	0.07	
			H26.03.04	0.08	0.06	
			H26.08.20	0.06	0.06	
			H27.03.04	0.06	0.06	
			H27.08.24	0.07	0.06	
			H28.02.23	0.09	0.08	
			H28.08.18	0.10	0.08	
			H29.02.27	0.13	0.09	
			H29.08.28	0.08	0.08	
			H30.02.14	0.10	0.07	
	22	K2東駐輪場竖樋4下	H23.12.20	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.25	0.21	0.10	
			H24.10.22	0.15	0.09	
			H25.08.19	0.07	0.07	
			H26.03.04	0.07	0.06	
			H26.08.20	0.07	0.06	
			H27.03.04	0.07	0.06	
			H27.08.24	0.06	0.06	
			H28.02.23	0.07	0.08	
			H28.08.18	0.09	0.07	
			H29.02.27	0.09	0.08	
			H29.08.28	0.07	0.07	
H30.02.14			0.06	0.07		
23	K2東駐輪場竖樋3下	H23.12.20	除染前	0.56	0.14	
			除染後	0.25	0.12	
		H24.04.25	0.20	0.10		
		H24.10.22	0.14	0.09		
		H25.08.19	0.07	0.07		
		H26.03.04	0.07	0.06		
		H26.08.20	0.07	0.06		
		H27.03.04	0.07	0.06		
		H27.08.24	0.08	0.06		
		H28.02.23	0.09	0.07		
		H28.08.18	0.08	0.07		
		H29.02.27	0.10	0.08		
		H29.08.28	0.08	0.08		
		H30.02.14	0.10	0.07		
24	K2東駐輪場竖樋2下	H23.12.20	除染前	0.32	0.10	
			除染後	0.20	0.10	
		H24.04.25	0.20	0.08		
		H24.10.22	0.11	0.09		
		H25.08.19	0.07	0.06		
		H26.03.04	0.05	0.06		
		H26.08.20	0.05	0.06		
		H27.03.04	0.07	0.06		
		H27.08.24	0.06	0.06		
		H28.02.23	0.09	0.07		
		H28.08.18	0.09	0.07		
		H29.02.27	0.09	0.08		
		H29.08.28	0.08	0.07		
H30.02.14	0.09	0.08				

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越市上下水道局(1)	7	喫煙所とい下	H24.01.19	除染前	0.42	0.14
				除染後	0.16	0.13
			H24.04.20		0.23	0.11
			H24.10.22		0.15	0.09
			H25.08.09		0.18	0.10
			H26.02.27		0.16	0.10
			H26.08.07		0.16	0.09
			H27.02.27		0.13	0.10
			H27.08.12		0.12	0.08
			H28.02.02		0.09	0.08
			H28.07.29		0.08	0.07
			H29.02.22		0.09	0.07
			H29.08.14		0.08	0.06
			H30.02.05		0.09	0.07
中央公民館(2)	6	中庭南西角	H24.01.18	除染前	0.42	0.13
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17		0.13	0.10
			H24.10.24		0.17	0.10
			H25.08.08		0.14	0.08
			H26.02.25		0.11	0.07
			H26.08.04		0.10	0.07
			H27.02.25		0.11	0.08
			H27.08.25		0.10	0.07
			H28.02.19		0.09	0.07
			H28.08.26		0.11	0.08
			H29.02.14		0.06	0.05
	H29.08.10		0.07	0.07		
	H30.02.20		0.08	0.06		
	13	建物東南角縦樋	H24.01.18	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.17		0.19	0.07
			H24.10.24		0.13	0.07
			H25.08.08		0.13	0.06
			H26.02.25		0.17	0.07
			H26.08.04		0.07	0.06
			H27.02.25		0.08	0.06
H27.08.25				0.08	0.07	
H28.02.19				0.08	0.05	
H28.08.26		0.07	0.06			
H29.02.14		0.06	0.05			
H29.08.10		0.05	0.06			
H30.02.20		0.06	0.05			
さわやか活動館(1)	15	建物南側駐車場角縦樋下	H24.01.18	除染前	0.65	0.22
				除染後	0.23	0.16
			H24.04.17		0.21	0.14
			H24.10.24		0.19	0.13
			H25.08.08		0.19	0.11
			H26.02.25		0.19	0.09
			H26.08.04		0.12	0.10
			H27.02.25		0.14	0.11
			H27.08.25		0.12	0.10
			H28.02.19		0.10	0.10
			H28.08.26		0.09	0.09
			H29.02.14		0.07	0.05
			H29.08.10		0.11	0.09
			H30.02.21		0.08	0.08
川越公民館(2)	17	陶芸窯室雨樋下	H24.01.27	除染前	0.38	0.10
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17		0.13	0.09
			H24.10.11		0.10	0.07
			H25.08.06		0.20	0.08
			H26.03.06		0.08	0.07
			H26.08.04		0.08	0.07
			H27.02.09		0.14	0.08
			H27.08.13		0.09	0.09
			H28.02.04		0.15	0.07
			H28.08.24		0.10	0.07
			H29.02.08		0.10	0.07
			H29.07.21		0.10	0.09
			H30.02.07		0.09	0.08

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川崎市民館(2)	18	物置雨樋下	H24.01.27	除染前	0.40	0.12
				除染後	0.18	0.11
			H24.04.17		0.19	0.09
			H24.10.11		0.24	0.08
			H25.08.06		0.22	0.08
			H26.03.06		0.10	0.08
			H26.08.04		0.09	0.07
			H27.02.09		0.11	0.08
			H27.08.13		0.12	0.08
			H28.02.04		0.14	0.08
			H28.08.24		0.10	0.08
			H29.02.08		0.11	0.07
			H29.07.21		0.10	0.09
			H30.02.07		0.11	0.07
博物館(3)	14	中庭受付側北	H24.01.31	除染前	0.58	0.21
				除染後	0.21	0.16
			H24.04.19		0.21	0.15
			H24.10.30		0.20	0.16
			H25.08.21		0.18	0.13
			H26.02.26		0.17	0.13
			H26.08.07		0.18	0.14
			H27.02.17		0.17	0.12
			H27.08.04		0.16	0.11
			H28.02.03		0.13	0.11
			H28.07.29		0.13	0.12
			H29.02.10		0.13	0.11
			H29.08.17		0.14	0.12
	H30.01.28		0.14	0.12		
	15	中庭トイレ側北	H24.01.31	除染前	0.36	0.17
				除染後	0.20	0.14
			H24.04.19		0.19	0.14
			H24.10.30		0.18	0.14
			H25.08.21		0.13	0.11
			H26.02.26		0.16	0.13
			H26.08.07		0.15	0.11
			H27.02.17		0.16	0.11
			H27.08.04		0.12	0.12
			H28.02.03		0.16	0.12
			H28.07.29		0.12	0.09
			H29.02.10		0.14	0.12
			H29.08.17		0.13	0.10
	H30.01.28		0.12	0.10		
	24	企画展示室北側	H24.01.31	除染前	0.37	0.19
				除染後	0.20	0.16
			H24.04.19		0.18	0.16
			H24.10.30		0.18	0.14
			H25.08.21		0.13	0.12
H26.03.18				0.26	0.10	
H26.08.07				0.14	0.10	
H27.02.17				0.12	0.09	
H27.08.04				0.12	0.09	
H28.02.03				0.09	0.09	
H28.07.29				0.12	0.09	
H29.02.10				0.11	0.09	
H29.08.17				0.11	0.07	
H30.01.28				0.05	0.06	

注) 施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。  
今回の測定では、除染地点はありませんでした。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	28	
地点数	86	
最大値	0.16	0.12
最小値	0.05	0.05
平均	0.08	0.07

※1 女性会館は平成26年度をもって廃館となったため、平成27年度から測定していません

※2 旧川越織物市場は工事により測定地点がなくなったため、平成29年度冬から測定していません