

その他の公共施設における除染地点の継続測定結果

H31.2実施
単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
市役所本庁舎周辺(4)	33	ATM建屋 地点1	H23.12.29	除染前	0.51	0.11
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.21	0.17	0.08	
			H24.10.22	0.13	0.09	
			H25.08.22	0.19	0.08	
			H26.03.08	0.19	0.06	
			H26.09.03	0.12	0.07	
			H27.02.20	0.18	0.07	
			H27.08.10	0.23	0.07	
			H28.02.22	0.17	0.07	
			H28.08.18	0.23	0.07	
			H29.02.06	0.24	0.08	
			H29.08.04	0.16	0.07	
			H30.02.05	0.15	0.07	
	H31.02.12	0.15	0.08			
	34	ATM建屋 地点2	H23.12.29	除染前	0.47	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.04.21	0.17	0.08	
			H24.10.22	0.13	0.08	
			H25.08.22	0.15	0.08	
			H26.03.08	0.13	0.07	
			H26.09.03	0.19	0.08	
			H27.02.20	0.13	0.06	
			H27.08.10	0.13	0.08	
			H28.02.22	0.12	0.08	
			H28.08.18	0.12	0.07	
			H29.02.06	0.11	0.06	
			H29.08.04	0.11	0.06	
			H30.02.05	0.11	0.07	
	H31.02.12	0.10	0.06			
	41	南側駐車場 地点5 職員駐輪場	H23.12.29	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.19	0.10
			H24.04.21	0.15	0.07	
			H24.10.22	0.13	0.08	
			H25.08.22	0.10	0.06	
			H26.03.08	0.12	0.06	
			H26.09.03	0.14	0.08	
			H27.02.20	0.09	0.07	
			H27.08.10	0.08	0.07	
			H28.02.22	0.11	0.06	
			H28.08.18	0.09	0.06	
			H29.02.06	0.10	0.06	
			H29.08.04	0.09	0.06	
			H30.02.05	0.08	0.07	
H31.02.12	0.07	0.06				
42	南側駐車場 地点6 職員駐輪場	H23.12.29	除染前	0.31	0.11	
			除染後	0.15	0.11	
		H24.04.21	0.18	0.09		
		H24.10.22	0.12	0.07		
		H25.08.22	0.12	0.07		
		H26.03.08	0.12	0.07		
		H26.09.03	0.09	0.06		
		H27.02.20	0.09	0.06		
		H27.08.10	0.07	0.06		
		H28.02.22	0.07	0.08		
		H28.08.18	0.08	0.06		
		H29.02.06	0.09	0.07		
		H29.08.04	0.08	0.06		
		H30.02.05	0.10	0.07		
H31.02.12	0.07	0.06				

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
北部地域ふれあいセンター(2)	17	テラス西側	H24.01.10	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.20	0.11	0.09	
			H24.10.29	0.09	0.09	
			H25.08.29	0.08	0.07	
			H26.02.26	0.10	0.08	
			H26.08.15	0.06	0.06	
			H27.02.25	0.07	0.07	
			H27.08.26	0.09	0.06	
			H28.02.12	0.09	0.06	
			H28.08.08	0.08	0.05	
			H29.02.17	0.11	0.06	
			H29.08.10	0.07	0.05	
			H30.02.16	0.08	0.05	
	H31.02.22	0.07	0.05			
	18	テラス東側	H24.01.10	除染前	0.26	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.20	0.11	0.09	
			H24.10.29	0.12	0.07	
			H25.08.29	0.10	0.06	
			H26.02.26	0.09	0.07	
			H26.08.15	0.17	0.07	
H27.02.25			0.11	0.10		
H27.08.26			0.11	0.06		
H28.02.12			0.12	0.06		
H28.08.08			0.10	0.06		
H29.02.17			0.09	0.06		
H29.08.10			0.07	0.04		
H30.02.16			0.08	0.05		
H31.02.22	0.08	0.05				
女性会館(2) ^{*1}	4	駐輪場(雨どい下側溝)西側	H24.01.10	除染前	0.31	0.11
				除染後	0.13	0.10
			H24.04.20	0.13	0.08	
			H24.10.29	0.09	0.07	
			H25.08.29	0.08	0.07	
			H26.02.26	0.07	0.07	
			H26.08.15	0.07	0.05	
	H27.02.25	0.06	0.06			
	5	駐輪場(雨どい下側溝)東側	H24.01.10	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.14	0.09
			H24.04.20	0.10	0.08	
			H24.10.29	0.07	0.08	
			H25.08.29	0.07	0.05	
			H26.02.26	0.09	0.07	
H26.08.15			0.06	0.05		
H27.02.25	0.06	0.06				
やまぶき会館(1)	24	市民会館東側排水溝周り	H24.01.11	除染前	0.45	0.14
				除染後	0.10	0.09
			H24.04.16	0.12	0.10	
			H24.10.26	0.23	0.12	
			H25.08.21	0.11	0.06	
			H26.03.03	0.07	0.09	
			H26.08.13	0.06	0.07	
			H27.02.16	0.08	0.07	
			H27.08.13	0.06	0.07	
			H28.02.15	0.08	0.07	
			H28.08.24	0.07	0.06	
			H29.02.13	0.07	0.07	
			H29.08.17	0.06	0.06	
			H30.02.14	0.07	0.06	
H31.02.07	0.07	0.07				

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
西文化会館(4)	9	駐車場北側排水溝周り	H24.01.13	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.13	0.08
			H24.04.16	0.08	0.07	
			H24.10.26	0.06	0.06	
			H25.08.21	0.06	0.07	
			H26.03.03	0.08	0.06	
			H26.08.13	0.05	0.06	
			H27.02.16	0.06	0.05	
			H27.08.13	0.09	0.08	
			H28.02.15	0.10	0.08	
			H28.08.24	0.05	0.04	
			H29.02.13	0.06	0.05	
			H29.08.17	0.07	0.06	
			H30.02.15	0.07	0.05	
	H31.02.07	0.08	0.07			
	14	敷地北西側植込み盛土	H24.01.13	除染前	1.05	0.34
				除染後	0.07	0.08
			H24.04.16	0.11	0.10	
			H24.10.26	0.08	0.07	
			H25.08.21	0.06	0.07	
			H26.03.03	0.07	0.07	
			H26.08.13	0.07	0.06	
			H27.02.16	0.06	0.06	
			H27.08.13	0.06	0.04	
			H28.02.15	0.08	0.08	
			H28.08.24	0.12	0.08	
			H29.02.13	0.08	0.07	
			H29.08.17	0.05	0.05	
			H30.02.15	0.05	0.05	
	H31.02.07	0.08	0.07			
	26	建物屋上奥苔	H24.01.13	除染前	0.34	0.11
				除染後	0.25	0.09
			H24.04.16	0.11	0.08	
			H24.10.26	0.09	0.10	
			H25.08.21	0.07	0.06	
			H26.03.03	0.10	0.06	
			H26.08.13	0.08	0.06	
			H27.02.16	0.09	0.05	
			H27.08.13	0.09	0.06	
			H27.08.13	0.09	0.06	
			H28.02.15	0.11	0.07	
			H28.08.24	0.07	0.06	
			H29.02.13	0.07	0.05	
			H29.08.17	0.06	0.05	
H30.02.15	0.06	0.05				
H31.02.07	0.05	0.05				
27	建物屋上入口付近苔	H24.01.13	除染前	0.33	0.12	
			除染後	0.14	0.08	
		H24.04.16	0.14	0.09		
		H24.10.26	0.08	0.07		
		H25.08.21	0.08	0.06		
		H26.03.03	0.09	0.06		
		H26.08.13	0.08	0.07		
		H27.02.16	0.08	0.07		
		H27.08.13	0.07	0.05		
		H28.02.15	0.09	0.08		
		H28.08.24	0.07	0.05		
		H29.02.13	0.08	0.05		
		H29.08.17	0.07	0.05		
		H30.02.15	0.06	0.05		
H31.02.07	0.07	0.07				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
南文化会館(3)	32	駐車場北側植込み盛土	H24.01.12	除染前	0.82	0.23
				除染後	0.12	0.11
			H24.04.18	0.10	0.11	
			H24.10.26	0.07	0.08	
			H25.08.21	0.22	0.11	
			H26.03.03	0.16	0.10	
			H26.08.13	0.10	0.09	
			H27.02.16	0.09	0.07	
			H27.08.13	0.08	0.06	
			H28.02.15	0.12	0.09	
			H28.08.24	0.10	0.07	
			H29.02.13	0.11	0.08	
			H29.08.17	0.07	0.07	
			H30.02.15	0.08	0.08	
	H31.02.07	0.06	0.06			
	33	駐車場東側植込み盛土(1)	H24.01.12	除染前	0.74	0.18
				除染後	0.08	0.09
			H24.04.18	0.08	0.08	
			H24.10.26	0.10	0.11	
			H25.08.21	0.09	0.06	
			H26.03.03	0.12	0.07	
			H26.08.13	0.09	0.06	
			H27.02.16	0.08	0.06	
			H27.08.13	0.07	0.06	
			H28.02.15	0.11	0.10	
			H28.08.24	0.05	0.05	
			H29.02.13	0.07	0.06	
			H29.08.17	0.07	0.07	
			H30.02.15	0.06	0.07	
	H31.02.07	0.07	0.07			
	38	駐車場東側植込み盛土(2)	H24.01.12	除染前	0.59	0.14
				除染後	0.12	0.11
			H24.04.18	0.11	0.10	
H24.10.26			0.12	0.09		
H25.08.21			0.14	0.08		
H26.03.03			0.07	0.06		
H26.08.13			0.07	0.06		
H27.02.16			0.06	0.05		
H27.08.13			0.15	0.09		
H28.02.15			0.09	0.09		
H28.08.24			0.14	0.08		
H29.02.13			0.06	0.06		
H29.08.17			0.05	0.05		
H30.02.15			0.08	0.06		
H31.02.07			0.06	0.05		
15	建物東側雨どい下部C	H24.01.16	除染前	0.34	0.13	
			除染後	0.17	0.12	
		H24.04.19	0.14	0.07		
		H24.10.30	0.15	0.12		
		H25.08.29	0.12	0.09		
		H26.03.10	0.14	0.11		
		H26.08.12	0.13	0.06		
		H27.03.05	0.13	0.06		
		H27.08.21	0.09	0.06		
		H28.02.16	0.11	0.06		
		H28.08.08	0.05	0.06		
		H29.02.07	0.11	0.06		
		H29.08.24	0.06	0.06		
		H30.01.31	0.06	0.05		
H31.02.05	0.08	0.08				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
川越武道館(2)	16	建物北東側雨どい下部	H24.01.16	除染前	0.33	0.17
				除染後	0.19	0.12
			H24.04.19		0.11	0.10
			H24.10.30		0.18	0.12
			H25.08.29		0.14	0.11
			H26.03.10		0.17	0.13
			H26.08.12		0.15	0.07
			H27.03.05		0.11	0.06
			H27.08.21		0.11	0.08
			H28.02.16		0.16	0.07
			H28.08.08		0.18	0.08
			H29.02.07		0.14	0.08
			H29.08.24		0.07	0.06
			H30.01.31		0.09	0.08
			H31.02.05		0.11	0.08
小ヶ谷老人憩いの家(2)	12	駐輪場西 雨樋下	H24.01.13	除染前	0.40	0.11
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.17		0.14	0.08
			H24.10.24		0.14	0.08
			H25.08.08		0.14	0.06
			H26.02.20		0.12	0.06
			H26.08.13		0.12	0.06
			H27.02.27		0.11	0.06
			H27.08.10		0.06	0.06
			H28.02.22		0.06	0.06
			H28.08.04		0.13	0.05
			H29.02.16		0.11	0.05
			H29.08.09		0.13	0.08
	H30.01.26		0.08	0.05		
	H31.02.01		0.08	0.06		
	13	駐輪場東 雨樋下	H24.01.13	除染前	0.27	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H24.04.17		0.13	0.08
			H24.10.24		0.13	0.08
			H25.08.08		0.12	0.07
			H26.02.20		0.12	0.06
			H26.08.13		0.12	0.06
			H27.02.27		0.10	0.06
			H27.08.10		0.05	0.06
			H28.02.22		0.06	0.06
H28.08.04				0.10	0.06	
H29.02.16				0.10	0.06	
H29.08.09		0.09	0.06			
H30.01.26		0.10	0.07			
H31.02.01		0.09	0.05			
37	駐車場中央植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.43	0.13	
			除染後	0.19	0.11	
		H24.04.16		0.19	0.10	
		H24.10.24		0.12	0.11	
		H25.08.13		0.11	0.09	
		H26.03.04		0.08	0.08	
		H26.08.13		0.08	0.08	
		H27.02.13		0.09	0.09	
		H27.08.10		0.07	0.08	
		H28.02.16		0.07	0.09	
		H28.07.28		0.08	0.07	
		H29.02.15		0.08	0.08	
		H29.08.02		0.06	0.06	
		H30.02.08		0.06	0.06	
		H31.02.21		0.09	0.07	

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
川越市保健所・総合保健センター(4)	64	駐車場南西植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.13	0.09
			H24.04.16		0.23	0.09
			H24.10.24		0.12	0.11
			H25.08.13		0.15	0.09
			H26.03.04		0.07	0.07
			H26.08.13		0.07	0.08
			H27.02.13		0.06	0.07
			H27.08.10		0.08	0.08
			H28.02.16		0.08	0.07
			H28.07.28		0.07	0.06
			H29.02.15		0.07	0.06
			H29.08.02		0.07	0.06
			H30.02.08		0.06	0.08
	H31.02.21		0.09	0.07		
	65	駐車場南植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.31	0.13
				除染後	0.25	0.12
			H24.04.16		0.13	0.13
			H24.10.24		0.13	0.11
			H25.08.13		0.11	0.09
			H26.03.04		0.10	0.09
			H26.08.13		0.09	0.11
			H27.02.13		0.07	0.07
			H27.08.10		0.08	0.09
			H28.02.16		0.08	0.09
			H28.07.28		0.08	0.07
			H29.02.15		0.09	0.09
			H29.08.02		0.07	0.08
			H30.02.08		0.07	0.06
	H31.02.21		0.11	0.08		
	67	駐車場北東植栽脇の排水口周り	H23.12.26	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.16	0.11
			H24.04.16		0.14	0.10
H24.10.24				0.12	0.08	
H25.08.13				0.09	0.07	
H26.03.04				0.08	0.07	
H26.08.13				0.07	0.07	
H27.02.13				0.10	0.07	
H27.08.10				0.08	0.07	
H28.02.16				0.06	0.08	
H28.07.28				0.06	0.05	
H29.02.15				0.07	0.07	
H29.08.02				0.05	0.05	
H30.02.08				0.06	0.05	
H31.02.21				0.08	0.06	
資源化センター(つばさ館)(1)	11	雨どい(正面左側)	H24.01.19	除染前	0.24	0.09
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.18		0.21	0.08
			H24.11.09		0.20	0.07
			H25.08.18		0.16	0.07
			H26.02.23		0.15	0.06
			H26.08.03		0.13	0.07
			H27.02.04		0.12	0.06
			H27.08.03		0.09	0.06
			H28.02.02		0.10	0.06
			H28.07.17		0.09	0.05
			H29.02.10		0.09	0.06
			H29.07.25		0.09	0.05
			H30.01.23		0.08	0.06
H30.01.23		0.08	0.06			
H31.02.13		0.07	0.05			

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
サンライフ川越・芳野台体育館(6)	7	体育館東側雨どい下の土	H24.01.19	除染前	0.46	0.19
				除染後	0.15	0.13
			H24.04.17		0.11	0.10
			H24.10.23		0.10	0.10
			H25.08.22		0.11	0.09
			H26.03.11		0.09	0.09
			H26.08.18		0.08	0.07
			H27.03.09		0.08	0.08
			H27.08.18		0.09	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.01.31		0.09	0.09
			H29.08.23		0.10	0.05
			H30.01.25		0.07	0.08
	H31.02.26		0.08	0.08		
	8	体育館西側雨どい下の土①	H24.01.19	除染前	0.63	0.15
				除染後	0.10	0.09
			H24.04.17		0.10	0.08
			H24.10.23		0.10	0.10
			H25.08.22		0.11	0.08
			H26.03.11		0.11	0.07
			H26.08.18		0.08	0.06
			H27.03.09		0.08	0.09
			H27.08.18		0.07	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.01.31		0.08	0.08
			H29.08.23		0.08	0.07
			H30.01.25		0.07	0.07
	H31.02.26		0.08	0.09		
	9	体育館西側雨どい下の土②	H24.01.19	除染前	0.52	0.15
				除染後	0.16	0.10
			H24.04.17		0.22	0.10
			H24.10.23		0.21	0.10
			H25.08.22		0.12	0.10
			H26.03.11		0.13	0.09
			H26.08.18		0.14	0.07
			H27.03.09		0.11	0.13
			H27.08.18		0.13	0.08
			H28.02.25		0.09	0.07
H28.08.26				0.08	0.07	
H29.01.31				0.10	0.09	
H29.08.23				0.10	0.06	
H30.01.25				0.09	0.07	
H31.02.26		0.09	0.09			
10	体育館西側雨どい下の土③	H24.01.19	除染前	0.72	0.15	
			除染後	0.11	0.10	
		H24.04.17		0.12	0.10	
		H24.10.23		0.12	0.11	
		H25.08.22		0.12	0.08	
		H26.03.11		0.13	0.07	
		H26.08.18		0.12	0.07	
		H27.03.09		0.10	0.10	
		H27.08.18		0.12	0.08	
		H28.02.25		0.10	0.08	
		H28.08.26		0.11	0.07	
		H29.01.31		0.11	0.08	
H29.08.23		0.10	0.07			
H30.01.25		0.09	0.07			
H31.02.26		0.09	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
	11	体育館西側雨どい下の土④	H24.01.19	除染前	0.84	0.20
				除染後	0.13	0.10
			H24.04.17		0.11	0.10
			H24.10.23		0.14	0.08
			H25.08.22		0.12	0.07
			H26.03.11		0.10	0.08
			H26.08.18		0.11	0.07
			H27.03.09		0.09	0.08
			H27.08.18		0.07	0.07
			H28.02.25		0.09	0.07
			H28.08.26		0.10	0.07
			H29.01.31		0.09	0.09
			H29.08.23		0.09	0.07
			H30.01.25		0.09	0.07
	H31.02.26		0.07	0.08		
	18	東部工業会玄関前花壇	H24.01.19	除染前	0.32	0.12
				除染後	0.14	0.07
			H24.04.17		0.08	0.07
			H24.10.23		0.09	0.07
			H25.08.22		0.08	0.07
			H26.03.11		0.07	0.07
			H26.08.18		0.08	0.06
			H27.03.09		0.07	0.07
			H27.08.18		0.06	0.06
			H28.02.25		0.07	0.06
			H28.08.26		0.07	0.06
			H29.01.31		0.08	0.06
			H29.08.23		0.06	0.06
H30.01.25				0.07	0.07	
H31.02.26		0.08	0.07			
	1	栄養食配給所雨どい下	H24.01.23	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.17		0.16	0.10
			H24.10.23		0.16	0.09
			H25.08.02		0.12	0.08
			H26.03.10		0.12	0.09
			H26.09.02		0.15	0.08
			H27.03.09		0.12	0.08
			H27.08.24		0.11	0.08
			H28.02.09		0.10	0.08
			H28.08.09		0.10	0.08
			H29.02.15		0.10	0.08
	H29.07.25		0.10	0.06		
	3	市場棟(東②)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.13
				除染後	0.15	0.12
			H24.04.17		0.18	0.10
			H24.10.23		0.14	0.11
			H25.08.02		0.08	0.08
			H26.03.10		0.09	0.09
			H26.09.02		0.09	0.07
			H27.03.09		0.10	0.06
			H27.08.24		0.10	0.08
			H28.02.09		0.09	0.08
			H28.08.09		0.10	0.07
			H29.02.15		0.11	0.07
	H29.07.25		0.08	0.07		
	4	市場棟(東③)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.15
				除染後	0.17	0.13
			H24.04.17		0.14	0.11
			H24.10.23		0.20	0.12
			H25.08.02		0.19	0.10
			H26.03.10		0.21	0.10
			H26.09.02		0.16	0.08
			H27.03.09		0.15	0.09
			H27.08.24		0.13	0.08
			H28.02.09		0.14	0.07
H28.08.09				0.10	0.07	
H29.02.15				0.14	0.07	
H29.07.25		0.13	0.07			

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
旧川越織物市場(9) ^{※2}	6	市場棟(東⑤)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.20
				除染後	0.18	0.10
			H24.04.17		0.14	0.08
			H24.10.23		0.17	0.10
			H25.08.02		0.15	0.08
			H26.03.10		0.15	0.08
			H26.09.02		0.11	0.07
			H27.03.09		0.11	0.07
			H27.08.24		0.10	0.08
			H28.02.09		0.12	0.07
			H28.08.09		0.11	0.08
			H29.02.15		0.07	0.06
			H29.07.25		0.10	0.06
			7	市場棟(西①)雨どい下	H24.01.23	除染前
	除染後	0.18				0.12
	H24.04.17				0.19	0.15
	H24.10.23				0.19	0.13
	H25.08.02	除染前			0.31	0.13
		除染後			0.15	0.11
	H25.11.15				0.13	0.09
	H26.03.10				0.14	0.10
	H26.09.02				0.17	0.09
	H27.03.09				0.17	0.09
	H27.08.24				0.13	0.08
	H28.02.09				0.13	0.09
	H28.08.09				0.11	0.09
	H29.02.15				0.10	0.08
	H29.07.25		0.09	0.08		
	8	市場棟(西②)雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.22
				除染後	0.17	0.13
			H24.04.17		0.14	0.11
			H24.10.23		0.16	0.10
			H25.08.02		0.15	0.09
			H26.03.10		0.17	0.10
			H26.09.02		0.13	0.08
			H27.03.09		0.18	0.09
			H27.08.24		0.11	0.07
			H28.02.09		0.12	0.07
			H28.08.09		0.12	0.07
			H29.02.15		0.17	0.08
			H29.07.25		0.17	0.08
			9	市場棟(西③)雨どい下	H24.01.23	除染前
	除染後	0.19				0.14
	H24.04.17				0.19	0.13
H24.10.23		0.18			0.12	
H25.08.02		0.26			0.11	
H26.03.10		0.16			0.09	
H26.09.02		0.17			0.08	
H27.03.09		0.14			0.09	
H27.08.24		0.08			0.07	
H28.02.09		0.14			0.07	
H28.08.09		0.09			0.08	
H29.02.15		0.12			0.07	
H29.07.25		0.11			0.07	
11	市場棟(西⑤)雨どい下	H24.01.23			除染前	0.26
			除染後	0.14	0.11	
		H24.04.17		0.22	0.13	
		H24.10.23		0.18	0.12	
		H25.08.02		0.14	0.08	
		H26.03.10		0.13	0.09	
		H26.09.02		0.12	0.08	
		H27.03.09		0.12	0.08	
		H27.08.24		0.16	0.08	
		H28.02.09		0.14	0.09	
		H28.08.09		0.15	0.09	
		H29.02.15		0.10	0.07	
		H29.07.25		0.09	0.06	

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	13	市場棟(東)裏雨どい下	H24.01.23	除染前	0.29	0.19
				除染後	0.19	0.12
			H24.04.17		0.16	0.15
			H24.10.24		0.15	0.12
			H25.08.02		0.22	0.11
			H26.03.10		0.14	0.10
			H26.09.02		0.07	0.06
			H27.03.09		0.18	0.09
			H27.08.24		0.10	0.08
			H28.02.09		0.19	0.09
			H28.08.09		0.17	0.11
			H29.02.15		0.14	0.09
			H29.07.25		0.09	0.08
			郊外型駐車場(1)	1	郊外型駐車場南側1	H24.01.25
除染後	0.16	0.15				
H24.04.16	除染前	0.32				0.11
	除染後	0.11				0.11
H24.07.30		0.20				0.14
H24.10.31		0.14				0.10
H25.08.07		0.14				0.09
H26.02.24		0.19				0.10
H26.08.13		0.15				0.09
H27.02.09		0.15				0.10
H27.08.11		0.13				0.08
H28.02.17		0.08				0.08
H28.09.05		0.14				0.06
H29.02.20		0.13				0.08
H29.07.25		0.08				0.07
H30.01.31		0.07				0.06
H31.02.05		0.06				0.08
岸町1丁目北団地(4)	1	K7号棟駐輪場樋上	H23.12.21	除染前	0.36	0.15
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.16		0.20	0.10
			H24.10.22		0.16	0.08
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.08	0.08
			H26.08.20		0.07	0.07
			H27.03.04		0.07	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.23		0.09	0.06
			H29.02.15		0.09	0.06
			H29.08.28		0.08	0.06
	H30.02.14		0.08	0.06		
	H31.02.26		0.08	0.06		
	2	K7号棟駐輪場樋中	H23.12.21	除染前	0.72	0.16
				除染後	0.17	0.11
			H24.04.16	除染前	0.29	0.09
				除染後	0.16	0.08
			H24.07.23		0.09	0.07
			H24.10.22		0.14	0.08
			H25.08.19		0.11	0.07
			H26.03.04		0.09	0.07
H26.08.20				0.09	0.07	
H27.03.04				0.08	0.07	
H27.08.24		0.06	0.07			
H28.02.23		0.06	0.05			
H28.08.23		0.09	0.06			
H29.02.15		0.09	0.08			
H29.08.28		0.07	0.06			
H30.02.14		0.09	0.08			
H31.02.26		0.08	0.06			

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
	12	K 8号棟駐輪場樋左	H23.12.21	除染前	0.30	0.10
				除染後	0.22	0.09
			H24.04.25		0.11	0.07
			H24.10.22		0.16	0.09
			H25.08.19		0.14	0.08
			H26.03.04		0.11	0.08
			H26.08.20		0.10	0.08
			H27.03.04		0.09	0.08
			H27.08.24		0.08	0.08
			H28.02.23		0.07	0.07
			H28.08.23		0.13	0.07
			H29.02.15		0.07	0.06
			H29.08.28		0.08	0.05
			H30.02.14		0.08	0.06
	H31.02.26		0.06	0.06		
	14	K 8号棟駐輪場樋中	H23.12.21	除染前	0.33	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.04.25		0.20	0.10
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.16	0.08
			H26.03.04		0.11	0.07
			H26.08.20		0.10	0.07
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.06	0.07
			H28.08.23		0.12	0.08
			H29.02.15		0.06	0.06
			H29.08.28		0.06	0.06
H30.02.14				0.07	0.07	
H31.02.26		0.10	0.06			
岸町3丁目団地(3)	5	K 1号棟右脇通路	H23.12.21	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.24		0.22	0.09
			H24.10.22		0.12	0.07
			H25.08.19		0.21	0.08
			H26.03.04		0.10	0.07
			H26.08.20		0.09	0.07
			H27.03.04		0.07	0.07
			H27.08.24		0.06	0.07
			H28.02.23		0.12	0.07
			H28.08.23		0.09	0.06
			H29.02.15		0.08	0.06
			H29.08.28		0.08	0.06
			H30.02.14		0.09	0.06
	H31.02.26		0.07	0.05		
	10	K 1号棟駐輪場左側樋右	H23.12.21	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.24	0.12
			H24.04.24		0.20	0.10
			H24.10.22		0.17	0.08
			H25.08.19		0.13	0.08
			H26.03.04		0.07	0.08
			H26.08.20		0.07	0.08
			H27.03.04		0.07	0.07
			H27.08.24		0.06	0.06
			H28.02.23		0.10	0.07
			H28.08.23		0.10	0.07
			H29.02.15		0.10	0.07
			H29.08.28		0.08	0.07
H30.02.14				0.09	0.06	
H31.02.26		0.08	0.06			

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値					
				地上5cm	地上50cm				
	11	K1号棟駐輪場右側樋左	H23.12.21	除染前	0.27	0.12			
				除染後	0.24	0.10			
			H24.04.24		0.20	0.10			
			H24.10.22		0.19	0.08			
			H25.08.19		0.14	0.07			
			H26.03.04		0.08	0.07			
			H26.08.20		0.08	0.07			
			H27.03.04		0.07	0.07			
			H27.08.24		0.07	0.07			
			H28.02.23		0.09	0.07			
			H28.08.23		0.10	0.06			
			H29.02.15		0.09	0.06			
			H29.08.28		0.07	0.07			
			H30.02.14		0.08	0.06			
			H31.02.26		0.08	0.07			
			小仙波町1丁目団地(3)	6	中庭駐輪場 北雨樋下(草)	H23.12.19	除染前	0.51	0.14
							除染後	0.15	0.11
H24.04.25		0.15				0.10			
H24.10.22		0.14				0.08			
H25.08.19		0.13				0.09			
H26.03.04		0.09				0.07			
H26.08.20		0.09				0.07			
H27.03.04		0.08				0.07			
H27.08.24		0.06				0.07			
H28.02.23		0.07				0.06			
H28.08.23		0.09				0.07			
H29.02.15		0.10				0.09			
H29.08.28		0.10				0.07			
H30.02.14		0.09		0.08					
H31.02.26		0.10		0.07					
7	中庭駐輪場 南雨樋下(草)	H23.12.19		除染前	0.57	0.13			
				除染後	0.15	0.10			
		H24.04.25			0.19	0.11			
		H24.10.22			0.20	0.08			
		H25.08.19			0.18	0.08			
		H26.03.04			0.13	0.08			
		H26.08.20			0.10	0.07			
		H27.03.04			0.08	0.07			
		H27.08.24			0.06	0.07			
		H28.02.23			0.07	0.07			
		H28.08.23			0.12	0.06			
		H29.02.15			0.13	0.07			
		H29.08.28			0.13	0.08			
H30.02.14		0.11		0.06					
H31.02.26		0.11		0.07					
9	K-2棟西側駐輪場 北雨樋下(土)	H23.12.19		除染前	0.44	0.11			
				除染後	0.18	0.10			
		H24.04.25		除染前	0.30	0.11			
			除染後	0.13	0.10				
		H24.07.23		0.20	0.09				
		H24.10.22		0.17	0.09				
		H25.08.19		0.15	0.08				
		H26.03.04		0.10	0.07				
		H26.08.20		0.08	0.07				
		H27.03.04		0.08	0.06				
		H27.08.24		0.06	0.07				
		H28.02.23		0.09	0.06				
		H28.08.23		0.10	0.06				
		H29.02.15		0.09	0.08				
		H29.08.28		0.10	0.07				
		H30.02.14		0.10	0.06				
		H31.02.26		0.09	0.06				

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
仙波町1丁目南団地(2)	5	K-1棟駐輪場 南雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.69	0.20
				除染後	0.16	0.13
			H24.04.25		0.17	0.09
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.17	0.08
			H26.03.04		0.14	0.08
			H26.08.20		0.10	0.08
			H27.03.04		0.10	0.08
			H27.08.24		0.07	0.08
			H28.02.23		0.16	0.08
			H28.08.23		0.14	0.08
			H29.02.15		0.14	0.09
			H29.08.28		0.12	0.08
			H30.02.14		0.10	0.08
	H31.02.26		0.10	0.08		
	6	K-1棟駐輪場 南東雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.30	0.14
				除染後	0.18	0.12
			H24.04.25	除染前	0.33	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.07.23		0.16	0.10
H24.10.22				0.22	0.10	
H25.08.19				0.18	0.09	
H26.03.04				0.12	0.06	
H26.08.20				0.10	0.06	
H27.03.04				0.09	0.07	
H27.08.24				0.07	0.07	
H28.02.23				0.14	0.08	
H28.08.23				0.14	0.07	
H29.02.15				0.14	0.10	
H29.08.28				0.11	0.06	
H30.02.14				0.08	0.06	
H31.02.26		0.10	0.07			
仙波町1丁目北団地(2)	5	K-3棟駐輪場 北雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.30	0.09
				除染後	0.17	0.12
			H24.04.25		0.11	0.09
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.18	0.08
			H26.03.04		0.14	0.08
			H26.08.20		0.12	0.07
			H27.03.04		0.10	0.07
			H27.08.24		0.09	0.07
			H28.02.23		0.05	0.06
			H28.08.23		0.11	0.05
			H29.02.15		0.05	0.06
			H29.08.28		0.05	0.05
			H30.02.14		0.05	0.06
	H31.02.26		0.05	0.05		
	16	K-5棟駐輪場 雨樋下(土)	H23.12.19	除染前	0.32	0.11
				除染後	0.15	0.10
			H24.04.16		0.10	0.08
			H24.10.22		0.10	0.08
			H25.08.19		0.09	0.07
H26.03.04				0.10	0.06	
H26.08.20		0.08	0.06			
H27.03.04		0.09	0.06			
H27.08.24		0.08	0.07			
H28.02.23		0.06	0.06			
H28.08.23		0.09	0.07			
H29.02.15		0.07	0.07			
H29.08.28		0.04	0.05			
H30.02.14		0.05	0.05			
H31.02.26		0.06	0.06			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
仙波町2丁目団地(2)	11	K3自転車置場塹樋前(土)	H23.12.19	除染前	0.33	0.10
				除染後	0.13	0.10
			H24.04.25		0.14	0.09
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.10	0.07
			H26.03.04		0.10	0.06
			H26.08.20		0.09	0.06
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.07	0.07
			H28.02.23		0.07	0.05
			H28.08.23		0.06	0.06
			H29.02.15		0.07	0.06
			H29.08.28		0.07	0.06
			H30.02.14		0.07	0.06
	H31.02.26		0.08	0.06		
	12	K3自転車置場塹樋前(土)	H23.12.19	除染前	0.42	0.13
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.25	除染前	0.31	0.12
				除染後	0.20	0.11
			H24.07.23		0.16	0.08
			H24.10.22		0.11	0.07
			H25.08.19		0.23	0.08
			H26.03.04		0.11	0.07
			H26.08.20		0.10	0.07
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.08	0.06
H28.02.23				0.07	0.07	
H28.08.23		0.07	0.07			
H29.02.15		0.08	0.06			
H29.08.28		0.07	0.06			
H30.02.14		0.06	0.05			
H31.02.26		0.06	0.05			
月吉町団地(1)	5	K5号棟西側雨どい(土)	H23.12.20	除染前	0.29	0.11
				除染後	0.23	0.15
			H24.04.25	除染前	0.27	0.11
				除染後	0.20	0.10
			H24.07.23		0.12	0.10
			H24.10.22		0.22	0.13
			H25.08.19		0.14	0.11
			H26.03.04		0.11	0.09
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.05	0.07
			H28.02.23		0.15	0.10
			H28.08.24		0.12	0.09
			H29.02.15		0.13	0.08
			H29.08.28		0.12	0.08
			H30.02.14		0.13	0.10
H31.02.20		0.11	0.10			
K2号棟西側自転車置場塹樋前(石)	13	K2号棟西側自転車置場塹樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.35	0.14
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.24		0.21	0.11
			H24.10.22		0.20	0.11
			H25.08.19		0.20	0.11
			H26.03.04		0.13	0.10
			H26.08.20		0.10	0.09
			H27.03.04		0.09	0.07
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.19	0.06
			H28.08.24		0.12	0.09
			H29.02.27		0.15	0.09
			H29.08.28		0.15	0.08
			H30.02.14		0.16	0.09
H31.02.20		0.15	0.08			

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	15	K2号棟西側自転車置場竪樋前(草)	H23.12.21	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.24	0.24	0.10	
			H24.10.22	0.21	0.10	
			H25.08.19	0.17	0.09	
			H26.03.04	0.10	0.07	
			H26.08.20	0.08	0.07	
			H27.03.04	0.09	0.06	
			H27.08.24	0.08	0.06	
			H28.02.23	0.13	0.07	
			H28.08.24	0.17	0.07	
			H29.02.27	0.13	0.09	
			H29.08.28	0.21	0.07	
			H30.02.14	0.11	0.07	
			H31.02.20	0.11	0.08	
			24	K3号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前
	除染後	0.24				0.14
	H24.04.24	除染前			0.34	0.13
		除染後			0.20	0.12
	H24.07.23	0.08			0.07	
	H24.10.22	0.19			0.11	
	H25.08.19	0.15			0.10	
	H26.03.04	0.13			0.09	
	H26.08.20	0.11			0.09	
	H27.03.04	0.08			0.07	
	H27.08.24	0.07			0.06	
	H28.02.23	0.12			0.09	
	H28.08.24	0.13			0.07	
	H29.02.27	0.10			0.07	
	H29.08.28	0.14			0.08	
	H30.02.14	0.11			0.07	
	H31.02.20	0.07	0.07			
	25	K3号棟西側自転車置場竪樋前(草)	H23.12.21	除染前	0.49	0.12
				除染後	0.23	0.10
			H24.04.24	0.25	0.10	
			H24.10.22	0.11	0.09	
			H25.08.19	0.21	0.09	
			H26.03.04	0.12	0.08	
			H26.08.20	0.11	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.08	
H27.08.24			0.08	0.07		
H28.02.23			0.09	0.07		
H28.08.24			0.13	0.08		
H29.02.27			0.14	0.08		
H29.08.28			0.13	0.07		
H30.02.14			0.09	0.07		
H31.02.20			0.07	0.07		
26			K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.45
	除染後	0.20			0.09	
	H24.04.24	除染前		0.43	0.11	
		除染後		0.20	0.10	
	H24.07.23	0.09		0.07		
	H24.10.22	0.16		0.07		
	H25.08.19	0.11		0.08		
	H26.03.04	0.11		0.08		
	H26.08.20	0.09		0.07		
	H27.03.04	0.08		0.07		
	H27.08.24	0.08		0.07		
	H28.02.23	0.08		0.07		
	H28.08.24	0.12		0.07		
	H29.02.27	0.11		0.08		
	H29.08.28	0.07		0.06		
	H30.02.14	0.07		0.06		
H31.02.20	0.07	0.06				

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
寿町2丁目団地(11)	27	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.65	0.12
				除染後	0.24	0.14
			H24.04.24	0.21	0.11	
			H24.10.22	0.20	0.09	
			H25.08.19	0.17	0.10	
			H26.03.04	0.13	0.10	
			H26.08.20	0.11	0.09	
			H27.03.04	0.10	0.08	
			H27.08.24	0.09	0.08	
			H28.02.23	0.12	0.06	
			H28.08.24	0.13	0.06	
			H29.02.27	0.11	0.08	
			H29.08.28	0.10	0.08	
			H30.02.14	0.11	0.07	
	H31.02.20	0.11	0.06			
	28	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石) No.27の50cm西側	H23.12.21	除染前	0.29	0.14
				除染後	0.25	0.11
			H24.04.24	0.20	0.12	
			H24.10.22	0.18	0.09	
			H25.08.19	0.14	0.09	
			H26.03.04	0.11	0.08	
			H26.08.20	0.09	0.07	
			H27.03.04	0.08	0.07	
			H27.08.24	0.08	0.06	
			H28.02.23	0.08	0.06	
			H28.08.24	0.06	0.07	
			H29.02.27	0.10	0.08	
			H29.08.28	0.06	0.09	
			H30.02.14	0.10	0.08	
	H31.02.20	0.07	0.07			
	31	K4号棟西側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.43	0.12
				除染後	0.21	0.13
			H24.04.24	0.24	0.11	
			H24.10.22	0.17	0.08	
			H25.08.19	0.14	0.09	
			H26.03.04	0.13	0.09	
			H26.08.20	0.10	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.09	0.08	
			H28.02.23	0.08	0.08	
			H28.08.24	0.09	0.07	
H29.02.27			0.08	0.06		
H29.08.28			0.07	0.07		
H30.02.14			0.09	0.06		
H31.02.20	0.07	0.08				
45	K5号棟南側(東)自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.27	0.09	
			除染後	0.22	0.13	
		H24.04.24	0.25	0.11		
		H24.10.22	0.23	0.08		
		H25.08.19	0.16	0.09		
		H26.03.04	0.12	0.10		
		H26.08.20	0.10	0.08		
		H27.03.04	0.09	0.09		
		H27.08.24	0.09	0.06		
		H28.02.23	0.08	0.06		
		H28.08.24	0.14	0.07		
		H29.02.27	0.14	0.08		
		H29.08.28	0.12	0.08		
H30.02.14	0.10	0.07				
H31.02.20	0.11	0.06				

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
	59	K7号棟北側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.44	0.13
				除染後	0.25	0.12
			H24.04.24	0.25	0.10	
			H24.10.22	0.17	0.10	
			H25.08.19	0.15	0.09	
			H26.03.04	0.11	0.07	
			H26.08.20	0.09	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.08	0.08	
			H28.02.23	0.07	0.08	
			H28.08.24	0.11	0.07	
			H29.02.27	0.13	0.08	
			H29.08.28	0.09	0.07	
			H30.02.14	0.07	0.06	
	H31.02.20	0.10	0.06			
	63	K7号棟南側自転車置場竪樋前(石)	H23.12.21	除染前	0.36	0.10
				除染後	0.21	0.11
			H24.04.24	0.23	0.12	
			H24.10.22	0.17	0.10	
			H25.08.19	0.14	0.08	
			H26.03.04	0.10	0.09	
			H26.08.20	0.09	0.07	
			H27.03.04	0.09	0.07	
			H27.08.24	0.09	0.07	
			H28.02.23	0.10	0.08	
			H28.08.24	0.11	0.07	
			H29.02.27	0.11	0.07	
			H29.08.28	0.11	0.06	
H30.02.14			0.10	0.07		
H31.02.20	0.09	0.07				
	5	K9号棟北側(東)自転車置場竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.28	0.12
				除染後	0.18	0.13
			H24.04.24	0.14	0.09	
			H24.10.22	0.15	0.09	
			H25.08.19	0.14	0.09	
			H26.03.04	0.12	0.08	
			H26.08.20	0.11	0.08	
			H27.03.04	0.10	0.08	
			H27.08.24	0.09	0.07	
			H28.02.23	0.09	0.07	
			H28.08.24	0.08	0.07	
			H29.02.27	0.08	0.08	
			H29.08.28	0.08	0.07	
			H30.02.14	0.07	0.07	
	H31.02.20	0.08	0.07			
	6	K9号棟北側(東)自転車置場竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.28	0.10
				除染後	0.19	0.10
			H24.04.24	0.22	0.11	
			H24.10.22	0.22	0.08	
			H25.08.19	0.19	0.08	
			H26.03.04	0.14	0.09	
			H26.08.20	0.11	0.08	
			H27.03.04	0.09	0.08	
			H27.08.24	0.09	0.08	
			H28.02.23	0.08	0.07	
			H28.08.24	0.07	0.06	
			H29.02.27	0.12	0.07	
			H29.08.28	0.13	0.05	
H30.02.14			0.07	0.06		
H31.02.20	0.11	0.06				

単位: μ Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値			
					地上5cm	地上50cm		
寿町2丁目南団地(4)	8	K9号棟南側(西)自転車置場竪樋前(インターロッキング)	H23.12.21	除染前	0.34	0.11		
				除染後	0.22	0.13		
			H24.04.24		0.20	0.10		
			H24.10.22		0.17	0.10		
			H25.08.19		0.16	0.10		
			H26.03.04		0.12	0.08		
			H26.08.20		0.10	0.07		
			H27.03.04		0.10	0.07		
			H27.08.24		0.08	0.06		
			H28.02.23		0.07	0.06		
			H28.08.24		0.06	0.06		
			H29.02.27		0.06	0.07		
			H29.08.28		0.07	0.07		
			H30.02.14		0.07	0.06		
	H31.02.20		0.07	0.06				
	24	K10号棟北側(中央)自転車置場竪樋前(インターロッキング)	H23.12.21	除染前	0.34	0.13		
				除染後	0.16	0.11		
			H24.04.24		0.18	0.09		
			H24.10.22		0.13	0.07		
			H25.08.19		0.13	0.07		
			H26.03.04		0.12	0.08		
			H26.08.20		0.09	0.06		
			H27.03.04		0.09	0.06		
			H27.08.24		0.09	0.06		
			H28.02.23		0.07	0.07		
			H28.08.24		0.07	0.06		
			H29.02.27		0.06	0.07		
			H29.08.28		0.07	0.06		
			H30.02.14		0.06	0.06		
			H31.02.20		0.06	0.06		
			3	K4号棟北側竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.37	0.09
						除染後	0.22	0.09
H24.04.25						0.25	0.09	
H24.10.22		0.22			0.08			
H25.08.19		0.07			0.08			
H26.03.04		0.07			0.06			
H26.08.20		0.08			0.07			
H27.03.04		0.08			0.07			
H27.08.24		0.08			0.06			
H28.02.23		0.11			0.06			
H28.08.18		0.16			0.07			
H29.02.27		0.12			0.07			
H29.08.28		0.07			0.06			
H30.02.14		0.09			0.06			
H31.02.20		0.11		0.06				
14	K1号棟北側竪樋前(土)	H23.12.21		除染前	0.31	0.09		
				除染後	0.18	0.06		
		H24.04.25			0.21	0.07		
		H24.10.22			0.14	0.07		
		H25.08.19			0.06	0.05		
		H26.03.04			0.05	0.06		
		H26.08.20			0.05	0.05		
		H27.03.04		0.07	0.05			
H27.08.24		0.07	0.05					
H28.02.23		0.09	0.06					
H28.08.18		0.10	0.07					
H29.02.27		0.08	0.06					
H29.08.28		0.10	0.05					
H30.02.14		0.07	0.05					
H31.02.20		0.07	0.05					

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
笠幡団地(4)	16	K2号棟北側竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.26	0.08
				除染後	0.21	0.07
			H24.04.25		0.18	0.07
			H24.10.22		0.20	0.07
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.08	0.07
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.12	0.07
			H28.08.18		0.16	0.08
			H29.02.27		0.11	0.06
			H29.08.28		0.12	0.06
			H30.02.14		0.07	0.06
	H31.02.20		0.05	0.05		
	19	K3号棟北側竪樋前(土)	H23.12.21	除染前	0.32	0.08
				除染後	0.21	0.08
			H24.04.25		0.16	0.06
			H24.10.22		0.20	0.08
			H25.08.19		0.08	0.08
			H26.03.04		0.08	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.06	0.06
			H28.08.18		0.14	0.08
H29.02.27				0.14	0.06	
H29.08.28		0.12	0.06			
H30.02.14		0.06	0.05			
H31.02.20		0.09	0.06			
的場団地(1)	26	K5東側駐輪場屋根下	H23.12.20	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.14	0.10
			H24.04.25		0.15	0.09
			H24.10.22		0.14	0.08
			H25.08.19		0.09	0.08
			H26.03.04		0.09	0.08
			H26.08.20		0.08	0.07
			H27.03.04		0.08	0.07
			H27.08.24		0.06	0.07
			H28.02.23		0.06	0.05
			H28.08.24		0.05	0.06
			H29.02.27		0.06	0.07
			H29.08.28		0.06	0.06
			H30.02.14		0.07	0.06
H31.02.20		0.05	0.06			
2	K3西駐輪場竪樋下	H23.12.20	除染前	0.26	0.11	
			除染後	0.19	0.11	
		H24.04.25		0.22	0.10	
		H24.10.22		0.15	0.09	
		H25.08.19		0.07	0.07	
		H26.03.04		0.08	0.06	
		H26.08.20		0.08	0.06	
		H27.03.04		0.09	0.06	
		H27.08.24		0.09	0.06	
		H28.02.23		0.13	0.07	
		H28.08.18		0.08	0.07	
		H29.02.27		0.08	0.07	
		H29.08.28		0.08	0.08	
		H30.02.14		0.07	0.06	
H31.02.20		0.08	0.05			

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
小堤団地(10)	5	集会所南側竪樋下	H23.12.20	除染前	0.38	0.14
				除染後	0.22	0.12
			H24.04.25	除染前	0.28	0.11
				除染後	0.19	0.10
			H24.07.23		0.22	0.10
			H24.10.22		0.21	0.10
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.14	0.08
			H28.08.18		0.13	0.08
			H29.02.27		0.10	0.07
			H29.08.28		0.13	0.08
			H30.02.14		0.11	0.07
			H31.02.20		0.10	0.07
	6	集会所北側竪樋下	H23.12.20	除染前	0.34	0.12
				除染後	0.24	0.11
			H24.04.25		0.18	0.10
			H24.10.22		0.18	0.09
			H25.08.19		0.06	0.06
			H26.03.04		0.06	0.06
			H26.08.20		0.06	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.12	0.07
			H28.08.18		0.11	0.08
			H29.02.27		0.15	0.08
			H29.08.28		0.10	0.07
			H30.02.14		0.10	0.07
	H31.02.20		0.09	0.08		
	9	K2東駐輪場竪樋1下	H23.12.20	除染前	0.35	0.11
				除染後	0.22	0.10
			H24.04.25		0.18	0.08
			H24.10.22		0.09	0.08
			H25.08.19		0.08	0.06
			H26.03.04		0.08	0.07
			H26.08.20		0.08	0.06
			H27.03.04		0.08	0.06
H27.08.24				0.07	0.06	
H28.02.23				0.08	0.07	
H28.08.18				0.08	0.06	
H29.02.27				0.09	0.07	
H29.08.28				0.05	0.06	
H30.02.14				0.08	0.07	
H31.02.20		0.06	0.07			
18	K2西駐輪場竪樋3下	H23.12.20	除染前	0.53	0.11	
			除染後	0.25	0.09	
		H24.04.25		0.23	0.07	
		H24.10.22		0.13	0.07	
		H25.08.19		0.06	0.06	
		H26.03.04		0.06	0.07	
		H26.08.20		0.06	0.06	
		H27.03.04		0.07	0.06	
		H27.08.24		0.08	0.07	
		H28.02.23		0.09	0.07	
		H28.08.18		0.09	0.06	
		H29.02.27		0.11	0.08	
		H29.08.28		0.07	0.07	
		H30.02.14		0.11	0.06	
		H31.02.20		0.09	0.07	

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日		測定値	
					地上5cm	地上50cm
	19	K2西駐輪場縦樋4下	H23.12.20	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.20	0.09
			H24.04.25		0.22	0.10
			H24.10.22		0.09	0.10
			H25.08.19		0.06	0.07
			H26.03.04		0.06	0.06
			H26.08.20		0.06	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.07	0.06
			H28.02.23		0.06	0.07
			H28.08.18		0.07	0.06
			H29.02.27		0.08	0.06
			H29.08.28		0.08	0.07
			H30.02.14		0.09	0.07
			H31.02.20		0.07	0.06
			20	K2西駐輪場縦樋2下	H23.12.20	除染前
	除染後	0.20				0.11
	H24.04.25				0.22	0.10
	H24.10.22				0.13	0.09
	H25.08.19				0.07	0.07
	H26.03.04				0.08	0.06
	H26.08.20				0.06	0.06
	H27.03.04				0.06	0.06
	H27.08.24				0.07	0.06
	H28.02.23				0.09	0.08
	H28.08.18				0.10	0.08
	H29.02.27				0.13	0.09
	H29.08.28				0.08	0.08
	H30.02.14				0.10	0.07
	H31.02.20		0.09	0.06		
	22	K2東駐輪場縦樋4下	H23.12.20	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.19	0.11
			H24.04.25		0.21	0.10
			H24.10.22		0.15	0.09
			H25.08.19		0.07	0.07
			H26.03.04		0.07	0.06
			H26.08.20		0.07	0.06
			H27.03.04		0.07	0.06
			H27.08.24		0.06	0.06
			H28.02.23		0.07	0.08
H28.08.18				0.09	0.07	
H29.02.27				0.09	0.08	
H29.08.28				0.07	0.07	
H30.02.14				0.06	0.07	
H31.02.20		0.06	0.07			
23	K2東駐輪場縦樋3下	H23.12.20	除染前	0.56	0.14	
			除染後	0.25	0.12	
		H24.04.25		0.20	0.10	
		H24.10.22		0.14	0.09	
		H25.08.19		0.07	0.07	
		H26.03.04		0.07	0.06	
		H26.08.20		0.07	0.06	
		H27.03.04		0.07	0.06	
		H27.08.24		0.08	0.06	
		H28.02.23		0.09	0.07	
		H28.08.18		0.08	0.07	
		H29.02.27		0.10	0.08	
		H29.08.28		0.08	0.08	
		H30.02.14		0.10	0.07	
H31.02.20		0.08	0.07			

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	24	K2東駐輪場縦樋2下	H23.12.20	除染前	0.32	0.10
				除染後	0.20	0.10
			H24.04.25	0.20	0.08	
			H24.10.22	0.11	0.09	
			H25.08.19	0.07	0.06	
			H26.03.04	0.05	0.06	
			H26.08.20	0.05	0.06	
			H27.03.04	0.07	0.06	
			H27.08.24	0.06	0.06	
			H28.02.23	0.09	0.07	
			H28.08.18	0.09	0.07	
			H29.02.27	0.09	0.08	
			H29.08.28	0.08	0.07	
			H30.02.14	0.09	0.08	
			H31.02.20	0.07	0.06	
川越市上下水道局(1)	7	喫煙所とい下	H24.01.19	除染前	0.42	0.14
				除染後	0.16	0.13
			H24.04.20	0.23	0.11	
			H24.10.22	0.15	0.09	
			H25.08.09	0.18	0.10	
			H26.02.27	0.16	0.10	
			H26.08.07	0.16	0.09	
			H27.02.27	0.13	0.10	
			H27.08.12	0.12	0.08	
			H28.02.02	0.09	0.08	
			H28.07.29	0.08	0.07	
			H29.02.22	0.09	0.07	
			H29.08.14	0.08	0.06	
			H30.02.05	0.09	0.07	
			H31.02.25	0.08	0.06	
中央公民館(2)	6	中庭南西角	H24.01.18	除染前	0.42	0.13
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17	0.13	0.10	
			H24.10.24	0.17	0.10	
			H25.08.08	0.14	0.08	
			H26.02.25	0.11	0.07	
			H26.08.04	0.10	0.07	
			H27.02.25	0.11	0.08	
			H27.08.25	0.10	0.07	
			H28.02.19	0.09	0.07	
			H28.08.26	0.11	0.08	
			H29.02.14	0.06	0.05	
			H29.08.10	0.07	0.07	
			H30.02.20	0.08	0.06	
	H31.02.26	0.07	0.06			
	13	建物東南角縦樋	H24.01.18	除染前	0.27	0.10
				除染後	0.18	0.09
			H24.04.17	0.19	0.07	
			H24.10.24	0.13	0.07	
			H25.08.08	0.13	0.06	
			H26.02.25	0.17	0.07	
			H26.08.04	0.07	0.06	
			H27.02.25	0.08	0.06	
			H27.08.25	0.08	0.07	
H28.02.19			0.08	0.05		
H28.08.26	0.07	0.06				
H29.02.14	0.06	0.05				
H29.08.10	0.05	0.06				
H30.02.20	0.06	0.05				
H31.02.26	0.06	0.06				

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
さわやか活動館(1)	15	建物南側駐車場角縦樋下	H24.01.18	除染前	0.65	0.22
				除染後	0.23	0.16
			H24.04.17	0.21	0.14	
			H24.10.24	0.19	0.13	
			H25.08.08	0.19	0.11	
			H26.02.25	0.19	0.09	
			H26.08.04	0.12	0.10	
			H27.02.25	0.14	0.11	
			H27.08.25	0.12	0.10	
			H28.02.19	0.10	0.10	
			H28.08.26	0.09	0.09	
			H29.02.14	0.07	0.05	
			H29.08.10	0.11	0.09	
			H30.02.21	0.08	0.08	
H31.02.26	0.08	0.08				
川鶴公民館(2)	17	陶芸窯室雨樋下	H24.01.27	除染前	0.38	0.10
				除染後	0.11	0.10
			H24.04.17	0.13	0.09	
			H24.10.11	0.10	0.07	
			H25.08.06	0.20	0.08	
			H26.03.06	0.08	0.07	
			H26.08.04	0.08	0.07	
			H27.02.09	0.14	0.08	
			H27.08.13	0.09	0.09	
			H28.02.04	0.15	0.07	
			H28.08.24	0.10	0.07	
			H29.02.08	0.10	0.07	
			H29.07.21	0.10	0.09	
			H30.02.07	0.09	0.08	
	H31.02.18	0.08	0.07			
	18	物置雨樋下	H24.01.27	除染前	0.40	0.12
				除染後	0.18	0.11
			H24.04.17	0.19	0.09	
			H24.10.11	0.24	0.08	
			H25.08.06	0.22	0.08	
			H26.03.06	0.10	0.08	
			H26.08.04	0.09	0.07	
			H27.02.09	0.11	0.08	
			H27.08.13	0.12	0.08	
H28.02.04			0.14	0.08		
H28.08.24	0.10	0.08				
H29.02.08	0.11	0.07				
H29.07.21	0.10	0.09				
H31.02.18	0.08	0.09				
14	中庭受付側北	H24.01.31	除染前	0.58	0.21	
			除染後	0.21	0.16	
		H24.04.19	0.21	0.15		
		H24.10.30	0.20	0.16		
		H25.08.21	0.18	0.13		
		H26.02.26	0.17	0.13		
		H26.08.07	0.18	0.14		
		H27.02.17	0.17	0.12		
		H27.08.04	0.16	0.11		
		H28.02.03	0.13	0.11		
		H28.07.29	0.13	0.12		
		H29.02.10	0.13	0.11		
		H29.08.17	0.14	0.12		
		H30.01.28	0.14	0.12		
H31.02.14	0.13	0.10				

単位: $\mu\text{Sv/h}$

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
博物館(3)	15	中庭トイレ側北	H24.01.31	除染前	0.36	0.17
				除染後	0.20	0.14
			H24.04.19	0.19	0.14	
			H24.10.30	0.18	0.14	
			H25.08.21	0.13	0.11	
			H26.02.26	0.16	0.13	
			H26.08.07	0.15	0.11	
			H27.02.17	0.16	0.11	
			H27.08.04	0.12	0.12	
			H28.02.03	0.16	0.12	
			H28.07.29	0.12	0.09	
			H29.02.10	0.14	0.12	
			H29.08.17	0.13	0.10	
			H30.01.28	0.12	0.10	
			H31.02.14	0.12	0.11	
	24	企画展示室北側	H24.01.31	除染前	0.37	0.19
				除染後	0.20	0.16
			H24.04.19	0.18	0.16	
			H24.10.30	0.18	0.14	
			H25.08.21	0.13	0.12	
			H26.03.18	0.26	0.10	
			H26.08.07	0.14	0.10	
			H27.02.17	0.12	0.09	
			H27.08.04	0.12	0.09	
			H28.02.03	0.09	0.09	
			H28.07.29	0.12	0.09	
			H29.02.10	0.11	0.09	
			H29.08.17	0.11	0.07	
H30.01.28	0.05	0.06				
H31.02.14	0.13	0.08				

注) 施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。
今回の測定では、除染地点はありませんでした。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	28	
地点数	86	
最大値	0.15	0.11
最小値	0.05	0.05
平均	0.08	0.07

※1 女性会館は平成26年度をもって廃館となったため、平成27年度から測定していません

※2 旧川越織物市場は工事により測定地点がなくなったため、平成29年度冬から測定していません