

公園における除染地点の継続測定

H27. 2実施

単位:  $\mu$  Sv/h

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
御伊勢塚公園(2)	51	雨水柵	H23.11.28	除染前	0.28	0.13
				除染後	0.17	0.14
			H24.02.27		0.13	0.11
			H24.08.09		0.13	0.09
			H25.08.07		0.14	0.08
			H26.03.03		0.13	0.08
			H26.08.05		0.08	0.07
				H27.02.03	0.08	0.08
	52	広場南	H23.11.28	除染前	0.30	0.14
				除染後	0.20	0.11
			H24.02.27		0.24	0.12
			H24.08.09		0.08	0.08
			H25.08.07		0.13	0.09
			H26.03.03		0.11	0.08
H26.08.05				0.09	0.09	
			H27.02.03	0.07	0.07	
初雁公園(1)	107	事務所南東側雨どい(コンクリート)	H23.11.28	除染前	0.45	0.15
				除染後	0.14	0.12
			H24.02.28		0.17	0.11
			H24.08.09		0.13	0.10
			H25.08.05		0.11	0.09
			H26.03.03		0.10	0.08
			H26.08.05		0.11	0.08
			H27.02.04	0.10	0.08	
川越運動公園(9)	1	競技場トイレ雨どい下(インターロッキング)	H23.11.28,29	除染前	0.35	0.13
				除染後	0.13	0.10
			H24.02.28		0.11	0.10
			H24.08.07		0.15	0.09
			H25.08.05		0.13	0.08
			H26.03.03		0.14	0.08
			H26.08.06		0.13	0.09
				H27.02.04	0.13	0.09
	7	競技場トイレ雨どい下(インターロッキング)	H23.11.28,29	除染前	0.32	0.13
				除染後	0.11	0.10
			H24.02.28		0.12	0.10
			H24.08.07		0.13	0.08
			H25.08.05		0.13	0.09
			H26.03.03		0.12	0.07
			H26.08.06		0.14	0.07
				H27.02.04	0.12	0.07
	26	倉庫雨どい下(土)	H23.11.28,29	除染前	0.55	0.10
				除染後	0.17	0.10
			H24.02.28		0.13	0.09
			H24.08.07		0.18	0.08
			H25.08.05		0.15	0.08
			H26.03.03		0.13	0.07
			H26.08.06		0.16	0.08
				H27.02.04	0.14	0.09
	28	倉庫雨どい下(土)	H23.11.28,29	除染前	0.26	0.10
				除染後	0.17	0.09
			H24.02.28		0.11	0.08
			H24.08.07		0.16	0.08
			H25.08.05		0.18	0.08
			H26.03.03		0.17	0.08
H26.08.06				0.17	0.07	
			H27.02.04	0.17	0.08	
32	倉庫雨どい下(コンクリート)	H23.11.28,29	除染前	0.36	0.12	
			除染後	0.20	0.10	
		H24.02.28		0.21	0.10	
		H24.08.07		0.19	0.09	
		H25.08.05		0.13	0.07	
		H26.03.03		0.13	0.08	
		H26.08.06		0.13	0.08	
			H27.02.04	0.12	0.08	
33	倉庫雨どい下(砂利)	H23.11.28,29	除染前	0.33	0.12	
			除染後	0.10	0.09	
		H24.02.28		0.11	0.09	
		H24.08.07		0.11	0.09	
		H25.08.05		0.10	0.08	
		H26.03.03		0.11	0.07	
		H26.08.06		0.08	0.07	
			H27.02.04	0.08	0.09	

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
	43	テニスコート建物雨どい下(レンガ)	H23.11.28,29	除染前	0.28	0.12
				除染後	0.18	0.11
			H24.02.28	0.12	0.10	
			H24.08.07	0.13	0.10	
			H25.08.05	0.12	0.09	
			H26.03.03	0.10	0.10	
	H26.08.06	0.12	0.09			
	H27.02.04	0.11	0.09			
	45	テニスコート建物雨どい下(レンガ)	H23.11.28,29	除染前	0.29	0.13
				除染後	0.13	0.10
			H24.02.28	0.13	0.11	
			H24.08.07	0.11	0.08	
			H25.08.05	0.13	0.10	
			H26.03.03	0.09	0.09	
	H26.08.06	0.10	0.09			
	H27.02.04	0.10	0.09			
	46	テニスコート建物雨どい下(レンガ)	H23.11.28,29	除染前	0.36	0.13
				除染後	0.17	0.11
H24.02.28			0.15	0.10		
H24.08.07			0.15	0.09		
H25.08.05			0.14	0.09		
H26.03.03			0.10	0.09		
H26.08.06	0.14	0.09				
H27.02.04	0.11	0.09				
クレアパーク(1)	5	北東側角物置雨どい下(土)	H23.11.30	除染前	0.31	0.09
				除染後	0.15	0.08
			H24.02.27	0.24	0.09	
			H24.08.09	0.20	0.09	
			H25.08.07	0.09	0.07	
			H26.03.03	0.07	0.06	
H26.08.05	0.09	0.07				
H27.02.03	0.08	0.06				
安比奈親水公園(1)	2	倉庫雨樋(1)	H24.11.29	除染前	0.30	0.10
				除染後	0.19	0.09
			H24.02.27	0.24	0.10	
			H24.08.08	0.15	0.08	
			H25.08.07	0.18	0.07	
			H26.03.03	0.10	0.06	
H26.08.05	0.08	0.06				
H27.02.03	0.14	0.06				
上野田公園(1)	6	擁壁下	H23.11.17	除染前	0.29	0.13
				除染後	0.16	0.13
			H24.02.28	0.14	0.12	
			H24.08.07	0.16	0.11	
			H25.08.07	0.14	0.09	
			H26.03.03	0.09	0.08	
H26.08.05	0.12	0.08				
H27.02.03	0.11	0.07				
広栄町公園(1)	13	物置の雨どい下	H23.11.22	除染前	0.44	0.12
				除染後	0.21	0.12
			H24.02.28	0.21	0.09	
			H24.08.07	0.09	0.06	
			H25.08.07	0.15	0.07	
			H26.03.03	0.12	0.07	
H26.08.05	0.08	0.06				
H27.02.03	0.08	0.06				
みよしの公園(1)	14	線路沿いの小広場角	H23.11.30	除染前	0.28	0.15
				除染後	0.19	0.12
			H24.02.27	0.16	0.11	
			H24.08.09	0.17	0.09	
			H25.08.07	0.13	0.09	
			H26.03.03	0.15	0.08	
H26.08.05	0.13	0.07				
H27.02.03	0.11	0.09				

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
城下公園(2)	15	管理棟裏雨どい下1	H23.11.30	除染前	0.47	0.12
				除染後	0.20	0.09
			H24.02.27		0.21	0.10
			H24.08.07		0.19	0.08
			H25.08.05		0.19	0.07
			H26.03.03		0.18	0.09
			H26.08.05		0.16	0.07
	H27.02.03		0.14	0.08		
	20	管理棟裏雨どい下3	H23.11.30	除染前	0.48	0.14
				除染後	0.15	0.12
			H24.02.27	除染前	0.35	0.13
				除染後	0.17	0.10
			H24.08.07		0.21	0.08
			H25.08.05		0.18	0.08
H26.03.03				0.16	0.08	
H26.08.05		0.16	0.07			
H27.02.03		0.15	0.07			
浮島公園(4)	9	自治会館裏雨どい下1	H23.11.30	除染前	0.39	0.11
				除染後	0.18	0.10
			H24.02.28		0.15	0.09
			H24.08.07		0.15	0.09
			H25.08.05		0.15	0.08
			H26.03.03		0.12	0.10
			H26.08.05		0.13	0.10
	H27.02.04		0.12	0.08		
	10	自治会館裏雨どい下2	H23.11.30	除染前	0.46	0.11
				除染後	0.16	0.10
			H24.02.28		0.18	0.10
			H24.08.07		0.18	0.09
			H25.08.05		0.17	0.08
			H26.03.03		0.13	0.08
			H26.08.05		0.15	0.08
	H26.08.05		0.15	0.08		
	H27.02.04		0.13	0.08		
	11	自治会館裏雨どい下3	H23.11.30	除染前	0.26	0.11
				除染後	0.19	0.11
			H24.02.28		0.19	0.11
			H24.08.07		0.15	0.09
H25.08.05				0.14	0.07	
H26.03.03				0.11	0.08	
H26.08.05				0.10	0.07	
H27.02.04		0.11	0.07			
12	自治会館裏雨どい下4	H23.11.30	除染前	0.27	0.11	
			除染後	0.20	0.08	
		H24.02.28		0.18	0.09	
		H24.08.07		0.17	0.08	
		H25.08.05		0.16	0.07	
		H26.03.03		0.12	0.08	
		H26.08.05		0.12	0.07	
H27.02.04		0.13	0.08			
萱沼びん沼公園(1)	3	素掘り水路	H23.11.30	除染前	0.26	0.14
				除染後	0.21	0.14
			H24.02.27		0.24	0.13
			H24.08.07		0.12	0.11
			H25.08.05		0.08	0.07
			H26.03.03		0.06	0.06
			H26.08.05		0.05	0.06
H27.02.04		0.06	0.06			
	8	テニスコート脇排水口下	H23.12.08	除染前	0.30	0.20
				除染後	0.18	0.12
			H24.02.27		0.18	0.11
			H24.08.08		0.18	0.14
			H25.08.07		0.17	0.14
			H26.03.03		0.15	0.12
			H26.08.05		0.13	0.13
	H27.02.03		0.14	0.13		
	15	公園北西端	H23.12.08	除染前	0.61	0.26
				除染後	0.13	0.09
			H24.02.27		0.15	0.08
			H24.08.08		0.20	0.10
			H25.08.07		0.22	0.10
			H26.03.03		0.14	0.10
H26.08.05				0.17	0.10	
H27.02.03		0.16	0.10			

施設名	地点No.	地点名	測定日	測定値		
				地上5cm	地上50cm	
日東第一公園(6)	16	公園北西側1泥だまり	H23.12.08	除染前	0.64	0.42
				除染後	0.08	0.08
			H24.02.27		0.10	0.10
			H24.08.08		0.16	0.13
			H25.08.07		0.16	0.14
			H26.03.03		0.12	0.13
			H26.08.05		0.15	0.13
	H27.02.03		0.16	0.13		
	17	公園北西側2泥だまり	H23.12.08	除染前	0.72	0.53
				除染後	0.12	0.10
			H24.02.27		0.11	0.11
			H24.08.08		0.19	0.15
			H25.08.07		0.20	0.16
			H26.03.03		0.21	0.19
			H26.08.05		0.17	0.18
	H27.02.03		0.16	0.16		
	18	公園北西側3泥だまり	H23.12.08	除染前	0.68	0.48
				除染後	0.09	0.11
			H24.02.27		0.14	0.12
			H24.08.08		0.13	0.11
			H25.08.07		0.18	0.14
H26.03.03				0.17	0.16	
H26.08.05				0.12	0.11	
H27.02.03		0.14	0.12			
19	公園北西側4泥だまり	H23.12.08	除染前	0.54	0.30	
			除染後	0.15	0.15	
		H24.02.27		0.19	0.13	
		H24.08.08		0.16	0.12	
		H25.08.07		0.11	0.12	
		H26.03.03		0.09	0.13	
		H26.08.05		0.11	0.13	
H27.02.03		0.12	0.11			
菅間緑地(2)	4	トイレ雨どい下1	H23.12.20	除染前	0.57	0.13
				除染後	0.11	0.09
			H24.02.28		0.16	0.09
			H24.08.07		0.14	0.09
			H25.08.05		0.11	0.08
			H26.03.03		0.12	0.08
			H26.08.05		0.10	0.07
	H27.02.04		0.10	0.07		
	5	トイレ雨どい下2	H23.12.20	除染前	0.39	0.15
				除染後	0.18	0.11
			H24.02.28		0.15	0.12
			H24.08.07		0.14	0.09
			H25.08.05		0.10	0.08
			H26.03.03		0.10	0.06
H26.08.05				0.09	0.06	
H27.02.04		0.11	0.07			

注)施設名のカッコ内の数値は今回の測定地点数を表します。

※今回の測定では、除染地点はありませんでした。

	今回測定値	
	5cm	50cm
施設数	13	
地点数	32	
最大値	0.17	0.16
最小値	0.06	0.06
平均	0.12	0.09