

博物館放射線詳細測定結果(1月31日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.11 範囲 0.07~0.21 →除去後 平均 0.10 範囲 0.07~0.16

[地上5cm] 平均 0.16 範囲 0.09~0.58 →除去後 平均 0.14 範囲 0.09~0.22



地上5cmで対応の目安を超えた3地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	博物館入口付近	0.13	0.09
2	池付近	0.12	0.11
3	井戸付近	0.15	0.10
4	玄関付近	0.15	0.11
5	玄関左	0.18	0.11
6	入口	0.13	0.11
7	水琴窟	0.11	0.09
8	連絡通路入口	0.10	0.09
9	連絡通路中央	0.10	0.08
10	連絡通路脇芝生	0.10	0.08
11	連絡通路出口	0.09	0.08
12	体験学習室北側	0.11	0.08
13	民俗展示室北側	0.12	0.09
14	中庭受付側北	0.58	0.21
14-1	No.14除染後	0.21	0.16
15	中庭トイレ側北	0.36	0.17
15-1	No.15除染後	0.20	0.14
16	中庭トイレ側南	0.20	0.13
17	中庭受付側南	0.17	0.12
18	事務室前	0.12	0.10
19	応接室前	0.12	0.12
20	休憩室前	0.11	0.11
21	車庫前	0.22	0.13
22	車庫北側	0.09	0.07
23	特別展示室北側 塀側	0.11	0.08
24	企画展示室北側	0.37	0.19
24-1	No.24除染後	0.20	0.16
25	青トタン倉庫付近	0.09	0.07

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

川越市立
博物館 配置図



道 路