

市営住宅 笠幡団地 放射線詳細測定結果 (12月21日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.10 →除去後 平均 0.08 範囲 0.06~0.10

[地上5cm] 平均 0.16 範囲 0.06~0.37 →除去後 平均 0.14 範囲 0.06~0.23

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の4地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

| 番号 | 測定地点 | 地上5cmの値 | 地上50cmの値 |
|------|-------------------------|---------|----------|
| 1 | K4号棟北側竖樋前(土) | 0.21 | 0.09 |
| 2 | K4号棟北側竖樋前(土) | 0.23 | 0.10 |
| 3 | K4号棟北側竖樋前(土) | 0.37 | 0.09 |
| 3-1 | No.3除染後 | 0.22 | 0.09 |
| 4 | K4号棟北側竖樋前(土)No.3の50cm北側 | 0.16 | 0.09 |
| 5 | K4号棟北側竖樋前(土)No.3の50cm西側 | 0.15 | 0.09 |
| 6 | K4号棟北側竖樋前(土) | 0.16 | 0.08 |
| 7 | K4号棟南側庭(土) | 0.07 | 0.06 |
| 8 | K4号棟南側庭(土) | 0.10 | 0.07 |
| 9 | K3号棟南側庭(土) | 0.08 | 0.07 |
| 10 | K3号棟南側庭(土) | 0.09 | 0.07 |
| 11 | K2号棟南側庭(土) | 0.07 | 0.06 |
| 12 | K1号棟南側庭(土) | 0.06 | 0.06 |
| 13 | K1号棟南側庭(土) | 0.07 | 0.06 |
| 14 | K1号棟北側竖樋前(土) | 0.31 | 0.09 |
| 14-1 | No.14除染後 | 0.18 | 0.06 |
| 15 | K1号棟北側竖樋前(土) | 0.17 | 0.08 |
| 16 | K2号棟北側竖樋前(土) | 0.26 | 0.08 |
| 16-1 | No.16除染後 | 0.21 | 0.07 |
| 17 | K3号棟北側竖樋前(土) | 0.20 | 0.08 |
| 18 | K3号棟北側竖樋前(土) | 0.17 | 0.09 |
| 19 | K3号棟北側竖樋前(土) | 0.32 | 0.08 |
| 19-1 | No.19除染後 | 0.21 | 0.08 |
| 20 | K3号棟北側竖樋前(土)No.3の50cm北側 | 0.11 | 0.07 |
| 21 | K3号棟北側竖樋前(土)No.3の50cm西側 | 0.09 | 0.08 |
| 22 | 東側自転車置き場竖樋前(コンクリート) | 0.08 | 0.06 |
| 23 | 東側自転車置き場竖樋前(土) | 0.09 | 0.08 |
| 24 | 西側自転車置き場竖樋前(草) | 0.09 | 0.06 |

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

