

市営住宅 岸町1丁目東団地 放射線詳細測定結果 (12月21日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.07~0.11

[地上5cm] 平均 0.11 範囲 0.08~0.14

全ての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位:μ Sv/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	K5号棟右下角	0.10	0.09
2	K5号棟左上角	0.10	0.09
3	K5号棟駐輪場樋	0.12	0.09
4	K5号棟左上角	0.09	0.08
5	K5号棟側溝集水桝	0.14	0.10
6	児童遊園砂場	0.08	0.08
7	児童遊園鉄棒下	0.09	0.09
8	児童遊園左上角	0.10	0.08
9	K5号棟左下角	0.11	0.09
10	K4号棟駐輪場樋	0.14	0.11
11	K4号棟左上角	0.13	0.09
12	K4号棟左下角	0.11	0.09
13	K4号棟右下角	0.09	0.07
14	K4号棟左上角	0.12	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

