

市営住宅 寿町2丁目南団地 放射線詳細測定結果 (12月21日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.07~0.13 →除去後 平均 0.09 範囲 0.07~0.13

[地上5cm] 平均 0.14 範囲 0.07~0.34 →除去後 平均 0.13 範囲 0.07~0.22

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の4地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	K9号棟南側芝生	0.11	0.07
2	K9号棟南側芝生	0.11	0.07
3	K9号棟南側芝生	0.09	0.07
4	K9号棟北側階段室入口付近(インターロッキング)	0.12	0.08
5	K9号棟北側(東)自転車置場塀前(土)	0.28	0.12
5-1	No.5除染後	0.18	0.13
6	K9号棟北側(東)自転車置場塀前(土)	0.28	0.10
6-1	No.6除染後	0.19	0.10
7	K9号棟南側(西)自転車置場塀前(コンクリート)	0.19	0.09
8	K9号棟南側(西)自転車置場塀前(インターロッキング)	0.34	0.11
8-1	No.8除染後	0.22	0.13
9	K9号棟北側階段室入口付近(インターロッキング)	0.12	0.09
10	K9号棟北側階段室入口付近(インターロッキング)	0.11	0.09
11	K9号棟北側公園(砂場)	0.07	0.07
12	K9号棟北側公園(鉄棒)	0.08	0.08
13	K9号棟北側公園(滑り台)	0.12	0.08
14	K10号棟西側自転車置場塀前(コンクリート)	0.11	0.10
15	K10号棟西側自転車置場塀前(コンクリート)	0.12	0.09
16	K10号棟南側芝生	0.09	0.07
17	K10号棟南側芝生	0.08	0.07
18	K10号棟南側芝生	0.09	0.07
19	K10号棟北側塀付近(インターロッキング)	0.10	0.07
20	K10号棟北側雨水桟	0.08	0.07
21	K10号棟北側(東)自転車置場塀前(コンクリート)	0.09	0.09
22	K10号棟北側(東)自転車置場塀前(コンクリート)	0.15	0.09
23	K10号棟北側塀付近(インターロッキング)	0.09	0.08
24	K10号棟北側(中央)自転車置場塀前(インターロッキング)	0.34	0.13
24-1	No.24除染後	0.16	0.11
25	K10号棟北側(中央)自転車置場塀前(インターロッキング)No.24の50cm北側	0.16	0.10
26	K10号棟北側(中央)自転車置場塀前(インターロッキング)No.24の50cm東側	0.19	0.11
27	K10号棟北側(中央)自転車置場塀前(インターロッキング)No.24の50cm南側	0.15	0.09
28	K10号棟北側(中央)自転車置場塀前(インターロッキング)	0.22	0.09
29	K10号棟北側(西)自転車置場塀前(インターロッキング)	0.14	0.09
30	K10号棟北側(西)自転車置場塀前(インターロッキング)	0.17	0.10
31	K10号棟北側雨水桟	0.08	0.09
32	K10号棟北側塀付近(インターロッキング)	0.12	0.07

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

