

市営住宅 仙波町1丁目北団地 放射線詳細測定結果 (12月19日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.08 範囲 0.06~0.11 →除去後 平均 0.08 範囲 0.06~0.12

[地上5cm] 平均 0.13 範囲 0.08~0.32 →除去後 平均 0.11 範囲 0.08~0.25

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の2地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	雨水桝(グレーチング)	0.09	0.09
2	雨水桝(グレーチング)	0.08	0.08
3	K-3棟敷地南(草)	0.10	0.07
4	K-3棟敷地北(インターロッキング)	0.09	0.07
5	K-3棟駐輪場 北雨樋下(土)	0.30	0.09
5-1	No.5除染後	0.17	0.12
6	K-3棟駐輪場 北東雨樋下(土)	0.25	0.10
7	K-3棟駐輪場 北西雨樋下(土)	0.08	0.06
8	K-4棟広場(砂)	0.08	0.06
9	K-4棟敷地北東(グレーチング)	0.10	0.08
10	K-4棟敷地西(インターロッキング)	0.09	0.08
11	K-4棟駐輪場 北西雨樋下(土)	0.08	0.09
12	K-4棟駐輪場 北東雨樋下(土)	0.21	0.11
13	雨水桝(グレーチング)	0.11	0.10
14	K-5棟敷地南西(草)	0.08	0.07
15	K-5棟敷地北東(インターロッキング)	0.08	0.08
16	K-5棟駐輪場 雨樋下(土)	0.32	0.11
16-1	No.16除染後	0.15	0.10
17	K-5棟広場(砂)	0.10	0.08
18	K-5棟中庭(土)	0.10	0.07

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h





