

市営住宅 仙波町1丁目南団地 放射線詳細測定結果 (12月19日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.06~0.20 →除去後 平均 0.08 範囲 0.06~0.13

[地上5cm] 平均 0.13 範囲 0.07~0.69 →除去後 平均 0.11 範囲 0.07~0.21

地上5cmで対応の目安を超えた又は近い値の2地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	雨水桝(グレーチング)	0.11	0.08
2	雨水桝(グレーチング)	0.09	0.08
3	雨水桝(グレーチング)	0.08	0.08
4	K-1棟敷地南(草)	0.09	0.07
5	K-1棟駐輪場 南雨樋下(土)	0.69	0.20
5-1	No.5除染後	0.16	0.13
6	K-1棟駐輪場 南東雨樋下(土)	0.30	0.14
6-1	No.6除染後	0.18	0.12
7	K-1棟駐輪場 北東雨樋下(土)	0.12	0.08
8	K-1棟駐輪場 北雨樋下(土)	0.14	0.07
9	K-1棟駐輪場 南西雨樋下(土)	0.21	0.11
10	K-1棟駐輪場 北西雨樋下(土)	0.10	0.07
11	K-1棟敷地北西(草)	0.08	0.08
12	雨水桝(グレーチング)	0.08	0.09
13	雨水桝(グレーチング)	0.07	0.06
14	雨水桝(グレーチング)	0.07	0.07
15	K-2棟駐輪場 北東雨樋下(土)	0.09	0.09
16	K-2棟駐輪場 北西雨樋下(土)	0.14	0.09
17	K-2棟敷地北西(インターロッキング)	0.09	0.08
18	雨水桝(グレーチング)	0.08	0.07
19	K-2棟敷地南東(草)	0.07	0.08
20	広場(土)	0.08	0.07
21	公園砂場(砂)	0.07	0.07
22	公園砂場(遊具)	0.09	0.06
23	公園砂場(遊具)	0.10	0.08
24	集会場駐輪場 雨樋下(土)	0.14	0.08
25	集会場北	0.10	0.08

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h



