

山田公民館放射線詳細測定結果(12月27日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.07~0.12

[地上5cm] 平均 0.09 範囲 0.06~0.19

全ての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	倉庫北側雨どい下	0.10	0.08
2	物品庫西側	0.09	0.09
3	駐輪場北側雨どい下	0.08	0.07
4	駐輪場南側雨どい下	0.07	0.07
5	事務室西側雨どい	0.16	0.10
6	駐車場西側	0.19	0.12
7	駐車場南西側側溝	0.09	0.09
8	事務室前花壇中央	0.08	0.09
9	玄関前雨どい	0.14	0.09
10	会議室前花壇中央	0.08	0.09
11	事務室駐車場中央	0.08	0.09
12	玄関前駐車場中央	0.08	0.08
13	出張所玄関前	0.07	0.09
14	出張所南側駐車場	0.08	0.09
15	出張所南側側溝	0.10	0.12
16	東側出入口側溝	0.10	0.09
17	東側非常階段下	0.07	0.08
18	出張所北側土部分	0.10	0.08
19	公民館北側土部分	0.09	0.09
20	2階和室西側雨どい	0.06	0.07
21	2階実習室西側雨どい	0.07	0.07
22	2階南側バルコニー中央雨どい	0.07	0.08
23	2階南側バルコニー東雨どい	0.07	0.07
24	2階会議室2号西雨どい	0.06	0.07

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

川越市山田公民館平面図 S=1:250

川越市大字山田字天神前

