

## 芳野公民館放射線詳細測定結果(1月26日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.06~0.14

[地上5cm] 平均 0.10 範囲 0.07~0.19

全ての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	正門	0.09	0.08
2	正門北側側溝	0.11	0.08
3	正門南西側ソテツ下	0.09	0.08
4	正門北西側マス(グレーチング)	0.07	0.08
5	駐車場中央寄りマス(グレーチング)	0.09	0.08
6	駐車場中央	0.09	0.09
7	駐車場南東	0.12	0.09
8	駐車場南桜の木下	0.11	0.09
9	駐車場南西	0.14	0.11
10	駐車場北西	0.10	0.09
11	玄関ポーチ南西雨どい	0.11	0.11
12	雨水タンク	0.19	0.14
13	公民館玄関	0.08	0.10
14	公民館玄関東側排水口	0.08	0.09
15	花だん	0.09	0.09
16	出張所玄関	0.07	0.08
17	出張所玄関東側雨どい	0.08	0.09
18	公民館2階テラス東排水口	0.09	0.07
19	公民館2階テラス西排水口	0.09	0.06
20	自転車置場中央	0.07	0.06
21	自転車置場雨どい	0.15	0.08
22	北東出入口	0.10	0.08
23	北東出入口西側マス(グレーチング)	0.10	0.08
24	物置出入口	0.08	0.07
25	花だん南側マス(グレーチング)	0.11	0.09

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μ Sv/h、地上50cmで0.23μ Sv/h

川越市芳野公民館平面図 S=1:250

