

市立学校施設の耐震診断結果一覧表

用語の解説

名称(棟名)	施設の名称を表します。()内は学校で呼ばれている呼称です。
構造・階数	「R」は鉄筋コンクリート造の建築物、「S」は鉄骨造の建築物です。数字は棟の階数を表します。
Is値	耐震診断の結果、建物の粘り強さに形状や経年等を考慮して算出される構造耐震指標で、その棟の最小値を表記しています。 Is値<0.3:大地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が高い 0.3≦Is値<0.6:大地震に対して倒壊又は崩壊する危険性がある Is値≧0.6:大地震に対して倒壊又は崩壊する危険性が低い 川越市では、Is値≧0.75を目標値として補強設計を行います。
CTU×SD値	建物の形状などを考慮し 耐震性能を表した数値です。 CTU「建物の持っている強度を表す値」とSD「建物の平面、立面形状によって決まる値」の積で表し、0.3以上が目標値です。
α値	建物が水平方向に受ける力に耐えられる力の指標で、1.0以上が目標値です。
新耐震基準	昭和56年6月に適用された「新耐震設計基準」により設計、建築された建築物です。 耐震診断・補強工事は不要です。
耐震診断の方法	2階以上の階を有し、または延床面積が200㎡超の非木造建物を対象とします。 川越市では、すべての学校施設で、補強内容を検討し設計を行うための詳細な診断方法を採用しています。

市立学校施設の耐震診断結果一覧表

〈小学校〉

平成25年4月1日現在

学 校 名	施設の名称(呼称)	構造	面 積	建築年度	耐震診断結果		補強工事予定
					最低1s	最低CTU×SD	
川越第一小	教室棟	R3	2,156㎡	昭和38・39	補強工事実施済		
	教室棟	R3	1,170㎡	昭和39	補強工事実施済		
	管理・特別教室棟(管理棟)	R3	1,510㎡	昭和40	補強工事実施済		
	渡り廊下棟	R2	297㎡	昭和39	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	794㎡	昭和48	補強工事実施済		
川越小	教室棟(東校舎)	R3	761㎡	昭和50	補強工事実施済		
	普通・特別棟(本校舎)	R4	4,077㎡	昭和56	補強工事実施済		
	普通・特別棟(本校舎)	R4	3,151㎡	昭和56	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和48	補強工事実施済		
中央小	管理・特別教室・屋内運動場棟	R4	2,394㎡	昭和50	補強工事実施済		
	教室・特別教室棟	R4	3,346㎡	昭和54	補強工事実施済		
	玄関	R2	58㎡	昭和58	新耐震基準適合		
仙波小	教室棟	R3	1,508㎡	昭和34	補強工事実施済		
	教室棟	R4	1,901㎡	昭和45・51	補強工事実施済		
	教室棟	R4	1,139㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	教室棟	R2	2,603㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	玄関	R2	111㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和48	補強工事実施済		
武蔵野小	教室棟(児童棟)	R4	3,132㎡	昭和43・43・44	補強工事実施済		
	教室棟(児童棟)	R4	1,421㎡	昭和45	補強工事実施済		
	管理・特別教室棟(管理棟)	R4	1,536㎡	昭和47	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和49	補強工事実施済		
新宿小	特別・教室棟	R4	5,577㎡	昭和56	新耐震基準適合		
	管理・特別・屋内運動場棟	R4	1,053㎡	昭和56	新耐震基準適合		
大塚小	教室棟	R4	3,463㎡	昭和49	補強工事実施済		
	管理・特別・屋内運動場棟(管理棟)	R4	2,488㎡	昭和52	補強工事実施済		
泉小	教室棟	R3	1,328㎡	昭和41	補強工事実施済		
	教室棟	R4	2,315㎡	昭和45・51	補強工事実施済		
	管理・特別教室棟	R4	1,338㎡	昭和56	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	794㎡	昭和50	補強工事実施済		
月越小	普通・管理・特別教室棟	R3	6,348㎡	平成18	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	792㎡	昭和52	補強工事実施済		
今成小	教室棟	R4	2,487㎡	昭和48・48・48	補強工事実施済		
	管理・特別・屋内運動場棟	R4	2,500㎡	昭和49	補強工事実施済		
	玄関	R4	45㎡	平成2	新耐震基準適合		
芳野小	普通・管理・特別教室棟(西校舎)	R4	2,854㎡	昭和46・51・54	補強工事実施済		
	特別教室棟(東校舎)	R2	879㎡	昭和58	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	815㎡	昭和55	補強工事実施済		
古谷小	教室棟(3棟)	R2	712㎡	昭和34	0.96	0.31	耐震性有
	教室・特別教室棟(2棟)	R4	1,456㎡	昭和53	補強工事実施済		
	普通・管理・特別教室棟(1棟)	R3	2,520㎡	昭和54・56	補強工事実施済		
	渡り廊下棟	R3	92㎡	昭和54	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	794㎡	昭和49	補強工事実施済		
南古谷小	教室棟(東校舎)	R4	1,989㎡	昭和49	補強工事実施済		
	管理・教室棟(西校舎)	R4	2,572㎡	昭和56	新耐震基準適合		
	特別教室棟(西校舎)	R2	631㎡	昭和63	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	802㎡	昭和53	補強工事実施済		
牛子小	教室棟	R4	3,809㎡	昭和51・51	補強工事実施済		
	管理・特別・屋内運動場棟(管理棟)	R3	2,383㎡	昭和54	補強工事実施済		
	渡り廊下棟	R3	48㎡	昭和54	0.78	0.53	耐震性有
	玄関	R2	35㎡	昭和61	新耐震基準適合		
高階小	教室棟	R3	1,861㎡	昭和40・41	補強工事実施済		
	教室棟	R4	3,167㎡	昭和43・45・46	補強工事実施済		
	管理・特別教室・屋内運動場棟(管理棟)	R4	2,406㎡	昭和50	補強工事実施済		

市立学校施設の耐震診断結果一覧表

〈小学校〉

平成25年4月1日現在

学 校 名	施設の名称(呼称)	構造	面 積	建築年度	耐震診断結果		補強工事予定
					最低1s	最低CTU×SD	
高階南小	管理・教室棟(東校舎)	R4	3,734㎡	昭和44・45・46	補強工事実施済		
	特別・教室棟(西校舎)	R4	1,638㎡	昭和47	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和51	補強工事実施済		
高階北小	教室・特別棟(北校舎)	R4	2,736㎡	昭和47	補強工事実施済		
	管理・特別教室・屋内運動場棟(管理棟)	R4	2,380㎡	昭和48	補強工事実施済		
	教室棟(南校舎)	R2	984㎡	昭和53	0.76	0.37	耐震性有
	渡り廊下棟	S2	40㎡	平成13	新耐震基準適合		
高階西小	教室棟(A棟)	R4	3,533㎡	昭和48・48・53	補強工事実施済		
	管理・特別・屋内運動場棟(B棟)	R4	2,490㎡	昭和49	補強工事実施済		
	玄関	R2	17㎡	平成17	新耐震基準適合		
寺尾小	教室棟	R4	3,808㎡	昭和52	補強工事実施済		
	管理・特別・屋内運動場棟(管理棟)	R4	3,042㎡	昭和55・55・55	補強工事実施済		
福原小	教室棟	R4	3,290㎡	昭和46・47・51	補強工事実施済		
	管理・特別・教室棟	R4	2,951㎡	昭和52・54	補強工事実施済		
	特別教室棟	R4	1,055㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	797㎡	昭和43	補強工事実施済		
大東東小	教室棟(管理棟)	R3	1,658㎡	昭和42・48	補強工事実施済		
	管理・特別教室棟(管理棟)	R3	1,174㎡	昭和49	補強工事実施済		
	管理・特別教室・屋内運動場棟(体育館棟)	R3	2,433㎡	昭和51	補強工事実施済		
	渡り廊下棟	R3	128㎡	昭和51	補強工事実施済		
大東西小	教室棟(B棟)	R3	1,455㎡	昭和39・40・51	補強工事実施済		
	教室棟(A棟)	R4	1,813㎡	昭和46・51	補強工事実施済		
	管理・特別教室棟(C棟)	R3	1,151㎡	昭和47	補強工事実施済		
	渡り廊下棟	R3	144㎡	昭和51	1.25	0.39	耐震性有
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和53	補強工事実施済		
霞ヶ関小	管理・特別・教室棟(本校舎)	R3	4,033㎡	昭和45・46・48	補強工事実施済		
	教室・屋内運動場棟(体育館棟)	R3	1,700㎡	昭和51	補強工事実施済		
	機械室	R2	16㎡	昭和51	2.02	1.61	耐震性有
	特別教室棟(西校舎)	R3	2,018㎡	昭和57	新耐震基準適合		
霞ヶ関南小	教室棟(A棟)	R4	2,715㎡	昭和49・52	補強工事実施済		
	管理・特別・屋内運動場棟(B棟)	R4	2,258㎡	昭和49	補強工事実施済		
霞ヶ関北小	管理・特別・教室棟(東・西校舎)	R4	6,903㎡	平成13	新耐震基準適合		
	屋内運動場	R4	1,485㎡	平成13	新耐震基準適合		
	特別教室棟(公民館棟)	R2	1,273㎡	平成13	新耐震基準適合		
霞ヶ関東小	教室棟	R4	2,445㎡	昭和49	補強工事実施済		
	管理・特別・屋内運動場棟	R4	3,145㎡	昭和49・49・53	補強工事実施済		
霞ヶ関西小	教室棟	R4	3,082㎡	昭和52	補強工事実施済		
	管理・特別教室棟	R4	2,107㎡	昭和55	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和54	補強工事実施済		
川越西小	管理・特別・教室棟	R4	6,398㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,053㎡	昭和57	新耐震基準適合		
名細小	教室棟(北校舎)	R3	1,818㎡	昭和42・43	補強工事実施済		
	特別教室棟(北校舎)	R3	1,406㎡	昭和44	補強工事実施済		
	管理・特別教室棟(南校舎)	R4	2,736㎡	昭和47	補強工事実施済		
	玄関	R2	25㎡	平成9	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	797㎡	昭和45	補強工事実施済		
上戸小	教室棟	R4	3,666㎡	昭和50・52	補強工事実施済		
	管理・特別・屋内運動場棟(管理棟)	R4	2,271㎡	昭和52	補強工事実施済		
広谷小	管理・特別教室棟	R4	5,762㎡	昭和56	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	965㎡	昭和56	補強工事実施済		
山田小	管理・教室棟	R4	2,559㎡	昭和47・48	補強工事実施済		
	教室棟	R4	739㎡	昭和50	補強工事実施済		
	特別教室棟	R4	1,424㎡	昭和53	補強工事実施済		
	教室棟	R3	656㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,056㎡	昭和62	新耐震基準適合		

市立学校施設の耐震診断結果一覧表

<中学校>

平成25年4月1日現在

学 校 名	施設の名称(呼称)	構造	面 積	建築年度	耐震診断結果		補強工事予定
					最低Is	最低CTU×SD	
川越第一中	管理・特別・教室棟	R4	5,478㎡	昭和52・55・56	補強工事		実施済
	屋内運動場	S2	773㎡	昭和42	補強工事		実施済
	格技棟	S1	348㎡	昭和58	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	300㎡	平成6	新耐震基準適合		
初雁中	教室・特別棟	R4	3,151㎡	昭和52・55	補強工事		実施済
	教室・特別棟	R4	1,762㎡	昭和56	新耐震基準適合		
	教室・特別棟	R4	1,876㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,320㎡	昭和59	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和62	新耐震基準適合		
富士見中	教室棟(本校舎)	R4	2,181㎡	昭和46・47	補強工事		実施済
	管理・特別棟(本校舎)	R4	2,168㎡	昭和49・52	補強工事		実施済
	教室棟(北校舎)	R2	1,051㎡	昭和59	新耐震基準適合		
	玄関	R2	25㎡	平成2	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和41	補強工事		実施済
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和60	新耐震基準適合		
野田中	管理・特別・教室棟	R4	6,245㎡	昭和56	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,455㎡	昭和56	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	312㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和57	新耐震基準適合		
城南中	教室棟(B棟)	R4	1,068㎡	昭和46	補強工事		実施済
	教室・管理・特別棟(A棟)	R4	4,114㎡	昭和52・53・55	補強工事		実施済
	教室・特別棟	R2	267㎡	昭和55	補強工事		実施済
	渡り廊下棟	R2	149㎡	昭和55	補強工事		実施済
	玄関	R2	23㎡	平成7	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	797㎡	昭和43	補強工事		実施済
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和61	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	299㎡	平成2	新耐震基準適合		
芳野中	教室棟	R4	1,271㎡	昭和52・57	補強工事		実施済
	教室・管理・特別棟	R4	2,835㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和48	補強工事		実施済
	柔剣道場	S1	348㎡	平成3	新耐震基準適合		
東中	教室棟(北校舎)	R3	2,003㎡	昭和36・37	補強工事		実施済
	管理・特別棟	R2	1,488㎡	昭和37・39	補強工事		実施済
	教室・特別棟(新校舎)	R3	1,678㎡	昭和54・56	1.04	0.42	耐震性有
	渡り廊下棟	R3	80㎡	昭和54	1.27	0.39	耐震性有
	渡り廊下棟	R2	42㎡	昭和39	補強工事		実施済
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和44	補強工事		実施済
	柔剣道場	S2	696㎡	昭和61	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	300㎡	平成4	新耐震基準適合		
南古谷中	管理・特別・教室棟	R4	5,861㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,149㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	312㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	344㎡	昭和57	新耐震基準適合		
高階中	教室棟(B棟)	R4	833㎡	昭和44	補強工事		実施済
	教室・管理・特別棟(A棟)	R4	3,429㎡	昭和47・49	補強工事		実施済
	特別教室棟(C棟)	R2	1,691㎡	昭和61	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和45	補強工事		実施済
	柔剣道場	S1	348㎡	平成4	新耐震基準適合		
高階西中	管理・特別・教室棟	R4	5,381㎡	昭和59	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,435㎡	昭和59	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和59	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	299㎡	昭和59	新耐震基準適合		

市立学校施設の耐震診断結果一覧表

〈中学校〉

平成25年4月1日現在

学 校 名	施設の名称(呼称)	構造	面 積	建 築 年 度	耐震診断結果		補強工事予定
					最低Is	最低CTU×SD	
寺尾中	教室棟(B棟)	R4	2,896㎡	昭和52	補強工事実施済		
	特別・教室棟(B棟)	R4	1,799㎡	昭和55	補強工事実施済		
	管理・特別・教室・屋内運動場棟(A棟)	R3	2,412㎡	昭和52	補強工事実施済		
	プール附属棟	R2	87㎡	昭和54	1.46	1.60	耐震性有
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和62	新耐震基準適合		
砂中	管理・特別・教室棟	R4	3,833㎡	昭和55	補強工事実施済		
	特別・教室棟	R4	2,477㎡	昭和55	補強工事実施済		
	技術科棟	S1	412㎡	昭和56	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	911㎡	昭和56	補強工事実施済		
	柔剣道場	S1	348㎡	平成2	新耐震基準適合		
福原中	教室棟(4階棟)	R4	1,194㎡	昭和53	補強工事実施済		
	教室・特別棟(3階棟)	R3	1,392㎡	昭和54	0.83	0.39	耐震性有
	教室・管理・特別棟(3階棟)	R3	2,214㎡	昭和56	新耐震基準適合		
	教室棟(3階棟)	R3	863㎡	昭和59	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和53	補強工事実施済		
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和63	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	295㎡	平成9	新耐震基準適合		
大東中	教室・管理・特別棟(北校舎東)	R3	1,771㎡	昭和35	補強工事実施済		
	教室・特別棟(北校舎西)	R3	1,264㎡	昭和47・48	補強工事実施済		
	教室・管理・特別棟(南校舎)	R4	3,230㎡	昭和52・56	補強工事実施済		
	渡り廊下棟	R3	316㎡	昭和56	1.03	0.38	耐震性有
	屋内運動場	S2	797㎡	昭和43	補強工事実施済		
	技術科棟	S1	299㎡	昭和61	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	348㎡	平成1	新耐震基準適合		
大東西中	管理・特別・教室棟	R4	5,622㎡	昭和61	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,436㎡	昭和61	新耐震基準適合		
	柔剣道場・技術科棟	R2	696㎡	昭和61	新耐震基準適合		
霞ヶ関中	教室・管理・特別棟(教室棟)	R4	4,391㎡	昭和45・46・47・50	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	793㎡	昭和48	補強工事実施済		
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和60	新耐震基準適合		
	特別教室棟	S2	545㎡	平成5	新耐震基準適合		
霞ヶ関東中	特別・教室棟(B棟)	R4	3,926㎡	昭和51・51・53	補強工事実施済		
	管理・特別・教室・屋内運動場棟(A棟)	R4	2,383㎡	昭和51	補強工事実施済		
	玄関	R2	25㎡	平成6	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和59	新耐震基準適合		
霞ヶ関西中	管理・特別・教室棟	R4	7,415㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,409㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和57	新耐震基準適合		
川越西中	管理・特別・教室棟	R4	6,252㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	屋内運動場	S2	1,453㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	308㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	345㎡	昭和57	新耐震基準適合		
名細中	教室棟	R4	1,477㎡	昭和48・53	補強工事実施済		
	管理・特別・教室棟	R3	2,711㎡	昭和53・56	補強工事実施済		
	特別教室・屋内運動場棟	R4	1,609㎡	昭和52	補強工事実施済		
	柔剣道場	S1	348㎡	昭和63	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	295㎡	平成8	新耐震基準適合		
鯨井中	管理・特別・教室棟(A棟)	R4	4,601㎡	昭和55	補強工事実施済		
	屋内運動場	S2	910㎡	昭和55	補強工事実施済		
	柔剣道場	S1	348㎡	平成1	新耐震基準適合		
山田中	管理・特別・教室・屋内運動場棟	R4	2,388㎡	昭和50	補強工事実施済		
	教室棟	R4	1,146㎡	昭和54	0.76	0.30	耐震性有
	特別・教室棟	R4	1,774㎡	昭和58	新耐震基準適合		
	玄関	R2	36㎡	平成8	新耐震基準適合		
	柔剣道場	S1	348㎡	平成2	新耐震基準適合		
	技術科棟	S1	295㎡	平成9	新耐震基準適合		

市立学校施設の耐震診断結果一覧表

〈特別支援学校〉

平成25年4月1日現在

学校名	施設の名称(呼称)	構造	面積	建築年度	耐震診断結果		補強工事予定
					最低Is	最低CTU×SD	
市立特別支援学校	教室棟	R2	1,372㎡	昭和57	新耐震基準適合		
	特別教室棟(作業棟)	S2	193㎡	平成7	新耐震基準適合		

〈高等学校〉

平成25年4月1日現在

学校名	施設の名称(呼称)	構造	面積	建築年度	耐震診断結果		補強工事予定
					最低Is	最低CTU×SD	
市立川越高等学校	特別教室棟(E棟)	R5	2,397㎡	平成8	新耐震基準適合		
	部室棟	R2	439㎡	平成8	新耐震基準適合		
	蒼穹館	R3	618㎡	昭和43・45・50	補強工事実施済		
	管理・普通教室棟(A棟・B棟)	R5	5,661㎡	平成4	新耐震基準適合		
	商業科棟(C棟)	R7	5,917㎡	平成4	新耐震基準適合		
	特別教室棟(D棟)	R5	2,748㎡	平成6	新耐震基準適合		
	体育館棟	R2	3,836㎡	平成7	新耐震基準適合		

〈その他〉

平成25年4月1日現在

施設名	施設の名称(呼称)	構造	面積	建築年度	耐震診断結果		補強工事予定
					最低Is	最低CTU×SD	
旧・古谷東小	管理・特別・屋内運動場棟	R4	5,799㎡	昭和61	新耐震基準適合		