

川越市旧西清掃センター解体工事進捗状況


■ 焼却施設等の地上部解体が完了しました。(平成 29 年 9 月～11 月)
 仮設テント内部で行っていた機器解体が完了し、仮設テントを解体しました。
 また、焼却施設(地上部分)、煙突(外筒地上部分)の解体も完了しました。
 ※ 図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 焼却施設(地上部分)の解体の様子です。



② 煙突(外筒地上部分)の解体の様子です。



③ 焼却施設(地上部分)の解体が終わりました。



④ 焼却施設(地上部分)の解体が終わりました。